

Relatório Fotográfico

Este relatório fotográfico apresenta o registro das condições atuais da Rodovia ARA-222, com imagens coletadas durante vistoria em campo. O objetivo é mostrar, de forma clara, a situação da via e dos principais elementos ao longo do trecho, auxiliando no entendimento e no desenvolvimento do projeto.

Foto 1 e 2



Legenda: Interseção Rua ARA-222 com ARA-229

Foto 3



Legenda: Rodovia ARA-222

Foto 4



Legenda: Rodovia ARA-222

Foto 5



Legenda: Tráfego de Veículos Pesados - Rodovia ARA-222

Foto 6



Legenda: Rodovia ARA-222

Foto 7



Legenda: Interseção Rodovia ARA-222 e Estrada Geral Hercilio Luz

Foto 8



Legenda: Rodovia ARA-222

Foto 9



Legenda: Caminhão de empresa fazendo a molha para redução de poeira

Foto 10



Legenda: Rodovia ARA-222

Foto 11



Legenda: Entrada de Mineradora às margens da Rodovia ARA-222

Foto 12



Legenda: Rodovia ARA-222

Foto 13



UTM: 22J
661262mE 6804682mN
Elevação: 16.16±3.43 m
Precisão: 4.19 m
Tempo: 26-11-2025 14:30:25
Nota: ARA 222

NoteCam @ iOS

Legenda: Entrada de Empresa às margens da Rodovia ARA-222

Foto 14



UTM: 22J
661230mE 6804504mN
Elevação: 16.61±3.00 m
Precisão: 2.00 m
Tempo: 26-11-2025 14:30:06
Nota: ARA 222

NoteCam @ iOS

Legenda: Rodovia ARA-222

Foto 15



Legenda: Tráfego Pesado – Rodovia ARA-222

Foto 16



Legenda: Divisa Entre Araranguá e Içara – Fim do Trecho de Pavimentação da Rodovia ARA-222

Responsável Técnico
Engº Agrimensor André Bertoncini Zanette
CREA/SC 087702-6

