



Bancada de trabalho em MDF amadeira (a definir)
com detalhe ripado na face frontal




VISTA SUPERIOR 01



VISTA FRONTAL 02



VISTA POSTERIOR 03



VISTA LATERAL 04

MESA DE TRABALHO EM MDF AMADEIRADO COM GAVETAS.
BANCADA COM DETALHE RIPADO NA FACE FRONTAL



CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA

OBRA:

DETALHAMENTO MARCENARIA

ENDEREÇO DA OBRA:

**R. Conego Miguel Giacca, 427-695 - Centro,
Nova Veneza - SC, 88865-000**

BAIRRO:

CENTRO