



REPAROS EM VIAS URBANAS

IMAGEM AÉREA DEMARCANDO A LOCALIZAÇÃO

Google Earth
Imagem © 2022 Maxar Technologies

PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

RUA ANTÔNIO JOSÉ VIVAN - CASCA/RS
TRECHO ENTRE A AV. BORGES DE MEDEIROS
E A RUA ZELMA ZAMBON



REPAROS EM VIAS URBANAS

IMAGEM AÉREA DEMARCANDO A LOCALIZAÇÃO

Google Earth
Imagem © 2022 Maxar Technologies

PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

RUA ALMIRANTE BARROSO - CASCA/RS
TRECHO DE ENCONTRO COM A ESQUINA
DA RUA PINHEIRO MACHADO



REPAROS EM VIAS URBANAS

IMAGEM AÉREA DEMARCANDO A LOCALIZAÇÃO

Google Earth
Imagem © 2022 Maxar Technologies

PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

RUA VITORINO MONTEIRO - CASCA/RS
TRECHO ENTRE A RUA DUQUE DE
CAXIAS E A RUA CARLOS BARBOSA

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
R00	Emissão inicial da prancha	28/12/2022



Proprietário Prefeitura Municipal de Casca
CNPJ: 87.596.623/0001-57

Resp. Técnico Eng. Sabrina Pinzetta
CREA-RS 226352

REPAROS EM
VIAS URBANAS
Rua Antônio José Vivan, Rua
Almirante Barroso e Rua Vitorino
Monteiro - Casca/RS

Planta Situação e Localização

01
de
03

Escala Indicada Área Indicada Data dez/22