

## MUNICIPIO DE MARAU

GESTÃO DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO E MEIO AMBIENTE

### LAUDO TÉCNICO

Anselmo Pedro Orsato, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, devidamente inscrito no CREA/RS sob nº102163D, e Marcelo Boscato, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, devidamente inscrito no CREA/RS sob nº194016, ambos residentes e domiciliados neste Município de Marau – RS, vem mui repseitosamente à presença dos senhores, na qualidade de profissionais, responsáveis técnicos, funcionários públicos do Município supracitados, apresentar o seguinte:

#### PARECER TÉCNICO

Com base em análise realizadas em vistorias “in loco”, nas diversas pontes do Município, para verificação das condições estruturais e de trafegabilidade das mesmas, da maneira como segue:

#### OBJETO

Laudo técnico sobre levantamento das avarias realcionadas aos bens públicos (Pontes) do Município de Marau – RS em consequência da tempestade e alta precipitação pluviométrica ocorrida nos dias 01,02,03 e 04 de setembro de 2023.

#### CONSIDERAÇÕES

A grande quantidade de precipitação ocorrida gerou muita destruição em todo o Município, e em especial noque se refere às pontes, muitas delas sendo totalmente destruídas pela força das águas.

#### PARECER

Após levantamento feito “in loco” nas pontes do Município, foram constatadas inumeras delas com avarias e a necessidade de intervenção, a Ponte Da Comunidade de Cachoeirão é uma das interditadas, pois foi totalmente destruída elevada pelas águas, como pode ser visto em relatório fotográfico.

Através das vistorias realizadas, conclui-se a necessidade de reconstrução da ponte supracitada, conforme relatório que segue.


---

Marau-RS, 05 de setembro de 2023.

**MARCELO BOSCATO**  
Engenheiro Civil CREA/RS 194016

**ANSELMO ORSATO**  
Engenheiro Civil CREA/RS102163

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



## MUNICÍPIO DE MARAU

GESTÃO DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO E MEIO AMBIENTE



Ponte Comunidade Cachoeirão

Coordenadas: Lat: 28°23'37.16"S e Log.: 52° 8'18.98"O

Rompimento total da ponte, erosão em cabeceira.

Requer reconstrução total

Passagem totalmente interrompida.



Ponte Comunidade Cachoeirão