

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Plano de Trabalho

v1.04

PROTOCOLO Nº REC-RS-4311809-20230914-02

UF: RS	MUNICÍPIO: Marau		SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		DATA DA OCORRÊNCIA: 04/09/2023	

1. Dados Cadastrais

Órgão Proponente:		CNPJ:	
PREFEITURA DE MARAU		87.599.122/0001-24	
Responsável		Cargo	CPF
LUCINEI SALETE TONIN		Diretor	001.062.490-29
Endereço:			
RUA IRINEU FERLIN, 355 - CENTRO			
Cidade:	UF:	C.E.P.:	Telefone:
Marau	RS	99150-000	(54) 3342-9500
		Tipo da meta:	
		Infraestrutura Pública	

2. Outros Partícipes

3. Objeto

Descrição:

Reconstrução: execução e montagem de uma ponte em madeira com extensão de 15 m de comprimento por 6 m de largura, a ser reestabelecida no município de Marau/RS, na localidade de Cachoeirão, Interior de Marau/RS. Reconstrução: execução e montagem de uma ponte em concreto armado pré-moldado com extensão de 18,00 m de comprimento por 6,00 m de largura, a ser construído no município de Marau/RS, na localidade de Gramadinho, Interior. A ponte será executada na classe 45T, com os apoios em cabeceiras de concreto armado e uma ala de 1,70 m de altura disposta a 45° em forma de cortina a serem feitas no local.

Desastre:

Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas

Data da Ocorrência:

04/09/2023

Portaria de Reconhecimento:

2852 (07/09/2023)

4. Descrição Sumária das Metas

Nº	Dados da Meta			
1	Identificação		Grupo/Subgrupo	
	Reconstrução: execução e montagem de uma ponte Ponte - Comunidade de Cachoeirão - Dimensões do tabuleiro: 15,00 m x 6,00 m - Área do tabuleiro: 90,00 m²-Custo Estimado Ponte em concreto armado: R\$ 405.000,00 (Quatrocentos e cinco mil reais)		OUTRAS OUTRAS	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização
	90	METRO QUADRADO	R\$ 405.000,00	28° 23' 37" S 52° 08' 18" O
2	Identificação		Grupo/Subgrupo	
	Reconstrução: execução e montagem de uma ponte Ponte Bordin - Comunidade de Gramadinho - Dimensões do tabuleiro: 18,00 m x 6,00 m - Área do tabuleiro: 108,00 m² - Custo Estimado Ponte em concreto armado: R\$ 486.000,00		OUTRAS OUTRAS	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização
	108	METRO QUADRADO	R\$ 486.000,00	28° 25' 29" S 52° 08' 49" O
VALOR TOTAL			R\$ 891.000,00	

6. Termo de Compromisso

[X] Declaro que tenho conhecimento sobre a Portaria nº 3.033/2020 e que todas as metas e demais informações prestadas neste plano de trabalho estão de acordo com a legislação pertinente.

Marau, 16 de Outubro de 2023

LUCINEI SALETE TONIN
001.062.490-29
(54) 98407-2696

Declaro ainda, que tenho pleno conhecimento de que se não optar pelo regime de Contratação Integrada, nos termos do inciso V do Art.8º da Lei nº 12.462/2011, as despesas referentes à elaboração de projeto ficarão a cargo do município (estado).

Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos na infraestrutura provocados pelo desastre e demonstra a necessidade dos recursos para realização de ações de recuperação realizadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Pede deferimento

Marau, 16 de Outubro de 2023

IURA KURTZ
802.135.290-68

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: RS	MUNICÍPIO: Marau	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 04/09/2023		

1. Localização

PT v1.04

REC-RS-4311809-20230914-02

Meta 1: Reconstrução: execução e montagem de uma ponte Ponte - Comunidade de Cachoeirão - Dimensões do tabuleiro: 15,00 m x 6,00 m - Área do tabuleiro: 90,00 m²--Custo Estimado Ponte em concreto armado: R\$ 405.000,00 (Quatrocentos e cinco mil reais)	Ação pretendida	
	(X) Reconstrução Total	() Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS		Localização
28º 23' 37" S	52º 08' 18" O	Cachoeirão-interior - Marau/RS

2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Após levantamento feito in loco nas pontes do Município, foram constatadas inúmeras delas com avarias e a necessidade de intervenção, a Ponte Da Comunidade de Cachoeirão é uma das interditadas, pois foi totalmente destruída elevada pelas águas, como pode ser visto em relatório fotográfico.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?


Não, outro caminho alternativo e mais longo está sendo realizado pelos moradores da comunidade que necessitam se deslocar até a cidade.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

600

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

3. Fotos ilustrativas





Legenda:

Ponte Comunidade Cachoeirão Coordenadas: Lat: 28°23'37.16"S e Log.: 52° 8'18.98"O Rompimento total da ponte, erosão em cabeceira. Requer reconstrução total Passagem totalmente interrompida.



Ponte Comunidade Cachoeirão Coordenadas: Lat: 28°23'37.16"S e Log.: 52° 8'18.98"O Rompimento total da ponte, erosão em cabeceira.
Requer reconstrução total Passagem totalmente interrompida.



Relatório de Diagnóstico

UF: RS	MUNICÍPIO: Marau	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	DATA DA OCORRÊNCIA: 04/09/2023	

1. Localização PT v1.04

REC-RS-4311809-20230914-02		
Meta 2: Reconstrução: execução e montagem de uma ponte Ponte Bordin - Comunidade de Gramadinho - Dimensões do tabuleiro: 18,00 m x 6,00 m - Área do tabuleiro: 108,00 m² - Custo Estimado Ponte em concreto armado: R\$ 486.000,00	Ação pretendida	
	(X) Reconstrução Total	() Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS		Localização
28° 25' 29" S	52° 08' 49" O	Gramadinho - interior- Marau/RS

2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?
Após levantamento feito in loco nas pontes do Município, foram constatadas inúmeras delas com avarias e a necessidade de intervenção, a Ponte Bordin da Comunidade de Gramadinho é uma das interditadas, pois foi totalmente destruída pelas águas, como pode ser visto em relatório fotográfico
2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?
Não. Moradores estão usando caminhos alternativos muito mais longos para chegarem até a cidade.
2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?
680
2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?
Condições de trafegabilidade, impedindo com que pessoas pudessem realizar qualquer atividade que depende dessa passagem. É imprescindível a reconstrução imediata.

3. Fotos ilustrativas





Legenda:

Ponte Bordin Comunidade Gramadinho Coordenadas: Lat: 28°25'29.06"S e Log.: 52° 8'49.38"O Deslocamento da ponte, rompimento e inclinação do pilar central, erosão nas cabeceiras. Ponte interditada.

