



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Av. Venâncio Aires, 799 - CEP 90040-193 - Porto Alegre - RS - www.tjrs.jus.br

FICHA DE AVALIAÇÃO VEICULAR

Data: 17 / 04 / 2026

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Veículo: Marca/modelo KIA/SORENTO | Placa: ISK-8242 | Combustível: GASOLINA |
| Ano/Modelo: 2011/2012 | Km rodado: 271.302 | |

Classifique o estado como Novo, Bom, Regular, Reparar ou Substituir.

| Verificação Externa | Estado | | Mecânica | Estado | | Acidentes | Estado |
|--------------------------|--------|--|------------------------|------------|--|-------------------|---------|
| Capô dianteiro | Bom | | Caixa | Reparar | | Frontal | — |
| Capô traseiro | Bom | | Embreagem | Regular | | Lateral | — |
| Lateral dian. direita | Bom | | Escapamento | Bom | | Traseiro | — |
| Lateral dian. esquerda | Bom | | Freios | Regular | | Capotagem | — |
| Lateral tras. direita | Bom | | Motor | Bom | | | |
| Lateral tras. esquerda | Bom | | Suspensão | Regular | | Área Interna | Estado |
| Para-choque dianteiro | Bom | | | | | Bancos dianteiros | Bom |
| Para-choque traseiro | Bom | | | | | Bancos traseiros | Bom |
| Pneus dianteiros | Bom | | | | | Forração do teto | Bom |
| Pneus traseiros | Bom | | Elétrica | Estado | | Laterais | Bom |
| Porta direita dianteira | Bom | | Faróis | Bom | | Carpetes | Bom |
| Porta direita traseira | Bom | | Sinaleira | Bom | | Painel / Comandos | Bom |
| Porta esquerda dianteira | Bom | | Vidros elétricos | Bom | | | |
| Porta esquerda traseira | Bom | | Ventilação / Ar quente | Bom | | Aspectos Gerais | Estado |
| Teto | Bom | | Retrovisores elétricos | Bom | | Pintura | Reparar |
| Vidros | Bom | | Alarmes | Bom | | Frisos | Bom |
| | | | Travamentos | Bom | | Interior | Bom |
| | | | Bateria | Substituir | | Porta-Malas | Bom |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Acessórios | Estado | | Valor FIPE março/2026 | | | Valor Deságio | |

| | | | | |
|----------------------|---------|--|---|---------------|
| Ar Condicionado | Reparar | | R\$ 55.488,00 | R\$ 22.195,20 |
| Ferramentas / Estepe | Bom | | | |
| Manuais | Sim | | Valor definido pela Comissão de Avaliação | R\$ 18.581,35 |
| | | | | |

Obs: Setor de Direção hidráulica avariado (apresenta vazamento).

Lote 8. ESTE VEÍCULO NÃO FOI AFETADO PELA ENCHENTE DE 2024.

Seguem abaixo as assinaturas dos membros da Comissão de Avaliação.



Documento assinado eletronicamente por **Juliano Silveira de Andrades, Chefe de Serviço**, em 24/04/2026, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Rijo Tiba, Técnico(a) do Poder Judiciário**, em 24/04/2026, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Duarte do Amaral Júnior, Analista do Poder Judiciário**, em 24/04/2026, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Raffael Faraco da Rosa, Técnico(a) do Poder Judiciário**, em 24/04/2026, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjrs.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **9352137** e o código CRC **83D29672**.