



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – PLANEJAMENTO**

REVISÃO DAS GUARITAS PARA REFORMA


Atendendo a solicitação do verbal do Sr. Secretário de Obras, estamos relacionando abaixo os reparos que se fazem necessários nas guaritas beira mar para atender as necessidades do verão 2024/2025. Saliento que o levantamento foi feito pelo Sr. Osvaldo e o Si Bira, como segue:

GUARITA 173



- Pintura geral, reparos no guarda corpo; Colocação de número.

GUARITA 174



- Arremates nos rebocos comprometido; Pintura geral.
- GUARITA 175**



- Revisão das paredes danificadas; Revisão e complementação do guarda corpo; Pintura geral.

GUARITA 176



- Revisão da cobertura; Revisão do guarda corpo; Pintura geral.

GUARITA 177



- Revisão da cobertura; Revisão do madeiramento e guarda corpo; Pintura geral.

GUARTITA 178




- Revisão do guarda corpo; Revisão da cobertura; Colocação de apoio no balanço; Pintura geral.

GUARITA 179



- Revisão do guarda corpo; Revisão da cobertura; Pintura geral.

GUARITA 180



- Revisão do guarda corpo; Revisão da cobertura; Pintura geral.

GUARITA 181

Guarita inexistente, sendo necessário a colocação de nova em virtude do grande distanciamento entre as guaritas 180 e 182.

GUARITA 182

Guarita inexistente, sendo necessário a colocação de nova em virtude do grande distanciamento entre as guaritas 180 e 183.

GUARITA 183

Guarita sem foto. Conforme relatório Sr. Osvaldo necessita apenas pintura. Anexo foto da vistoria 2023.




GUARITA 184



- Revisão do guarda corpo; revisão das paredes; Colocação de apoio para o balanço do assoalho; Pintura geral.

GUARITA 185




- Revisão do guarda corpo; Colocação de vidro; Revisão da cobertura; Pintura geral.

GUARITA 186

Guarita sem foto. Conforme relatório Sr. Osvaldo, guarita inexistente.

GUARITA 187



- Complementação do quebra sol; Revisão da cobertura; Revisão do guarda corpo; Pintura geral.

GUARITA 188



- Revisão da cobertura; Revisão do guarda corpo; pintura geral.

GUARITA 189

Guarita sem foto. Conforme relatório Sr. Osvaldo, guarita inexistente.

GUARITA 190

Guarita sem foto. Conforme relatório Sr. Osvaldo, guarita inexistente.

GUARITA 191



- Revisão da cobertura; Revisão do guarda corpo; Pintura geral.

GUARITA 192




- Revisão da cobertura; Revisão do guarda corpo; Pintura geral.

GUARITA 193



***Revisão da cobertura; Revisão do guarda corpo; Pintura geral.**

GUARITA 194



- **Reparo nos rebocos; revisão do guarda corpo; Colocar numeração visível; Revisão da cobertura; Pintura geral.**

GUARITA 195



- Colocação de número

GUARITA 196



- Revisão da cobertura; Revisão do guarda corpo; pintura geral.

Cidreira, 11 de novembro de 2024



Atenciosamente

Gerson Ruiz

Arquiteto – CAU A10293-8