PROPOSTA 040820/2025/PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ-RR

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ / RR

ANEXO I

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS. *
			SIM	NÃO nesta etapa **	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA** * NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
ROTA ACESSÍVEL	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?	X		n/a	s	s	s	6.1	
CALÇADAS	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?			n/a	s	s	s	6.12.3.b)	Não há calçada
	3	As faixas livres não possuem obstáculos?			n/a	n	s	s	6.12.3.b)	Não há calçada
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?			n/a	n	s	s	6.12.3.a)	Não há calçada
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?			n/a	n	s	s	6.12.1 6.12.3.c)	Não há calçada
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?			n/a	n	s	s	6.12.3.b)	Não há calçada
	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?			n/a	n	s	s	5.2.8.2.3	Não há calçada
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?			n/a	n	s	s	6.12.3.b)	Não há calçada
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?			n/a	n	s	s	ABNT NBR 16537 - 7.8.1	Não há calçada
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?			n/a	n	s	s	5.4.6.2	Não há calçada

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?			n/a	n	s	s	5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	Não há calçada
	12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, sob condição seca ou molhada?			n/a	n	s	s	6.3.2	Não há calçada
	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?			n/a	n	s	s	6.12.4	Não há calçada
	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?			n/a	s	s	s	6.12.7	Não há calçada
	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?			n/a	n	s	s	6.12.7.3 6.12.7.3.4	Não há calçada
	16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?			n/a	s	s	s	6.12.7.3	Não há calçada
	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?			n/a	n	s	s	6.12.7.3	Não há calçada
	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?			n/a	n	s	s	6.12.7.3.1	Não há calçada
	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura			n/a	s	s	s	6.12.7.3.5	Não há canteiro divisor

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

		igual à da faixa de travessia?								
	20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?			n/a	n	s	s	8.2.2.3	Não há semáforos
	21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			n/a	n	s	s	5.6.4.3 8.2.2.1	Não há semáforos
PASSARELAS	22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.			n/a	s	s	s	6.13.1	Não há passarelas
RAMPAS E ESCADAS	23	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?			n/a	s	s	s	6.6.2.5	Não há rampa
	24	Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?			n/a	s	s	s	6.6.4	Não há rampa
	25	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?			n/a	n	s	s	6.6.2.1	Rampas com desnível máximo 0,2 m
	26	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?			n/a	n	s	s	6.6.2.1	Rampas com desnível máximo 0,2 m
	27	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?			n/a	n	s	s	6.6.2.1	Não há rampa
	28	Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?			n/a	n	s	s	6.9.5	Não há rampa
	29	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?			n/a	s	s	s	6.8.3	Não há escadas
	30	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal?			n/a	s	s	s	6.8.7	Não há escadas
	31	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?			n/a	n	s	s	6.8.2	Não há escadas

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

	32	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?			n/a	n	s	s	6.8.2	Não há escadas
	33	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?			n/a	n	s	s	5.4.4	Não há escadas
	34	Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?			n/a	s	s	s	6.9.5	Não há escadas
	35	Nas rampas e escadas há corrimãos?			n/a	s	s	s	6.9.2.1	Não há corrimão
	36	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?			n/a	n	s	s	6.9	Não há corrimão
	37	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?			n/a	n	s	s	6.9.4	Não há corrimão
	38	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?			n/a	n	s	s	6.9.4.1	Não há corrimão
PLATAFORMAS E ELEVADORES	39	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			n/a	n	s	s	6.10	Não há plataformas e nem elevadores
	40	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			n/a	n	s	s	6.10.3.2	Não há plataformas e nem elevadores
	41	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			n/a	n	s	s	6.10.4.2	Não há plataformas e nem elevadores
	42	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			n/a	n	s	s	6.10.1	Não há plataformas e nem elevadores
	43	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			n/a	s	s	s	ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	Não há plataformas e nem elevadores
	44	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1			n/a	n	s	s	ABNT NBR	Não há plataformas e

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

		outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?							NM 313 - Tabela 1	nem elevadores
	45	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			n/a	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não há plataformas e nem elevadores
	46	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?			n/a	n	s	s	ABNT NBR 16537 - 6.9.1	Não há plataformas e nem elevadores
	47	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			n/a	n	s	s	6.10.1	Não há plataformas e nem elevadores
	48	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			n/a	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não há plataformas e nem elevadores
	49	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			n/a	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não há plataformas e nem elevadores
	50	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			n/a	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não há plataformas e nem elevadores
	51	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			n/a	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não há plataformas e nem elevadores
	52	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?			n/a	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não há plataformas e nem elevadores
	53	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			n/a	n	s	s	5.4.5.2	Não há plataformas e nem elevadores
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?			n/a	n	s	s	6.2.4	Não há estacionamento
	55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?			n/a	s	s	s	Lei 13.146/2015	Não há estacionamento
	56	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?			n/a	s	s	s	Lei 13.146/2015	Não há estacionamento
	57	As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?			n/a	n	s	s	6.14.1.2	Não há estacionamento
	58	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?			n/a	n	s	s	6.14.1.2	Não há estacionamento

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

	59	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?			n/a	s	s	s	Lei 10.741/2003	Não há estacionamento
	60	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?			n/a	s	s	s	Lei 10.741/2003	Não há estacionamento
	61	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?			n/a	n	s	s	6.14	Não há estacionamento
	62	As vagas reservadas contêm sinalização vertical e horizontal?			n/a	n	s	s	5.5.2.3 6.14	Não há estacionamento
ACESSO	63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?	X		n/a	s	s	s	6.1.1	
	64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?	X		n/a	s	s	s	6.1.1	
	65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?	X		n/a	n	s	s	6.2.1; 6.1.1.1	
	66	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?	X		n/a	n	s	s	6.2.5	
	67	Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?		X	n/a	n	s	s	6.2.8	
	68	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?	X		n/a	n	s	s	Anexo B B.4	
	69	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)	X		n/a	s	s	s	6.3	
PISO	70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	X		n/a	n	s	s	6.3.2	
	71	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)	X		n/a	n	s	s	6.3.4.1	
	72	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	X		n/a	n			6.1 6.1.1.2 6.3.4.1	
	73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao	X		n/a	n	s	s	6.3.5	

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

		fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?								
CORREDORES	74	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?	X		n/a	n	s	s	6.11.1	
	75	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?	X		n/a	n	s	s	6.11.1	
	76	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?	X		n/a	n	s	s	6.11.1	
	77	Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?	X		n/a	n	s	s	6.11.1	
	78	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?			n/a	n	s	s	6.11.1.2	Residência unifamiliar sem circulação coletiva
	79	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?			n/a	n	s	s	6.11.1.2	Residência unifamiliar sem circulação coletiva
	80	As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?		X	n/a	n	s	s	5.4.1	
	81	Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?		X	n/a	n	s	s	5.2.8.1	
	82	Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?		X	n/a	n	s	s	5.2.8.1	
ROTA DE FUGA	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevaores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?			n/a	s	s	s	6.4.4	Edificação térrea
	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?			n/a	n	s	s	5.5.1	Edificação térrea
RAMPAS E ESCADAS	85	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)		X	n/a	s	s	s	6.6.2.5	
	86	As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)		X	n/a	s	s	s	6.8.3	

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

	87	Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)		X	n/a	s	s	s	6.6.3 6.9.5	
	88	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)		X	n/a	s	s	s	6.9.2.1	
	89	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades ?		X	n/a	n	s	s	6.9.2.1; 4.6.5	
	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?		X	n/a	n	s	s	6.9.4	
	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?		X	n/a	n	s	s	6.9.4.1	
	92	Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?		X	n/a	s	s	s	6.6.2 6.6.4	
	93	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?		X	n/a	s	s	s	6.8.7 6.8.8	
	94	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura das mesmas?			n/a	s	s	s	6.6.4; 6.8.3	Não há escadas
RAMPAS E ESCADAS	95	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?			n/a	n	s	s	6.6.2.1	Não há escadas
	96	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?			n/a	n	s	s	6.6.2.1	Não há escadas
	97	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?			n/a	n	s	s	6.6.2.1	Não há escadas
	98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?			n/a	s	s	s	6.8.2	Não há escadas
	99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?			n/a	s	s	s	6.8.2	Não há escadas

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

	100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?			n/a	s	s	s	6.8.4	Não há escadas
	101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?			n/a	n	s	s	5.5.1.3	Não há escadas
	102	Há sinalização visual de degraus isolados?			n/a	n	s	s	5.4.4	Não há escadas
PLATAFORMAS E ELEVADORES	103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			n/a	n	s	s	6.10.3.1	Não há escadas
	104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			n/a	n	s	s	6.10.3.2	Não há escadas
	105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			n/a	n	s	s	6.10.4.2	Não há escadas
	106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			n/a	n	s	s	6.10.1	Não há escadas
	107	Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			n/a	s	s	s	ABNT NBR NM 313	Não há escadas
	108	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?			n/a	n	s	s	6.11.2.4	Não há escadas
	109	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			n/a	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não há elevador
	110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)			n/a	n	s	s	6.10.1; 6.10.4.4	Não há elevador
	111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			n/a	n	s	s	6.10.1	Não há elevador
	112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?			n/a	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não há elevador
	113	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?			n/a	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não há elevador
	114	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?			n/a	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não há elevador
PLATAFORMAS E ELEVADORES	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?			n/a	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não há elevador
	116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?			n/a	n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não há elevador

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

	117	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?			n/a	n	s	s	5.4.5.2	Não há elevador
PORTAS E JANELAS	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	X		n/a	s	s	s	6.11.2.4	
	119	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?	X		n/a	s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui vão livre de 0,80 m de largura?	X		n/a	n	s	s	6.11.2.4	
	121	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?	X		n/a	n	s	s	6.11.2	
	122	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?	X		n/a	n	s	s	6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1	
	123	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?	X		n/a	n	s	s	6.11.2.2	
	124	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?	X		n/a	n	s	s	6.11.2.2; 6.11.2.3	
	125	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X	n/a	n	s	s	5.4.1	
	126	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		X	n/a	n	s	s	5.4.1	
	127	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?	X		n/a	n	s	s	6.11.2.6	
	128	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	X		n/a	n	s	s	6.11.3	
	129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	X		n/a	n	s	s	6.11.3	

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

GERAL	130	Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?	X		n/a	s	s	s	7.4.3	Sanitários com possibilidade de adaptação
	131	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	X		n/a	n	s	s	6.3.2 6.3.4	Sanitários com possibilidade de adaptação
	132	Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há sanitários?	X		n/a	n	s	s	7.4.3	Sanitários com possibilidade de adaptação
	133	O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360º (diâmetro 1,50 m)?	X		n/a	s	s	s	7.5.a)	Sanitários com possibilidade de adaptação
	134	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?	X		n/a	n	s	s	5.6.4.1	Sanitários com possibilidade de adaptação
	135	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?	X		n/a	n	s	s	4.6.9	Sanitários com possibilidade de adaptação
PORTAS	136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	X		n/a	s	s	s	6.11.2.4	
	137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe?	X		n/a	s	s	s	7.5.f)	
	138	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?	X		n/a	s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	
	139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?	X		n/a	n	s	s	6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	
	140	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X	n/a	n	s	s	5.4.1	
	141	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em		X	n/a	n	s	s	5.4.1	

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

		altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?								
BACIA SANITÁRIA	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	X		n/a	s	s	s	7.5	Sanitários com possibilidade de adaptação
	143	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?	X		n/a	n	s	s	7.7.2.1	Sanitários com possibilidade de adaptação
	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?	X		n/a	n	s	s	7.7.2.1	Sanitários com possibilidade de adaptação
	145	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalemente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?	X		n/a	n	s	s	7.7.2.2 Figuras 103 e 104	Sanitários com possibilidade de adaptação
	146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?	X		n/a	n	s	s	7.7.3.1	Sanitários com possibilidade de adaptação
	147	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?	X		n/a	n	s	s	7.7.2.3.3	Sanitários com possibilidade de adaptação
	148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	X		n/a	n	s	s	7.7.3.2	Sanitários com possibilidade de adaptação
LAVATÓRIO	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?	X		n/a	n	s	s	7.5.d) Figura 98	Lavatórios com possibilidade de adaptação
	150	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	X		n/a	n	s	s	7.10.3	Lavatórios com possibilidade de adaptação
	151	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?	X		n/a	n	s	s	7.8.1 Figuras 113 e 114	Lavatórios com possibilidade de adaptação
	152	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente ?	X		n/a	n			7.8.2	Lavatórios com possibilidade de adaptação
MICTÓR	153	Existe área de aproximação frontal			n/a	n	s	s	7.10.4	Não haverá mictórios

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

		para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?								
	154	Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?			n/a	n	s	s	7.10.4.3	Não haverá mictórios
	155	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?			n/a	n	s	s	7.10.4.3	Não haverá mictórios
	156	O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?			n/a	n	s	s	7.10.4.3	Não haverá mictórios
ACESSÓRIOS	157	Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distânte de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?	X		n/a	n			7.5. m) Figura 14	Duchas com possibilidade de adaptação
	158	O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	X		n/a	n	s	s	7.11.1	Espelho com possibilidade de adaptação
	159	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	X		n/a	n	s	s	7.11.1	Espelho com possibilidade de adaptação
	160	A papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?	X		n/a	n	s	s	7.11.2	
	161	A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	X		n/a	n	s	s	7.11.2	
	162	Os acessórios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	X		n/a	n	s	s	7.11.3 7.11.4	
BOXE DE CHUVEIRO	163	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?	X		n/a	s	s	s	7.12.1.2	
	164	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?	X		n/a	n	s	s	7.12.1.1	
	165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?	X		n/a	n	s	s	7.12.2 Figura 126	
	166	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e	X		n/a	n	s	s	7.12.3 Figura 126.b)	

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

		altura de 0,46 m do piso acabado?								
	167	No boxe há barra de apoio de 90º na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?	X		n/a	n	s	s	7.12.3 Figura 126.a)	
	168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?	X		n/a	n	s	s	7.12.4	
BANHEIRA	169	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?			n/a	n	s	s	7.13.2 Figuras 127 e 128	Não haverá banheira
	170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?			n/a	n	s	s	7.13.2.1	Não haverá banheira
	171	O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?			n/a	n	s	s	7.13.2.3	Não haverá banheira
	172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?			n/a	n	s	s	7.13.2.4 Figura 129	Não haverá banheira
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?			n/a	s	s	s	7.3.1	Não haverá vestiários
	174	Existe vestiário acessível com entrada independente ?			n/a	s	s	s	7.4.2	Não haverá vestiários
	175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?			n/a	n	s	s	7.12.4	Não haverá vestiários
	176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?			n/a	n	s	s	7.4.5	Não haverá vestiários
	177	Há sinalização de emergência?			n/a	n	s	s	7.4.2.2	Não haverá vestiários
	178	Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?			n/a	n	s	s	5.6.4.1	Não haverá vestiários
	179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?			n/a	n	s	s	4.6.9	Não haverá vestiários
	180	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?			n/a	n	s	s	5.4.1	Não haverá vestiários

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

	181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?			n/a	s	s	s	6.11.2.4	Não haverá vestiários
	182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?			n/a	n	s	s	6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	Não haverá vestiários
	183	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?			n/a	s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	Não haverá vestiários
CABINAS	184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?			n/a	n	s	s	7.14.1	Não haverá cabinas
	185	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?			n/a	n	s	s	7.14.1	Não haverá cabinas
	186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de pratica esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?			n/a	s	s	s	7.14.1; 10.11.1	Não haverá cabinas
	187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?			n/a	n	s	s	7.5.f) Figura 84	Não haverá cabinas
	188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?			n/a	n	s	s	7.14.1	Não haverá cabinas
BANCOS	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?			n/a	n	s	s	7.14.2	Não haverá bancos
	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?			n/a	n	s	s	7.14.2 Figura 131	Não haverá bancos

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

ARMÁRIOS	191	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?		X	n/a	n	s	s	7.14.3	
	192	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m?		X	n/a	n	s	s	7.14.3	
	193	As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR 9050?		X	n/a	n	s	s	7.14.3 4.6.2 Figura 14	
	194	As projeção de abertura das portas dos armários permite área de circulação mínima de 0,90 m?		X	n/a	n	s	s	7.14.3	
ACESSÓRIOS	195	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?		X	n/a	n	s	s	7.14.5	
	196	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?		X	n/a	n	s	s	7.14.5	
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	197	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?		X	n/a	s	s	s	4.3.3 8.1	
	198	Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100º e 110º?			n/a	n	s	s	8.9.1	Não haverá assentos públicos
	199	Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?			n/a	n	s	s	5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1 Figuras 35 a 39	Não haverá local para atendimento ao publico
	200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?			n/a	n			10.19	Não haverá local para atendimento ao publico
	201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?			n/a	n	s	s	4.7	Não haverá local para atendimento ao publico
	202	O mobiliário não interrrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?			n/a	n	s	s	4.3.3	Não haverá local para atendimento ao publico
	203	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?			n/a	s	s	s	8.9.3	Não haverá local para atendimento ao publico
	204	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo,			n/a	n	s	s	4.3	Não haverá local para

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

		de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?								atendimento ao publico
	205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?			n/a	n	s	s	9.3.1.3	Não haverá local para atendimento ao publico
	206	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?			n/a	n	s	s	9.3.1.4	Não haverá local para atendimento ao publico
TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?			n/a	s	s	s	8.2.1.2	Não haverá pontos de embarque e desembarque
	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?			n/a	n	s	s	8.2.1.3 5.2.7	Não haverá pontos de embarque e desembarque
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?		X	n/a	n	s	s	8.3.2	Edificação de pequeno porte
	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?		X	n/a	n	s	s	8.3.1 8.1	
	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?		X	n/a	n	s	s	8.4.2	
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?		X	n/a	n	s	s	8.4.2	
	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180º de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?		X	n/a	n	s	s	8.4.2	
VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?		X	n/a	n	s	s	8.8.3	
BALCÕES DE ATENDIMENT	215	O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?			n/a	n	s	s	9.2.1.1	Não haverá local para atendimento ao publico

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

	216	Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal?			n/a	s	s	s	9.2.1.2	Não haverá local para atendimento ao publico
	217	Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180º (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?			n/a	s	s	s	9.2.1.2	Não haverá local para atendimento ao publico
	218	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?			n/a	n	s	s	9.2.1.4	Não haverá local para atendimento ao publico
	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?			n/a	n	s	s	9.2.3.4	Não haverá local para atendimento ao publico
	220	Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?			n/a	n	s	s	9.2.1.5 9.2.3.5	Não haverá local para atendimento ao publico
	221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à xparte rebaixada?			n/a	n	s	s	5.3.2.2	Não haverá local para atendimento ao publico
AUTO-ATENDIMENTO	222	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?			n/a	n	s	s	9.4.3.2	Não haverá local para atendimento ao publico
	223	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?			n/a	n	s	s	9.4.3.4	Não haverá local para atendimento ao publico
	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?			n/a	n	s	s	9.4.3.5	Não haverá local para atendimento ao publico
	225	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?			n/a	n	s	s	9.4.3.8	Não haverá local para atendimento ao publico
	226	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?			n/a	n	s	s	5.1.3	Não haverá local para atendimento ao publico
BEBEDOUROS	227	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas			n/a	n	s	s	8.5.1.2	Não haverá local para

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86
Mucajaí – Roraima – Brasil

		diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?								atendimento ao publico
	228	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?			n/a	n	s	s	8.5.1.3	Não haverá local para atendimento ao publico
	229	Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?			n/a	n	s	s	8.5.1.3	Não haverá local para atendimento ao publico
	230	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			n/a	n	s	s	8.5.2	Não haverá local para atendimento ao publico
	231	Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?			n/a	n	s	s	8.5.2	Não haverá local para atendimento ao publico
	232	Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?			n/a	n	s	s	8.5.2	Não haverá local para atendimento ao publico

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade
*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R$ 5 milhões.
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não

MUCAJAÍ/RR, 16 de fevereiro de 2026.

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 091883628-ORR