PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
Fls. Nº

PREFEITURA DE ITACOATIARA
SEMINFRA
PROCESSO Nº
FOLHA Nº

ANEXO XIX

CGLMI
Fls:

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO C (ID. Nº 25.459/2012), LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO LIMA, S/Nº. - VILA DE NOVO REMANSO, NO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM.

ITACOATIARA/AM
JANEIRO/2026

secretariadeinfraestruturaita@gmail.com
engenhariaseminfra.ita@gmail.com
Rua Benjamin Constant, 2042 - Pedreiras,
Itacoatiara – AM, CEP.: 69.100-090

1. **CRECHES/PRÉ-ESCOLAS – ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO C, LOCALIZADAS NA VILA DE NOVO REMANSO (ID Nº 25.459/2012).**

CGLMI
Fls:



Figura 1 – Imagem de satélite da área da creche. Fonte: Google Maps.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
Fls. Nº

1.1. REGISTRO DO LOTE/TERRENO



Figura 2 - Vista do terreno lateral direita dos blocos. Fonte: elaboração própria.

secretariadeinfraestruturaita@gmail.com
engenhariaseminfra.ita@gmail.com
Rua Benjamin Constant, 2042 - Pedreiras,
Itacoatiara – AM, CEP.: 69.100-090



Figura 3 – Vista posterior lateral direita da construção. Fonte: elaboração própria.



Figura 4 – Vista posterior esquerda da construção. Fonte: elaboração própria.

secretariadeinfraestruturaita@gmail.com
engenhariaseminfra.ita@gmail.com
Rua Benjamin Constant, 2042 - Pedreiras,
Itacoatiara – AM, CEP.: 69.100-090

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
Fls. Nº
CGLMI

1.2. BLOCO – ADMINISTRATIVO



Figura 5 – Vista frontal do bloco administrativo com presença de lona de lodo sobre a alvenaria e vegetação rasteira. Fonte: elaboração própria.



Figura 6 – Vista lateral frontal com presença de lona de lodo sobre a alvenaria e vegetação rasteira. Fonte: elaboração própria.

secretariadeinfraestruturaita@gmail.com
engenhariaseminfra.ita@gmail.com
Rua Benjamin Constant, 2042 - Pedreiras,
Itacoatiara – AM, CEP.: 69.100-090

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
Fls. Nº
CGLM
Fls:

1.3. BLOCOS CRECHES I, II E III



Figura 7 – Vista lateral direita. Fonte: elaboração própria.



Figura 8 – Bloco creche III. Vista lateral frontal com presença de lona de lodo sobre a alvenaria e vegetação rasteira. Fonte: elaboração própria.

secretariadeinfraestruturaita@gmail.com
engenhariaseminfra.ita@gmail.com
Rua Benjamin Constant, 2042 - Pedreiras,
Itacoatiara – AM, CEP.: 69.100-090

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
Fls. Nº
GLMI



Figura 9 – Bloco creche III. Presença de lona de lodo sobre a alvenaria, com elevação para eflorescência e vegetação rasteira. Fonte: elaboração própria.



Figura 10 – Bloco creche III. Área Interna com presença de lona de lodo sobre a alvenaria, com elevação para eflorescência e vegetação. Fonte: elaboração própria.

secretariadeinfraestruturaita@gmail.com
engenhariaseminfra.ita@gmail.com
Rua Benjamin Constant, 2042 - Pedreiras,
Itacoatiara – AM, CEP.: 69.100-090

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
Fls. Nº
GLMI



Figura 11 – Bloco creche III. Presença de lona de lodo sobre a alvenaria, com elevação para eflorescência e vegetação. Fonte: elaboração própria.



Figura 12 – Bloco creche I E II. Vista lateral direita com presença de lona de lodo sobre a alvenaria e vegetação rasteira. Fonte: elaboração própria.

secretariadeinfraestruturaita@gmail.com
engenhariaseminfra.ita@gmail.com
Rua Benjamin Constant, 2042 - Pedreiras,
Itacoatiara – AM, CEP.: 69.100-090

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
Fls. Nº
CGLMI



Figura 13 – Bloco creche I E II. Vista lateral direita com presença de lona de lodo sobre a alvenaria e vegetação rasteira. Fonte: elaboração própria.

1.4. BLOCO – SERVIÇOS



Figura 14 – Bloco creche I E II. Vista lateral esquerda com presença de lona de lodo sobre a alvenaria e vegetação rasteira. Fonte: elaboração própria.

secretariadeinfraestruturaita@gmail.com
engenhariaseminfra.ita@gmail.com
Rua Benjamin Constant, 2042 - Pedreiras,
Itacoatiara – AM, CEP.: 69.100-090

PREFEITURA DE ITACOATIARA
SEMINFRA
PROCESSO Nº
FOLHA Nº



Figura 15 – Bloco creche I E II. Vista lateral esquerda com presença de lona de lodo sobre a alvenaria e vegetação rasteira. Fonte: elaboração própria.

1.5. PÁTIO ABERTO E AMBIENTE EXTERNO



Figura 16 – Presença de vegetação cobrindo a vigas baldrames. Fonte: elaboração própria.

Itacoatiara /AM, 27 de janeiro de 2026.

Etlen Neves Benezar
Engenheira Civil
CREA-AM: 042111421-5

ETLEN NEVES BENEZAR
Engª. Civil – Crea/AM RNP: 0421114215

secretariadeinfraestruturaita@gmail.com
engenhariaseminfra.ita@gmail.com
Rua Benjamin Constant, 2042 - Pedreiras,
Itacoatiara – AM, CEP.: 69.100-090