TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA

RELATÓRIO

MAPA DE RISCOS

ID	FASE DA CONTRATAÇÃO	EVENTO DE RISCO	CAUSA PROVÁVEL	IMPACTO / CONSEQÜÊNCIA	NÍVEL DE RISCO	MEDIDA PREVENTIVA / MITIGADORA	RESPONSÁVEL
R01	Planejamento / Cotação	Divergência de espessura do MDF orçado pelas empresas.	Falta de atenção das empresas ao ler a prancha técnica do projeto arquitetônico.	Fracasso na conferência do objeto, desclassificação de propostas ou instabilidade estrutural do móvel.	**Médio**	Enviar o modelo padronizado de proposta e a prancha do projeto anexa exigindo declaração expressa de atendimento ao MDF de 15mm e 6 mm	SEGEP
R02	Seleção do Fornecedor	Ausência de propostas válidas na pesquisa de preços.	Baixo valor estimado da contratação desinteressando grandes marceneiros.	Atraso no fluxo do processo administrativo de contratação.	**Baixo**	Ampliar o envio de solicitações diretamente para marcenarias e empresas locais de móveis planejados de pequeno/médio porte.	SEGEP
R03	Execução / Montagem	Erro nas medidas durante a fabricação ou imprecisão na furação das ferragens e suporte do cabideiro.	Falta de conferência prévia *in loco* das medidas do nicho/parede do Gabinete por parte do marceneiro.	Atraso na entrega, retrabalho de marcenaria e necessidade de refazer peças.	**Médio**	Facultar e orientar a empresa contratada a realizar vistoria técnica no Gabinete da Presidência antes do início da fabricação.	SEGEP / Contratada
R04	Execução / Entrega	Quebra, trinca ou avaria no espelho de vidro cristal (4mm) durante o transporte ou fixação.	Manuseio inadequado de vidros de grande dimensão e falta de embalagem de proteção.	Atraso na conclusão da instalação e necessidade de reposição da peça.	**Médio**	Exigir embalagem adequada e transporte especializado. O recebimento definitivo só é dado com os espelhos intactos e testados.	Contratada

R05	Recebimento / Uso	Emperramento ou mau funcionamento das portas de correr e desalinhamento do puxador.	Instalação incorreta do trilho/roldanas ou uso de ferragens de baixa qualidade técnica.	Comprometimento da ergonomia e da estética visual exigida pelo projeto da Presidência.	**Baixo**	Realizar testes operacionais no ato do recebimento provisório e acionar a garantia quinquenal do serviço caso ocorram vícios escondidos.	SEGEP

Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO DE MELO COELHO**, **Técnico Judiciário**, em 09/10/2026, às 12:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar informando o código verificador **2907814** e o código CRC **E82A0E94**.

0012873-24.2026.6.27.8000	2907814v2