# PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico Nº 24BPMI-026/18/26

**DADOS DA VIATURA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marca:** GM | **Modelo:** TRAILBLAZER LT | **Ano:** 2019/2020 | **Placa**: FPP0D97 |
| **Chassis:** 9BG156FK0LC407632 | **Patrimônio:** 219003421 | | |
| **KM:** 472945 | **PREFIXO:** 3-222 | **Combustível:** DIESEL | |
| **Unidade:** CPI-9 - 24º BPM/I | **CNPJ:** 04.198.514/0127-56 | | |
| **Endereço:** RUA ODILON DE PAULA GIÃO, 105 - JARDIM NOVA SÃO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP | | | |
| **Telefone:** (19) 3638-1150 | **e-mail:** 24bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br | | |
| **Oficial Regimental (Gestor Do Contrato):** 1º TEN PM FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE | | | |

**SERVIÇO 1**

| | ITEM | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | CATSER | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO/DESC. | V. EMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 25380 | 3565 | Substituir Jogo de Pastilha de Freio Dianteira | 1,00 | | |
| | 2 | 25380 | 3565 | Substituir Jogo de Pastilha de Freio Traseiro | 1,00 | | |
| | 3 | 25380 | 3565 | Substituir Disco de Freio Dianteiro | 1,50 | | |
| | 4 | 25380 | 3565 | Substituir Disco de Freio Traseiro | 1,50 | | |
| | 5 | 25380 | 3565 | Substituir Óleo do Freio | 1,00 | | |
| | | | | | | **TOTAL DOS SERVIÇOS :** | **R$ 0,00** |
| B | ITEM | Código da Peça | CATSER | Descrição das Peças | QTDA | Valor Unitário | Valor Total Desc |
| | 6 | 52129017 | 3565 | Jogo de Pastilha de Freio Dianteira | 1 | | |
| | 7 | 52144948 | 3565 | Jogo de Pastilha de Freio Traseiro | 1 | | |
| | 8 | 52100120 | 3565 | Disco de Freio Dianteiro | 2 | | |
| | 9 | 85543315 | 3565 | Disco de Freio Traseiro | 2 | | |
| | 10 | DOT 4 | 3565 | Óleo do Freio | 2 | | |
| | | | | | | **TOTAL DAS PEÇAS :** | **R$ 0,00** |
| | | | | | | **TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :** | **R$ 0,00** |

**SERVIÇO 2**

| | ITEM | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | CATSER | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO/DESC. | V. EMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11 | 25380 | 3565 | Substituir Amortecedor Dianteiro | 2,00 | | |
| | 12 | 25380 | 3565 | Substituir Amortecedor Traseiro | 1,50 | | |
| | 13 | 25380 | 3565 | Substituir Kit Amortecedor Dianteiro | 1,00 | | |
| | 14 | 25380 | 3565 | Substituir Kit Amortecedor Traseiro | 0,80 | | |
| | 15 | 25380 | 3565 | Substituir Bandeja Inferior Dianteira Dir/Esq | 2,00 | | |
| | 16 | 25380 | 3565 | Substituir Bandeja Superior Dianteira | 2,00 | | |
| | 17 | 25380 | 3565 | Substituir Bieletas | 1,00 | | |
| | 18 | 25380 | 3565 | Substituir Borracha Barra Estabilizadora Traseira | 1,00 | | |
| | 19 | 25380 | 3565 | Substituir Mangueira de Pressão | 1,50 | | |
| | 20 | 25380 | 3565 | Substituir Pivô Suspensão Dianteira Superior Dir/Esq | 2,00 | | |
| | | | | | | **TOTAL DOS SERVIÇOS :** | **R$ 0,00** |
| B | ITEM | Código da Peça | CATSER | Descrição das Peças | QTDA | Valor Unitário | Valor Total Desc |
| | 21 | 52034602 | 3565 | Amortecedor Dianteiro | 2 | | |
| | 22 | 52041286 | 3565 | Amortecedor Traseiro | 2 | | |
| | 23 | 94708484 | 3565 | Kit Amortecedor Dianteiro | 2 | | |
| | 24 | 52028128 | 3565 | Kit Amortecedor Traseiro | 2 | | |
| | 25 | 52123588 / 52123589 | 3565 | Bandeja Inferior Dianteira Dir/Esq | 2 | | |
| | 26 | 52123583 / 52123584 | 3565 | Bandeja Superior Dianteira | 2 | | |
| | 27 | 52123686 | 3565 | Bieletas | 2 | | |
| | 28 | 52030728 | 3565 | Borracha Barra Estabilizadora Traseira | 2 | | |
| | 29 | 52046897 | 3565 | Mangueira de Pressão | 1 | | |
| | 30 | 52028127 / 94770283 | 3565 | Pivô Suspensão Dianteira Superior Dir/Esq | 2 | | |
| | | | | | | **TOTAL DAS PEÇAS :** | **R$ 0,00** |
| | | | | | | **TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :** | **R$ 0,00** |

**SERVIÇO 3**

| | ITEM | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | CATSER | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO/DESC. | V. EMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 31 | 25380 | 3565 | Substituir Lanterna da Tampa Traseira LE | 0,50 | | |
| | 32 | 25380 | 3565 | Substituir Par de Farol de Milha | 1,50 | | |
| | 33 | 25380 | 3565 | Substituir Para-choque Dianteiro | 2,00 | | |
| | 34 | 25380 | 3565 | Substituir Para-choque Traseiro | 2,50 | | |
| | 35 | 25380 | 3565 | Remover e Aplicacar Grafismo Completo na viatura (Padrão PMESP) | 8,00 | | |
| | 36 | 25380 | 3565 | Funilaria/preparação e Pintura Completa da Viatura (Padrão PMESP) | 40,00 | | |
| | | | | | | **TOTAL DOS SERVIÇOS :** | **R$ 0,00** |
| B | ITEM | Código da Peça | CATSER | Descrição das Peças | QTDA | Valor Unitário | Valor Total Desc |
| | 37 | 86812486 | 3565 | Lanterna da Tampa Traseira LE | 1 | | |
| | 38 | 52139281 (LD) + 52139282 (LE) | 3565 | Par de Farol de Milha | 1 | | |
| | 39 | 52141913 | 3565 | Para-choque Dianteiro | 1 | | |
| | 40 | 26292591 | 3565 | Para-choque Traseiro | 1 | | |
| | | | | | | **TOTAL DAS PEÇAS :** | **R$ 0,00** |
| | | | | | | **TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :** | **R$ 0,00** |

**SERVIÇO 4**

| | ITEM | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | CATSER | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO/DESC. | V. EMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 41 | 25380 | 3565 | Substituir Alavanca de Regulagem do Banco | 0,50 | | |
| | 42 | 25380 | 3565 | Substituir Capa de Banco | 1,50 | | |
| | 43 | 25380 | 3565 | Substituir Jogo Calha de Chuva | 1,00 | | |
| | 44 | 25380 | 3565 | Substituir Jogo de Tapete (tipo carpete) | 0,30 | | |
| | 45 | 25380 | 3565 | Substituir - Remoção e Instalação Guarda Preso | 2,00 | | |
| | 46 | 25380 | 3565 | Substituir - Serviço de Encapar Volante | 1,50 | | |
| | 47 | 25380 | 3565 | Substituir - Troca de Carpete | 5,00 | | |
| | | | | | | **TOTAL DOS SERVIÇOS :** | **R$ 0,00** |
| B | ITEM | Código da Peça | CATSER | Descrição das Peças | QTDA | Valor Unitário | Valor Total Desc |
| | 48 | 52184403 | 3565 | Alavanca de Regulagem do Banco | 1 | | |
| | 49 | 52184404 | 3565 | Capa de Banco | 4 | | |
| | 50 | 94773821 | 3565 | Jogo Calha de Chuva | 1 | | |
| | 51 | 94762047 | 3565 | Jogo de Tapete (tipo carpete) | 1 | | |
| | | | | | | **TOTAL DAS PEÇAS :** | **R$ 0,00** |
| | | | | | | **TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :** | **R$ 0,00** |

**SERVIÇO 5**

| | ITEM | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | CATSER | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO/DESC. | V. EMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 52 | 25380 | 3565 | Substituir Filtro de Cabine (I) | 0,50 | | |
| | 53 | 25380 | 3565 | Substituir Filtro de Cabine (II) | 0,50 | | |
| | 54 | 25380 | 3565 | Substituir Motor Ventilador Auxiliar Ar Cond. Guarda Preso | 2,00 | | |
| | 55 | 25380 | 3565 | Substituir Válvula Alta e Baixa de Ar Condicionado | 1,00 | | |
| | 56 | 25380 | 3565 | Substituir - Carga de Gás | 1,00 | | |
| | 57 | 25380 | 3565 | Substituir - Higienização Sistema Ar Condicionado | 1,00 | | |
| | | | | | | **TOTAL DOS SERVIÇOS :** | **R$ 0,00** |
| B | ITEM | Código da Peça | CATSER | Descrição das Peças | QTDA | Valor Unitário | Valor Total Desc |
| | 58 | 52101541 | 3565 | Filtro de Cabine (I) | 1 | | |
| | 59 | 52101541 | 3565 | Filtro de Cabine (II) | 1 | | |
| | 60 | 84661892 | 3565 | Motor Ventilador Auxiliar Ar Cond. Guarda Preso | 1 | | |
| | 61 | 52028125 | 3565 | Válvula Alta e Baixa de Ar Condicionado | 1 | | |
| | | | | | | **TOTAL DAS PEÇAS :** | **R$ 0,00** |
| | | | | | | **TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :** | **R$ 0,00** |

| SERVIÇO 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ITEM | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | CATSER | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO/DESC. | V. EMP |
| | 62 | 25380 | 3565 | Substituir Bicos dos Pneus | 0,50 | | |
| | 63 | 25380 | 3565 | Substituir os Pneus | 1,50 | | |
| | 64 | 25380 | 3565 | Alinhamento | 1,00 | | |
| | 65 | 25380 | 3565 | Balanceamento | 1,00 | | |
| | | | | | | **TOTAL DOS SERVIÇOS :** | **R$ 0,00** |
| B | ITEM | Código da Peça | CATSER | Descrição das Peças | QTDA | Valor Unitário | Valor Total Desc |
| | 66 | N/C | 3565 | Bico de Pneu | 4 | | |
| | 67 | PNEU | 3565 | Pneu 265/60R18 Treadwear acima de 400, tração mínima A (preferência AA), temperatura A, índice de carga mínimo 112. | 4 | | |
| | | | | | | **TOTAL DAS PEÇAS :** | **R$ 0,00** |
| | | | | | | **TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :** | **R$ 0,00** |

| SERVIÇO 7 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ITEM | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | CATSER | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO/DESC. | V. EMP |
| | 68 | 25380 | 3565 | Substituir Correia do Alternador | 1,00 | | |
| | 69 | 25380 | 3565 | Substituir Filtro de Combustível | 1,00 | | |
| | 70 | 25380 | 3565 | Substituir Filtro de Óleo | 0,50 | | |
| | 71 | 25380 | 3565 | Substituir Kit Correia Dentada | 4,50 | | |
| | 72 | 25380 | 3565 | Substituir Óleo de Câmbio Automático | 2,00 | | |
| | 73 | 25380 | 3565 | Substituir Óleo de Motor | 0,50 | | |
| | 74 | 25380 | 3565 | Substituir Óleo do Diferencial | 1,00 | | |
| | 75 | 25380 | 3565 | Substituir Rolamento da Correia do Alternador | 1,50 | | |
| | 76 | 25380 | 3565 | Substituir Anel de Vedação | 0,50 | | |
| | 77 | 25380 | 3565 | Substituir Junta da Tampa de Válvula | 2,00 | | |
| | | | | | | **TOTAL DOS SERVIÇOS :** | **R$ 0,00** |
| B | ITEM | Código da Peça | CATSER | Descrição das Peças | QTDA | Valor Unitário | Valor Total Desc |
| | 78 | 24581173 | 3565 | Correia do Alternador | 1 | | |
| | 79 | 19522344 | 3565 | Filtro de Combustível | 1 | | |
| | 80 | 19372671 | 3565 | Filtro de Óleo | 1 | | |
| | 81 | 24591047 / 12644510 | 3565 | Kit Correia Dentada | 1 | | |
| | 82 | 19353000 | 3565 | Óleo de Câmbio Automático | 10 | | |
| | 83 | 98552923 | 3565 | Óleo de Motor | 6 | | |
| | 84 | 19300072 | 3565 | Óleo do Diferencial | 2 | | |
| | 85 | 94722019 | 3565 | Rolamento da Correia do Alternador | 1 | | |
| | 86 | 94772133 | 3565 | Anel de Vedação | 1 | | |
| | 87 | 55593847 | 3565 | Junta da Tampa de Válvula | 1 | | |
| | | | | | | **TOTAL DAS PEÇAS :** | **R$ 0,00** |
| | | | | | | **TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :** | **R$ 0,00** |

| SERVIÇO 8 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ITEM | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | CATSER | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO/DESC. | V. EMP |
| | 88 | 25380 | 3565 | Substituir Aditivo de Radiador | 1,00 | | |
| | 89 | 25380 | 3565 | Substituir Bomba d'Água | 4,00 | | |
| | 90 | 25380 | 3565 | Substituir Carcaça da Válvula Termostática | 2,00 | | |
| | 91 | 25380 | 3565 | Substituir Reservatório de Água do Radiador | 0,50 | | |
| | 92 | 25380 | 3565 | Substituir Resistência Eletroventilador | 1,50 | | |
| | 93 | 25380 | 3565 | Substituir Tampa do Reservatório | 0,20 | | |
| | | | | | | **TOTAL DOS SERVIÇOS :** | **R$ 0,00** |
| B | ITEM | Código da Peça | CATSER | Descrição das Peças | QTDA | Valor Unitário | Valor Total Desc |
| | 94 | 93742646 | 3565 | Aditivo de Radiador | 5 | | |
| | 95 | 12686154 | 3565 | Bomba d'Água | 1 | | |
| | 96 | 55593034 | 3565 | Carcaça da Válvula Termostática | 1 | | |
| | 97 | 52041285 | 3565 | Reservatório de Água do Radiador | 1 | | |
| | 98 | 52028124 | 3565 | Resistência Eletroventilador | 1 | | |
| | 99 | 13502353 | 3565 | Tampa do Reservatório | 1 | | |
| | | | | | | **TOTAL DAS PEÇAS :** | **R$ 0,00** |
| | | | | | | **TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :** | **R$ 0,00** |

| SERVIÇO 9 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ITEM | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | CATSER | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO/DESC. | V. EMP |
| | 100 | 25380 | 3565 | Substituir Bateria | 0,50 | | |
| | | | | | | **TOTAL DOS SERVIÇOS :** | **R$ 0,00** |
| B | ITEM | Código da Peça | CATSER | Descrição das Peças | QTDA | Valor Unitário | Valor Total Desc |
| | 101 | 13511195 | 3565 | Bateria 70Ah | 1 | | |
| | | | | | | **TOTAL DAS PEÇAS :** | **R$ 0,00** |
| | | | | | | **TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :** | **R$ 0,00** |

| SERVIÇO 10 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ITEM | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | CATSER | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO/DESC. | V. EMP |
| | 102 | 25380 | 3565 | Substituir - Lavagem Completa | 2,00 | | |
| | | | | | | **TOTAL DOS SERVIÇOS :** | **R$ 0,00** |
| | | | | | | **TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :** | **R$ 0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS | **R$ 0,00** |
| | | | | VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS | |
| | | | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS | |
| Total KM percorridos: | 0 | Total Km pagos: | 0 | NÃO SERÁ NECESSÁRIO SERVIÇO DE GUINCHO | |
| | | | | VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE) | |

TIPO DE MANUTENÇÃO: PREVENTIVA
TEMPO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 123,3 HORAS
PERÍODO: 17 (dezessete) dias úteis

Quartel em São João da Boa Vista, 05 de outubro de 2026.

GLEITON NÓBREGA DE SOUSA SANTOS
Cb PM Auxiliar Motomec

FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE
1º Ten PM Chefe Motomec

***DADOS DA EMPRESA***
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL:
CPF:
RG:
TELEFONE:
E-MAIL:
DADOS BANCÁRIOS: