# PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
## Referência: Projeto Básico nº 19BPMI - 007/100/26

| DADOS DA VIATURA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Marca:** | RENAULT | **Modelo:** | DUSTER ZEN 1.6 | **PLACA:FII8F92** |
| **Chassis:** | 93YHJD207NJ114972 | **Ano:** | 2021/2022 | **PATRIMÔNIO: 222001549** |
| **KM:** | 220.762 | **PREFIXO:** | I-19138 | **COMBUSTIVEL:** FLEX |

**Unidade: CPI9- 19º PBMI 1ª CIA** **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

**Endereço:PRAÇA COMENDADOR MULLER 78 CENTRO- Americana/S.P.**

**Telefone: (19) 3407-5209/ 3406-6097** **e-mail** 19bpmi1ciamotomec@policiamilitar.sp.gov.br

**Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): CAP PM RENAN ALCÂNTARA DOS SANTOS**

### SERVIÇO 1

| ITEM | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | CATSER | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO | V. EMP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR FECHADURA OU HASTE DO PINO TRAVA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO | 0,90 | | |
| 2 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR E/OU CODIFICAR CHAVE DE IGNIÇÃO/CONTROLE | 1,20 | | |
| 3 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR BANCO COMPLETO DIANTEIRO L.E. (MOTORISTA) | 0,50 | | |
| 4 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD | 0,50 | | |
| 5 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD | 0,40 | | |
| 6 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE | 0,50 | | |
| 7 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE | 0,40 | | |
| 8 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR CARPETE | 1,60 | | |
| 9 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR FORRAÇÃO DE TETO | 1,50 | | |
| 10 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR CAPA PROTETORA DO CARPETE | 0,30 | | |
| 11 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO | 1,00 | | |
| 12 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR DA CAIXA DE AR | 5,00 | | |
| 13 | 30007 | 3565 | RECARGA DE GÁS DO SISTEMA | 2,50 | | |
| 14 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR FILTRO DE PÓLEN | 0,40 | | |
| 15 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR BOMBA DE ÓLEO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS | 2,4 | | |
| 16 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO | 0,40 | | |
| 17 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR JOGO DE BRONZINAS DE BIELA OU MANCAL | 3,50 | | |
| 18 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR, REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE OU JUNTA DO CABEÇOTE INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS | 3,90 | | |
| 19 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR BIELAS, PISTÕES OU ANÉIS DO MOTOR | 7,00 | | |
| 20 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR | 0,50 | | |
| 21 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR RETENTOR DO VOLANTE C/ CAMBIO E VOLANTE REMOVIDO | 0,20 | | |
| 22 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR RETENTOR DA POLIA MOTOR INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS | 1,40 | | |
| 23 | 30007 | 3565 | RETIFICAR SEDE VÁLVULAS MOTOR 16V | 1,80 | | |
| 24 | 30007 | 3565 | PLAINAR CABEÇOTE | 0,70 | | |
| 25 | 30007 | 3565 | RETIFICAR OU BRUNIR BLOCO DO MOTOR | 4,00 | | |
| 26 | 30007 | 3565 | REMOVER E INSTALAR MOTOR | 4,00 | | |
| 27 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR CORRENTE DE COMANDO E TENSIONADOR | 3,00 | | |
| 28 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR VÁLVULAS DE ESCAPAMENTO COM CABEÇOTE REMOVIDO | 0,50 | | |
| 29 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR VÁLVULAS DEADMISSÃO COM CABEÇOTE REMOVIDO | 0,50 | | |
| 30 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA VÁLVULAS | 0,30 | | |
| 31 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR BOMBA D'ÁGUA | 1,50 | | |
| 32 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL | 0,50 | | |
| 33 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO | 0,30 | | |
| 34 | 30007 | 3565 | SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO | 0,30 | | |
| | | | | **TOTAL DOS SERVIÇOS :** | | |

| ITEM | Código da Peça | CATSER | DESCRIÇÃO DE PEÇAS | QTDA | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 805035239R | 3565 | FECHADURA COMPLETA PORT DIANTEIRA - LE | 1 | | |
| 36 | N/C | 3565 | BANCO DO MOTORISTA COMPLETO | 1 | | |
| 37 | 91774 | 3565 | COURVIN CINZA PARA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROTEÇÃO PARA BANCOS | 2 | | |
| 38 | 749020344R | 3565 | FORRO ASSOALHO CARPETE | 1 | | |
| 39 | 739100432R | 3565 | TROCAR FORRO DE TETO | 1 | | |
| 40 | N/C | 3565 | REVESTIMENTO ASSOALHO CURVIN | 1 | | |
| 41 | 926000097R | 3565 | COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO | 1 | | |
| 42 | 6001552011 | 3565 | ELETROVENTILADOR DE PAINEL DO A/C | 1 | | |
| 43 | 27277157BR | 3565 | FILTRO DE CABINE POLEN | 1 | | |
| 44 | 8200591428 | 3565 | BOMBA DE OLEO | 1 | | |
| 45 | 7700274177 | 3565 | FILTRO DE ÓLEO | 1 | | |
| 46 | 7701478839 | 3565 | CASQUILHO DO VIRABREQUIM | 1 | | |
| 47 | 7701474892 | 3565 | CASQUILHOS DA BIELA | 1 | | |
| 48 | 110441KT0B | 3565 | JUNTA DO CABEÇOTE | 1 | | |
| 49 | 7701471366 | 3565 | PARAFUSO DO CABEÇOTE | 1 | | |
| 50 | OSS | 3565 | ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTETICO | 4 | | |
| 51 | 7701474855 | 3565 | PISTÃO DO MOTOR | 4 | | |
| 52 | 122791HC0A | 3565 | RETENTOR DO VOLTANTE | 1 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 289132889R | 3565 | RETENTOR DO VIRABREQUIM | 1 | | |
| 54 | 130C19110R | 3565 | KIT CORRENTE DE COMANDO | 1 | | |
| 55 | 132021650R | 3565 | VÁLVULA DE ESCAPE | 1 | | |
| 56 | 7701472124 | 3565 | VÁLVULA DE ADMISSÃO | 1 | | |
| 57 | 75825 | 3565 | JUNTA TAMPA DE VÁLVULA | 1 | | |
| 58 | 210105296R | 3565 | BOMBA DE ÁGUA | 1 | | |
| 59 | 172026206R | 3565 | BOMBA DE COMBUSTIVEL COM FILTRO | 1 | | |
| 60 | 808329651R | 3565 | BORRACHA DAS PORTAS DIANTEIRAS | 2 | | |
| | | | | | **TOTAL DAS PEÇAS :** | **R$ 0,00** |
| | | | | | **TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :** | **R$ 0,00** |

| Descrição | | |
|---|---|---|
| | VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS | **R$** - |
| | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS | **R$** - |
| | VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO | |
| | VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE) | |

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PRAZO PARA REALIZAÇÃO (15) DIAS UTEIS

Americana, 27 de Agosto de 2026

***DADOS DA EMPRESA***

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

CPF:

RG:

TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS: