PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico Nº 24BPMI-027/18/26

DADOS DA VIATURA

Marca: GM	**Modelo:** SPIN 18L AT PREMIER	**Ano:** 2022/2022	**Placa**: FYZ6B16
Chassis: 9BGJP7520NB202766	**Patrimônio:** 222013095		
KM: 110372	**PREFIXO:** I-24416	**Combustível:** FLEX	
Unidade: CPI-9 - 24º BPM/I	**CNPJ:** 04.198.514/0127-56		
Endereço: RUA ODILON DE PAULA GIÃO, 105 - JARDIM NOVA SÃO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP			
Telefone: (19) 3638-1150	**e-mail:** 24bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br		
Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1º TEN PM FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE			

SERVIÇO 1

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	1	126721	3565	Substituir Pneu 215/65 R16	1,20		
	2	126721	3565	Substituir Bico de Pneu	0,40		
	3	126721	3565	Alinhamento	0,50		
	4	126721	3565	Balanceamento	0,80		
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 0,00**
B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	5	PNEU	3565	Pneu 215/65 R16 - Treadwear acima de 400, tração mínima A (preferência AA), temperatura A, índice de carga mínimo 112.	4		
	6	N/C	3565	Bico de Pneu	4		
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 0,00**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 0,00**

SERVIÇO 2

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	7	126721	3565	Substituir Tapeçaria Bancos Dianteiros LD/LE	2,00		
	8	126721	3565	Substituir Capa do Parachoque Dianteiro	1,50		
	9	126721	3565	Substituir Grade Inferior Parachoque Dianteiro	0,50		
	10	126721	3565	Substituir Capô - Funilaria e Pintura	4,50		
	11	126721	3565	Substituir Adesivo Capô (PADRÃO PMESP)	0,50		
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 0,00**
B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	12	N/C	3565	Tapeçaria Bancos Dianteiros LD/LE	2		
	13	52153505	3565	Capa do Parachoque Dianteiro	1		
	14	52128411	3565	Grade Inferior Parachoque Dianteiro	1		
	15	N/C	3565	Adesivo Capô (PADRÃO PMESP)	1		
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 0,00**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 0,00**

SERVIÇO 3

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	16	126721	3565	Substituir Carcaça do Câmbio Automático GM	8,00		
	17	126721	3565	Substituir Óleo Câmbio Automático GM	0,80		
	18	126721	3565	Substituir Bomba de Óleo Câmbio Automático	6,00		
	19	126721	3565	Substituir Filtro da Bomba de Óleo do Câmbio	4,00		
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 0,00**
B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	20	24298906	3565	Carcaça do Câmbio Automático GM	1		
	21	19355656	3565	Óleo Câmbio Automático GM	9		
	22	24289056	3565	Bomba de Óleo Câmbio Automático	1		
	23	24237508	3565	Filtro da Bomba de Óleo do Câmbio	1		
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 0,00**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 0,00**

SERVIÇO 4

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	24	126721	3565	Substituir Baterias	0,60		
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 0,00**
B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	25	N/C	3565	Bateria 45AH	2		
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 0,00**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 0,00**

				VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	**R$ 0,00**
				VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	
				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Total KM percorridos:	218	Total Km pagos:	218	SERÁ NECESSÁRIO SERVIÇO DE GUINCHO	
				VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA
TEMPO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 31,30 HORAS
PERÍODO: 06 (seis) dias úteis

Quartel em São João da Boa Vista, 07 de outubro de 2026.

GLEITON NÓBREGA DE SOUSA SANTOS
Cb PM Aux. Motomecanização
Cb PM Auxiliar Motomec

FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE
1º Ten PM Chefe Motomec

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL:
CPF:
RG:
TELEFONE:
E-MAIL:
DADOS BANCÁRIOS: