# PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
## Referência: Projeto Básico nº 36BPMI - 004/240/26

| **DADOS DA VIATURA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Marca:** | GM | **Modelo:** | TRAILBLAZER | **PLACA:** FPP0317 | |
| **Chassis:** | 9BG156FK0LC407335 | **Ano:** 2020 | | **PATRIMÔNIO:** 219002768 | |
| **KM:** | 195.532 | **PREFIXO:** | I-36282 | **COMBUSTIVEL:** DIESEL | |
| **Unidade:** CPI9- 36º PBMI - 2ª Cia/PM | | | | **CNPJ:** 04.198.514/0127-56 | |
| **Endereço:** Rua Alan Kardec, 143 - Jardim Maraba, Araras - SP | | | | | |
| **Telefone:** (19) 3443-5820 | | | **e-mail** 36bpmi2ciap4@policiamilitar.sp.gov.br | | |
| **Oficial Regimental (Gestor Do Contrato):** CAP PM TÁRCILA DE MIRANDA SANTOS | | | | | |

**SERVIÇO 1**

| ITEM | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | CATSER | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO | V. EMP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888-0 | 3565 | REMOVER E INSTALAR CÂMBIO | 4,00 | | |
| 2 | 1924-0 | 3565 | SUBSTITUIR ÓLEO LUBRIFICANTE DE CÂMBIO | 0,30 | | |
| | | | | | **TOTAL DOS SERVIÇOS :** | **R$ -** |

| ITEM | Código da Peca | CATSER | Descrição | QTDA | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24250500 | 3565 | CÂMBIO COMPLETO | 1 | | |
| 4 | 19353429 | 3565 | ÓLEO DE CÂMBIO | 11 | | |
| | | | | | **TOTAL DAS PEÇAS :** | **R$ -** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :** | **R$ -** |
| | |
| VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS | **R$ -** |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS | **R$ -** |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS | **R$ -** |
| VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO | |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE) | |

PRAZO DA MANUTENÇÃO: 01 DIA (UM DIA)

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

HAVERÁ UTILIZAÇÃO DE GUINCHO

Araras, 01 de setembro de 2026

***DADOS DA EMPRESA***

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL:

CPF:

RG:

TELEFONE:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS: