PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI - 008/441/26

DADOS DA VIATURA				
Marca:	RENAULT	**Modelo:**	DUSTER ZEN 1.6	**PLACA: FPP2D96**
Chassis:	93YHJD202MJ448406	**Ano:**	2021	**PATRIMÔNIO: 220007178-D**
KM:	275.500	**PREFIXO:**	I-36401	**COMBUSTIVEL: FLEX**

Unidade: CPI9 - 36BPMI **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço: Rua João Picinini, 100 - Jardim Laranjeiras - Limeira SP

Telefone: (19) 3451-7373 **e-mail** 36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): CAP PM FELICIO PELLUCCI JUNIOR

SERVIÇO 1

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	8359-3	3565	SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR INTERNO	0,70		
2	8359-3	3565	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,00		
3	8359-3	3565	SUBSTITUIR CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO	1,70		
4	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,30		
5	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,30		
6	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,30		
7	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,30		
8	1965-8	3565	SUBSTITUIR TAPETES DE BORRACHA	0,10		
9	1965-8	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,50		
10	1965-8	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,40		
11	1965-8	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,50		
12	1965-8	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,40		
13	1965-8	3565	SUBSTITUIR SUPORTE DO QUEBRA-SOL LADO ESQUERDO	0,20		
14	1965-8	3565	SUBSTITUIR SUPORTE DO QUEBRA-SOL LADO DIREITO	0,20		
15	1871-6	3565	SUBSTITUIR FAROL LADO DIREITO	0,30		
16	1871-6	3565	SUBSTITUIR FAROL LADO ESQUERDO	0,30		
17	1871-6	3565	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	0,20		
18	1871-6	3565	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,10		
19	8359-3	3565	RECARGA DE GÁZ DO SISTEMA	2,50		
20	1965-8	3565	HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA	2,50		
21	1954-2	3565	POLIMENTO COMPLETO COM TROCA DE TODOS OS GRAFISMO PADRÃO PMESP	7,00		
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ -**

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
22	696886	3565	VENTOINHA DO AR CONDICIONADO	1		
23	926000097R	3565	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1		
24	921007794R	3565	CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO	1		
25	808321867R	3565	BORRACHAS PORTAS DIANTEIRA	2		
26	769243358R	3565	BORRACHAS PORTAS TRASEIRA	2		
27	2710031	3565	JOGO DE TAPETES	1		
28	873204027R	3565	JOGO DE CAPAS DE BANCOS DIANTEIRO	2		
29	964009219R	3565	QUEBRA SOL	2		
30	260100576R	3565	FAROL DIANTEIRO COMPLETO	2		
31	288901158R	3565	PALHETAS DIANTEIRA	2		
32	287900968R	3565	PALHETA TRASEIRA	1		
					TOTAL DAS PEÇAS :	
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	

VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	**R$**	-
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$**	-
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$**	-
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$**	-

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS

NÃO HAVERÁ A NECESSIDADE DE GUINCHO PARA O TRANSPORTE.

Limeira, 04 de setembro de 2026

EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA
Cb PM - Elaborador

MARINA PELEGRINI BISCAINO
Cap PM - Comandante

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL:
CPF:
RG:
TELEFONE:
E-MAIL:
DADOS BANCÁRIOS: