PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 10º BPMI - 004/500.4/26.

DADOS DA VIATURA							
Marca:	GM	**Modelo:**	SPIN 1.8L MT LT	**Ano:**	2019/2020	**Placa:**	ECI7950
Chassis: 9BGJD7520LB151550						**Patrimônio:**	219023431
KM:	**305.270**	**PREFIXO:**	**22-1253**			**Combustível:**	FLEX

DADOS DO CLIENTE	
Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE	**CNPJ:** 04.198.514/0127-56
Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP	
Telefone: (19) 3421-4515	**e-mail** 10bpmi5ciap4@policiamilitar.sp.gov.br
Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): Cap PM Alexandre José Rovay	

SERVIÇO 1

A

CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
83593	2836	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,00	R$ 275,00	R$ 275,00
83593	2836	SUBSTITUIR CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO	1,70	R$ 275,00	R$ 467,50
83593	2836	SUBSTITUIR FILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO	1,00	R$ 275,00	R$ 275,00
83593	2836	SUBSTITUIR VÁLVULA DE EXPANSÃO	1,20	R$ 275,00	R$ 330,00
83593	2836	SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DE ENVIO E RETORNO AO COMPRESSOR DO AR	1,00	R$ 276,67	R$ 276,67
83593	2836	SUBSTITUIR SENSOR DE PRESSÃO DO AR CONDICIONADO	1,20	R$ 275,00	R$ 330,00
83593	2836	SUBSTITUIR ORINGS DE VEDAÇÃO (CLIA024)	0,50	R$ 275,00	R$ 137,50
83593	2836	SUBSTITUIR ÓLEO PAG	0,50	R$ 275,00	R$ 137,50
83593	2836	RECARGA DE GÁZ DO SISTEMA	2,50	R$ 275,00	R$ 687,50
83593	2836	RETIRAR VAZAMENTO / LIMPEZA (FLUSHING) DO SISTEMA A/C	2,00	R$ 275,00	R$ 550,00
				TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 3.466,67**

B

Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
1	175200	Compressor completo do ar-condicionado	1	R$ 2.204,33	R$ 2.204,33
2	175200	Condensador do ar-condicionado	1	R$ 1.204,33	R$ 1.204,33
3	175200	Filtro secador / receptor secador	1	R$ 190,00	R$ 190,00
4	175200	Válvula de expansão	1	R$ 193,33	R$ 193,33
5	175200	Mangueira compressor ao condensador	1	R$ 832,00	R$ 832,00
6	175200	Sensor de pressão do ar-condicionado	1	R$ 223,33	R$ 223,33
7	175200	Jogo de O-rings / vedações	1	R$ 93,33	R$ 93,33
8	4970535	Óleo PAG 46	1	R$ 80,00	R$ 80,00
9	175200	Gás refrigerante R134a	1	R$ 123,33	R$ 123,33
10	175200	Material para flushing / limpeza interna	1	R$ 216,67	R$ 216,67
				TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 5.360,66**

TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 8.827,33**
VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 5.360,66**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 3.466,67**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$ 300,00**
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$ 9.127,33**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PERÍODO: 10 DIAS UTEIS

Quartel em Piracicaba, 14 de setembro de 2026.

WHANDERSON DA SILVA MUNIZ
CB PM AUX DE MATERIAIS

ALEXANDRE JOSÉ ROVAY
CAP PM COMANDANTE DA 5ª CIA PM

O PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO PARA OS SERVIÇOS CITADOS ACIMA, SOMADO AOS SEUS INTERVALOS SERÁ DE 10 (DEZ DIAS UTEIS)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 10º BPMI - 001/900.4/26.

DADOS DA VIATURA

Marca:	YAMAHA	**Modelo:**	XT660R	**Ano:**	2017	**Placa:**	GCT-2A72
Chassis:	**9C6KM0030H0027052**			**Patrimônio:**	216015695		
KM:	**35.750**	**PREFIXO:**	**I-10023-11**	**Combustível:**	GASOLINA		

DADOS DO CLIENTE

Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE — **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP

Telefone: (19) 3421-4515 — **e-mail** 10bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): CAP PM EDUARDO WATANABE PANSONATO

SERVIÇO 1

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	18767	3565	SUBSTITUIR SISTEMA ILUMINAÇÃO E SONORO	1,00	R$ 266,67	R$ 266,67
	18767	3565	SUBSTITUIR KIT CARENAGEM	1,00	R$ 266,67	R$ 266,67
	18767	3565	SUBSTITUIR TAMPAS LATERIAIS	0,40	R$ 266,67	R$ 106,67
	18767	3565	SUBSTITUIR PAR DE MANETES FREIO E EMBREAGEM	0,40	R$ 266,67	R$ 106,67
	18767	3565	SUBSTITUIR PARES RETROVISORES	0,40	R$ 266,67	R$ 106,67
	18767	3565	SUBSTITUIR CAPA DO BANCO	0,40	R$ 266,67	R$ 106,67
	18767	3565	SUBSTITUIR GRAFISMO	1,00	R$ 266,67	R$ 266,67
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 1.226,67**

	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
B	1	5281385	SISTEMA ILUMINAÇÃO E SONORO COMPLETO 10 CANAIS	1	R$ 5.026,48	R$ 5.026,48
	2	6381979	PUNHO PADRÃO PMESP	1	R$ 643,72	R$ 643,72
	3	4329970	SIRENE	1	R$ 2.145,09	R$ 2.145,09
	4	5VKF13X6000	KIT CARENAGEM COMPLETA	1	R$ 1.871,00	R$ 1.871,00
	5	5VKF17110000	TAMPA (CARENAGEM) LATERAL LD/LE	2	R$ 408,34	R$ 816,67
	6	6367615	BAU GIVI 33 LITROS	1	R$ 623,67	R$ 623,67
	7	91774	CAPA DE BANCO	1	R$ 151,67	R$ 151,67
	8	5VKF62900000	RETROVISOR LD/LE	2	R$ 120,34	R$ 240,67
	9	5041538	PAR MANETE FREIO E EMBREAGEM	2	R$ 72,67	R$ 145,31
	10	30007	GRAFISMO	1	R$ 519,00	R$ 519,00
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 12.183,28**

TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 13.409,95**
VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 12.183,28**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 1.226,67**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$ 13.409,95**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PERÍODO: 15 DIAS UTEIS

Quartel em Piracicaba, 06 de outubro de 2026.

O PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO PARA OS SERVIÇOS CITADOS ACIMA, SOMADO AOS SEUS INTERVALOS SERÁ DE 15 (QUINZE DIAS UTEIS)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 10º BPMI - 001/200.4/26.

DADOS DA VIATURA

Marca:	GM	**Modelo:**	SPIN	**Ano:**	2022	**Placa:**	DAH-7G46
Chassis:	9BGJP7520NB202926			**Patrimônio:**	222013054		
KM:	122.915	**PREFIXO:**	I-10231	**Combustível:**	Alco/Gasol		

DADOS DO CLIENTE

Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE — **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP

Telefone: (19) 99647-2323 — **e-mail** 10bpmi2ciapmp4@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): Cap PM BRUNO DANIEL SILVA

SERVIÇO 1

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	18910	3565	CÂMBIO COMPLETO	10,00	R$ 450,00	R$ 4.500,00
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 4.500,00**

	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
B	1	24270025	CÂMBIO COMPLETO	1	R$ 20.333,33	R$ 20.333,33
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 20.333,33**

TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 24.833,33**
VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 20.333,33**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 4.500,00**
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$ 24.833,33**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA
PERÍODO: 10 DIAS UTEIS

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
Data: 01/09/2026 16:31:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCELO DE OLIVEIRA SILVA
Cb PM – Auxiliar Motomec da 2ª Cia do 10º BPM/I

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO DANIEL SILVA
Data: 01/09/2026 17:24:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRUNO DANIEL SILVA
Cap PM – Comandante da 2ª Cia do 10º BPM/I

Quartel em Capivari, 28 de Agosto de 2026.

O PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO PARA OS SERVIÇOS CITADOS ACIMA, SOMADO AOS SEUS INTERVALOS SERÁ DE 10 (DEZ DIAS UTEIS)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 10º BPMI - 001/500.4/26.

DADOS DA VIATURA

Marca:	RENAULT	**Modelo:**	DUSTER	**Ano:**	2021	**Placa:**	EFV9E52
Chassis: 93YHJD200NJ778062				**Patrimônio:**	221012213		
KM:	**195.739**	**PREFIXO:**	**I-10502**			**Combustível:**	FLEX

DADOS DO CLIENTE

Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE — **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP

Telefone: (19) 3421-4515 — **e-mail** 10bpmi5ciap4@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): Cap PM Alexandre José Rovay

SERVIÇO 1

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	18767	2844	SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL (COMPLETO), INCLUINDO ÓLEO E FLUIDOS	10	R$ 227,00	R$ 2.270,00
	19658	2860	SERVIÇO DE TAPEÇARIA DO (ASSOALHO DO MOTORISTA COM VINIL)	1,6	R$ 227,00	R$ 363,20
	19658	2860	SUBSTITUIR BORRACHAS DE VEDAÇÃO DAS PORTAS (04 UNIDADES)	1,2	R$ 227,00	R$ 272,40
	19658	2860	SERVIÇO DE TAPEÇARIA DO (CAPA DOS BANCOS DIANTEIROS)	1,5	R$ 227,00	R$ 340,50
	175200	2836	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1	R$ 227,00	R$ 227,00
	175200	2836	SUBSTITUIR MANGUEIRAS DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DO AR CONDICIONADO	3	R$ 227,00	R$ 681,00
	175200	2836	SUBSTITUIR VÁLVULAS DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DO AR CONDICIONADO	2,4	R$ 227,00	R$ 544,80
	175200	2836	RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE	2,5	R$ 227,00	R$ 567,50
	175200	2836	SUBSTITUIR FILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO	1	R$ 250,27	R$ 250,27
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 5.516,67**

	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
B	1	18767	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL (COMPLETO), INCLUINDO ÓLEO E FLUIDOS	1	R$ 18.750,00	R$ 18.750,00
	2	5220548	MATERIAL PARA TAPEÇARIA DO ASSOALHO DO MOTORISTA COM VINIL	1	R$ 1.670,00	R$ 1.670,00
	3	4731301	JOGO DE BORRACHA DE PORTA	4	R$ 148,33	R$ 593,32
	4	6049800	CAPA DOS BANCOS DIANTEIROS	2	R$ 1.210,00	R$ 2.420,00
	5	6130640	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1	R$ 2.066,67	R$ 2.066,67
	6	6535046	MANGUEIRA DE ALTA E BAIXA PRESÃO DO AR CONDICIONADO	2	R$ 852,67	R$ 1.705,34
	7	4970535	GÁS REFRIGERANTE	1	R$ 303,33	R$ 303,33
	8	6348432	VALVULA DE ALTA E BAIXA PRESÃO DO AR CONDICIONADO	2	R$ 86,67	R$ 173,34
	9	6145574	FILTRO SECADOR	1	R$ 40,33	R$ 40,33
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 27.722,33**

TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 33.239,00**
VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 27.722,33**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 5.516,67**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$ 33.239,00**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PERÍODO: 10 DIAS UTEIS

Quartel em Piracicaba, 02 de setembro de 2026.

WHANDERSON DA SILVA MUNIZ
CB PM AUX DE MATERIAIS

ALEXANDRE JOSÉ ROVAY
CAP PM COMANDANTE

TAL DE EXECUÇÃO PARA OS SERVIÇOS CITADOS ACIMA, SOMADO AOS SEUS INTERVALOS SERÁ DE 10 (DEZ

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 10º BPMI - 005/500.4/26.

DADOS DA VIATURA

Marca:	RENAULT	**Modelo:**	DUSTER 1.6 4X2	**Ano:**	2021/2022	**Placa:**	FJT5B82
Chassis: 93YHJD206NJ114882						**Patrimônio:**	222001540
KM:	**207.092**	**PREFIXO:**	**I-10509**			**Combustível:**	FLEX

DADOS DO CLIENTE

Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE	**CNPJ:** 04.198.514/0127-56
Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP	
Telefone: (19) 3421-4515	**e-mail** 10bpmi5ciap4@policiamilitar.sp.gov.br
Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): Cap PM Alexandre José Rovay	

SERVIÇO 1

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	19658	2860	SERVIÇO DE TAPEÇARIA DO (ASSOALHO DO MOTORISTA COM VINIL)	1,6	R$ 200,00	R$ 320,00
	19658	2860	SUBSTITUIR BORRACHAS DE VEDAÇÃO DAS PORTAS (04 UNIDADES)	1,2	R$ 200,00	R$ 240,00
	19658	2860	SERVIÇO DE TAPEÇARIA DO (CAPA DOS BANCOS DIANTEIROS)	1,5	R$ 200,00	R$ 300,00
	83593	2836	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1	R$ 200,00	R$ 200,00
	83593	2836	SUBSTITUIR MANGUEIRAS DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DO AR CONDICIONADO	3	R$ 200,00	R$ 600,00
	83593	2836	RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE	2,5	R$ 200,00	R$ 500,00
	83593	2836	SUBSTITUIR VÁLVULAS DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DO AR CONDICIONADO	2,4	R$ 200,00	R$ 480,00
	83593	2836	SUBSTITUIR FILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO	1	R$ 200,00	R$ 200,00
	83593	2836	RETIRAR VAZAMENTO / LIMPEZA (FLUSHING) DO SISTEMA A/C	2	R$ 205,00	R$ 410,00
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 3.250,00**

	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
B	1	5220548	MATERIAL PARA TAPEÇARIA DO ASSOALHO DO MOTORISTA COM VINIL	1	R$ 1.670,00	R$ 1.670,00
	2	4731301	JOGO DE BORRACHA DE PORTA	4	R$ 148,33	R$ 593,33
	3	6049800	CAPA DOS BANCOS DIANTEIROS	2	R$ 1.210,00	R$ 2.420,00
	4	6130640	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1	R$ 2.066,67	R$ 2.066,67
	5	6535046	MANGUEIRA DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DO AR CONDICIONADO	2	R$ 852,67	R$ 1.705,33
	6	4970535	GÁS REFRIGERANTE	1	R$ 303,33	R$ 303,33
	7	6348432	VÁLVULA DE ALTA E BAIXA PRESSÃO DO AR CONDICIONADO	2	R$ 86,67	R$ 173,33
	8	6145574	FILTRO SECADOR	1	R$ 40,33	R$ 40,33
	9	175200	Flushing / Vácuo A/C (material)	1	R$ 450,00	R$ 450,00
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 9.422,33**

TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 12.672,33**
VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 9.422,33**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 3.250,00**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$ 300,00**
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$ 12.972,33**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PERÍODO: 10 DIAS ÚTEIS

Quartel em Piracicaba, 15 de setembro de 2026.

WHANDERSON DA SILVA MUNIZ
CB PM AUX DE MATERIAIS

ALEXANDRE JOSÉ ROVAY
CAP PM CMT DA 5ª CIA PM

O PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO PARA OS SERVIÇOS CITADOS ACIMA, SOMADO AOS SEUS INTERVALOS SERÁ DE 10 (DEZ DIAS UTEIS)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 10º BPMI - 003/500.4/26.

DADOS DA VIATURA							
Marca:	GM	**Modelo:**	SPIN 1.8L AT	**Ano:** 2022		**Placa:**	DCC8G21
Chassis: 9BGJP7520NB198617				**Patrimônio:**	222013069		
KM:	**146.435**	**PREFIXO:**	**I-10514**			**Combustível:**	FLEX

DADOS DO CLIENTE	
Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE	**CNPJ:** 04.198.514/0127-56
Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP	
Telefone: (19) 3421-4515	**e-mail** 10bpmi5ciap4@policiamilitar.sp.gov.br
Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): Cap PM Alexandre José Rovay	

SERVIÇO 1

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	18880	2844	SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DO CÂMBIO AUTOMÁTICO (desmontagem, retífica, montagem e testes)	18	R$ 272,00	R$ 4.896,00
	18767	2860	SUBSTITUIR COXIM DE CÂMBIO	1,4	R$ 272,00	R$ 380,80
	18767	2860	SUBSTITUIR ÓLEO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO	1	R$ 272,00	R$ 272,00
	18767	2860	SUBSTITUIR FILTRO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO	0,5	R$ 272,00	R$ 136,00
	83593	2836	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1	R$ 272,00	R$ 272,00
	83593	2836	SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DE ENVIO E RETORNO AO COMPRESSOR – Mangueira Compressor	1	R$ 272,00	R$ 272,00
	83593	2836	SUBSTITUIR TUBULAÇÃO DO EVAPORADOR AO COMPRESSOR – Mangueira Evaporador	1,4	R$ 272,00	R$ 380,80
	83593	2836	SUBSTITUIR VÁLVULA DE EXPANSÃO	1,2	R$ 272,00	R$ 326,40
	83593	2836	SUBSTITUIR ORINGS DE VEDAÇÃO	0,5	R$ 272,00	R$ 136,00
	83593	2836	SUBSTITUIR FILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO	1	R$ 284,67	R$ 284,67
	83593	2836	RETIRAR VAZAMENTO / LIMPEZA (FLUSHING) DO SISTEMA A/C (CLIA042)	2	R$ 272,00	R$ 544,00
	83593	2836	RECARGA DE GÁS DO SISTEMA	2,5	R$ 272,00	R$ 680,00
	83593	2836	SUBSTITUIR ÓLEO PAG	0,5	R$ 272,00	R$ 136,00
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 8.716,67**

	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
B	1	18880	Retífica Completa do Câmbio Automático	1	R$ 20.983,33	R$ 20.983,33
	2	4855620	Coxim Superior do Câmbio	1	R$ 500,00	R$ 500,00
	3	4205162	Óleo Câmbio Automático / ATF	9	R$ 151,67	R$ 1.365,00
	4	6546137	Filtro do Câmbio Automático	1	R$ 260,00	R$ 260,00
	5	175200	Compressor Ar Condicionado	1	R$ 3.016,67	R$ 3.016,67
	6	175200	Mangueira Compressor A/C	1	R$ 506,67	R$ 506,67
	7	175200	Mangueira Evaporador A/C	1	R$ 610,00	R$ 610,00
	8	175200	Válvula de Expansão A/C	1	R$ 356,67	R$ 356,67
	9	175200	Jogo O-rings A/C	1	R$ 193,33	R$ 193,33
	10	4970535	Óleo PAG 46	1	R$ 80,00	R$ 80,00
	11	175200	Recarga Gás R134a	1	R$ 380,00	R$ 380,00
	12	175200	Filtro Secador A/C	1	R$ 163,33	R$ 163,33
	13	175200	Flushing / Vácuo A/C (material)	1	R$ 466,67	R$ 466,67
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 28.881,66**

TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 37.598,33**
VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 28.881,66**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 8.716,67**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$ 550,00**
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$ 38.148,33**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PERÍODO: 10 DIAS UTEIS

Quartel em Piracicaba, 10 de setembro de 2026.

WHANDERSON DA SILVA MUNIZ
CB PM AUX DE MATERIAIS

ALEXANDRE JOSÉ ROVAY
CAP PM COMANDANTE DA 5ª CIA

PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO PARA OS SERVIÇOS CITADOS ACIMA, SOMADO AOS SEUS INTERVALOS SERÁ DE 10 (DEZ DIAS UTEI

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico nº 19BPMI - 008/070/26

DADOS DA VIATURA					
Marca:	CHEVROLET	**Modelo:**	TRAILBLAZER LT D4A	**PLACA:**	FPP0F34
Chassis:	9BG156FK0LC408074	**Ano:**	2019/2020	**PATRIMÔNIO:**	219003447
KM:	140.971	**PREFIXO:**	3-191	**COMBUSTIVEL:**	DIESEL

Unidade: CPI9- 19º PBMI — **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço: Avenida Ângelo Pascote, 130- Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima- Americana/S.P.

Telefone: (19) 3407-8800 — **e-mail** 19bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1º TEN PM ÁLVARO RODRIGO VICENTE

SERVIÇO 1

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	30007	3565	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DIANTEIROS, MOLAS OU BATENTES - LD/LE	2,5	R$ 178,053	R$ 445,14
2	30007	3565	SUBSTITUIR AMORTECEDORES TRASEIROS, MOLAS OU BATENTES - LD/LE	1,2	R$ 178,053	R$ 213,66
3	30007	3565	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA	1	R$ 178,053	R$ 178,05
4	30007	3565	SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DENTADA	0,4	R$ 178,053	R$ 71,22
5	30007	3565	SUBSTITUIR BOMBA DE COMBUSTÍVEL COMPLETA COM COPO	1,2	R$ 178,053	R$ 213,66
6	30007	3565	SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	0,3	R$ 178,053	R$ 53,42
7	30007	3565	LIMPAR TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,5	R$ 178,053	R$ 267,08
8	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,5	R$ 178,053	R$ 89,03
9	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,4	R$ 178,053	R$ 71,22
10	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,5	R$ 178,053	R$ 89,03
11	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,4	R$ 178,053	R$ 71,22
12	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS TRASEIRO	0,6	R$ 178,053	R$ 106,84
13	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMADO ENCOSTO DO BANCOS TRASEIRO	0,5	R$ 178,053	R$ 89,03
14	30007	3565	SUBSTITUIR PALHETAS LIMPADOR PARA BRISA	0,2	R$ 178,053	R$ 35,61
15	30007	3565	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,2	R$ 178,053	R$ 35,61
16	30007	3565	SUBSTITUIR GRAFISMO LATERAL DIREITA COMPLETA (PADRÃO PMESP)	0,8	R$ 178,053	R$ 142,44
17	30007	3565	SUBSTITUIR GRAFISMO LATERAL ESQUERDA COMPLETA (PADRÃO PMESP)	0,3	R$ 178,053	R$ 53,42
18	30007	3565	LIMPEZA/DESCARBONIZAÇÃO/ TUBO RAIL	1,5	R$ 178,053	R$ 267,08
19	30007	3565	DESCARBONIZAÇÃO EGR	0,9	R$ 178,053	R$ 160,25
20	30007	3565	LIMPEZA/DESCARBONIZAÇÃO COLETOR DE ADMISSÃO	1	R$ 178,053	R$ 178,05
21	30007	3565	LIMPEZA/DESCARBONIZAÇÃO/ TESTE BICO INJETOR	1,2	R$ 178,053	R$ 213,66
22	30007	3565	REGENERAÇÃO FILTRO DPF	1,3	R$ 178,053	R$ 231,47
23	30007	3565	REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO	0,9	R$ 178,053	R$ 160,25
24	30007	3565	REPROGRAMAÇÃO DOS BICOS INJETORES	1,5	R$ 178,053	R$ 267,08
25	30007	3565	ALINHAR VOLANTE DE DIREÇÃO E CONVERGÊNCIA/DIVERGENCIA DA DIREÇÃO	0,8	R$ 178,053	R$ 142,44
26	30007	3565	BALANCEAR RODA DIANT LADO DIREITO	0,25	R$ 178,053	R$ 44,51
27	30007	3565	BALANCEAR RODA DIANT LADO ESQUERDO	0,25	R$ 178,053	R$ 44,51
28	30007	3565	BALANCEAR RODA TRASEIRO LADO DIREITO	0,25	R$ 178,053	R$ 44,51
29	30007	3565	BALANCEAR RODA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,25	R$ 178,053	R$ 44,51
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	R$ 4.024,00

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
30	52073781	3565	AMORTECEDOR DIANTEIRO – LD/LE	2	R$ 583,33	R$ 1.166,66
31	52073753	3565	AMORTECEDOR TRASEIRO – LD/LE	2	R$ 550,00	R$ 1.100,00
32	24591047	3565	CORREIA DENTADA	1	R$ 441,67	R$ 441,67
33	12644510	3565	TENSOR DA CORREIA DENTADA	1	R$ 381,67	R$ 381,67
34	52178585	3565	BOMBA DE COMBUSTÍVEL COMPLETA COM COPO	1	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
35	52100212	3565	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	2	R$ 180,00	R$ 360,00
36	N/C	3565	CAPA DO BANCO DIANTEIRO LD/LE	2	R$ 320,00	R$ 640,00
37	N/C	3565	CAPA DO BANCO TRASEIRO	1	R$ 593,33	R$ 593,33
38	84437184	3565	PAR PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRA	1	R$ 243,33	R$ 243,33
39	52151336	3565	PALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRA	1	R$ 60,00	R$ 60,00
40	N/C	3565	ADESIVO DA LATERAL COMPLETA LD/LE (PADRÃO PMESP)	2	R$ 300,00	R$ 600,00
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 7.336,66**
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	

VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	**R$ -**
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 7.336,66**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 4.024,00**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$ 550,00**
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$ 11.910,66**

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO: **10 DIAS ÚTEIS**

TIPO DE MANUTENÇÃO: PREVENTIVA

Americana, 09 de setembro de 2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico nº 19BPMI - 011/070/26

DADOS DA VIATURA				
Marca:	CHEVROLET	**Modelo:**	SPIN 1.8L MT LS E	**PLACA:** EVW0G66
Chassis:	9BGJG7520KB161827	**Ano:**	2018/2019	**PATRIMÔNIO:** 218061302
KM:	183.948	**PREFIXO:**	22-376	**COMBUSTIVEL:** ALCO/GASOL

Unidade: CPI9- 19º PBMI — **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço: Avenida Ângelo Pascote, 130- Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima- Americana/S.P.

Telefone: (19) 3407-8800 — **e-mail** 19bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1º TEN PM ÁLVARO RODRIGO VICENTE

SERVIÇO 1

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	25380	3565	SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATENTES E CALÇOS DA MOLA	1,2	R$ 174,573	R$ 209,49
2	25380	3565	SUBSTITUIR BANDEJA COM PIVÔ	0,5	R$ 174,573	R$ 87,29
3	25380	3565	SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO	0,6	R$ 174,573	R$ 104,74
4	25380	3565	SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO	0,6	R$ 174,573	R$ 104,74
5	25380	3565	SUBSTITUIR BOMBA D'ÁGUA	1,5	R$ 174,573	R$ 261,86
6	25380	3565	SUBSTITUIR DISCOS OU DISCO E PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	0,3	R$ 174,573	R$ 52,38
7	25380	3565	SUBSTITUIR SELOS	0,7	R$ 174,573	R$ 122,20
8	25380	3565	SUBSTITUIR JOGO DE CABOS DE VELAS DE IGNIÇÃO	0,2	R$ 174,573	R$ 34,91
9	25380	3565	SUBSTITUIR JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	0,3	R$ 174,573	R$ 52,38
10	25380	3565	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1	R$ 174,573	R$ 174,57
11	25380	3565	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	0,2	R$ 174,573	R$ 34,91
12	25380	3565	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,1	R$ 174,573	R$ 17,46
13	25380	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,5	R$ 174,573	R$ 87,29
14	25380	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,4	R$ 174,573	R$ 69,83
15	25380	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,5	R$ 174,573	R$ 87,29
16	25380	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,4	R$ 174,573	R$ 69,83
17	25380	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS TRASEIRO	0,6	R$ 174,573	R$ 104,74
18	25380	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMADO ENCOSTO DO BANCOS TRASEIRO	0,5	R$ 174,573	R$ 87,29
19	25380	3565	RECARGA DE GÁS DO SISTEMA	2,5	R$ 174,573	R$ 436,43
20	25380	3565	HIGIENIZAR INTERNA TETO (FORRO)	1,2	R$ 174,573	R$ 209,49
21	25380	3565	ALINHAR VOLANTE DE DIREÇÃO E CONVERGÊNCIA/DIVERGENCIA DA DIREÇÃO	0,8	R$ 174,573	R$ 139,66
22	25380	3565	BALANCEAR RODA DIANT LADO DIREITO	0,25	R$ 174,573	R$ 43,64
23	25380	3565	BALANCEAR RODA DIANT LADO ESQUERDO	0,25	R$ 174,573	R$ 43,64
24	25380	3565	BALANCEAR RODA TRASEIRO LADO DIREITO	0,25	R$ 174,573	R$ 43,64
25	25380	3565	BALANCEAR RODA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,25	R$ 174,573	R$ 43,64
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	R$ 2.723,34

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
26	52149421	3565	AMORTECEDOR TRASEIRO – LD/LE	2	R$ 250,00	R$ 500,00
27	95031914	3565	BANDEJA COM PIVÔ	2	R$ 461,67	R$ 923,34
28	52112626	3565	TERMINAL DE DIREÇÃO LD/LE	2	R$ 120,00	R$ 240,00
29	24591057	3565	BOMBA DE ÁGUA	1	R$ 342,66	R$ 342,66
30	52125657	3565	PAR DISCO DE FREIO	1	R$ 450,00	R$ 450,00
31	N/C	3565	KIT SELO DO MOTOR	1	R$ 90,00	R$ 90,00
32	93221446	3565	JOGO DE VELAS	1	R$ 93,33	R$ 93,33
33	24588545	3565	JOGO DE CABO DE VELA	1	R$ 190,00	R$ 190,00
34	94737724	3565	PAR PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRA	1	R$ 90,00	R$ 90,00
35	52158862	3565	PALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRA	1	R$ 58,00	R$ 58,00

36	N/C	3565	CAPA DO BANCO DIANTEIRO LD/LE	2	R$	100,00	R$ 200,00
37	N/C	3565	CAPA DO BANCO TRASEIRO	1	R$	200,00	R$ 200,00
38	N/C	3565	COMPRESSOR AR CONDICIONADO	1	R$	2.380,00	R$ 2.380,00
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 5.757,33**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	

VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	**R$**	**-**
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$**	**5.757,33**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$**	**2.723,34**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$**	**550,00**
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$**	**9.030,67**

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO: **10 DIAS ÚTEIS**

TIPO DE MANUTENÇÃO: PREVENTIVA

Americana, 09 de setembro de 2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico nº 19BPMI - 006/100/26

DADOS DA VIATURA				
Marca:	CHEVROLET	**Modelo:**	TRAILBLAZER LT D4A	**PLACA:BZV6F81**
Chassis:	9BG156FK0NC446611	**Ano:**	2022	**PATRIMÔNIO: 222002804**
KM:	186.700	**PREFIXO:**	26-449	**COMBUSTIVEL:** DIESEL

Unidade: CPI9- 19º PBMI 1ª CIA — **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço:PRAÇA COMENDADOR MULLER 78 CENTRO- Americana/S.P.

Telefone: (19) 3407-5209/ 3406-6097 — **e-mail** 19bpmi1ciamotomec@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): CAP PM RENAN ALCÂNTARA DOS SANTOS

SERVIÇO 1

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	30007	3565	SUBSTITUIR E OU REMOVER E INSTALAR CÂMBIO	4,00	R$ 257,576	R$ 1.030,30
2	30007	3565	AJUSTAR COMANDOS ARTICULADOS	0,20	R$ 257,576	R$ 51,52
3	30007	3565	AJUSTAR INDICADOR DO SELETOR DE MARCHAS (E AGREGADOS) CAIXA AUTOMÁTICA	0,20	R$ 257,576	R$ 51,52
4	30007	3565	REGULAR INTERRUPTOR DE POSIÇÃO DE MARCHAS DA CAIXA DE MUDANÇAS AUTOMÁTICAS	0,20	R$ 257,576	R$ 51,52
5	30007	3565	SUBSTITUIR KIT CORREIA DENTADA	1,00	R$ 257,576	R$ 257,58
6	30007	3565	SUBSTITUIR KIT CORREIA DO ALTERNADOR	0,40	R$ 257,576	R$ 103,02
7	3007	3565	LIMPAR SISTEMA ARREFECIMENTO	1,00	R$ 257,576	R$ 257,58
8	30007	3565	RECARGA DE GÁS DO SISTEMA	2,50	R$ 257,576	R$ 643,94
9	30007	3565	SUBSTITUIR FILTRO DE PÓLEN	0,40	R$ 257,576	R$ 103,02
				10		**R$ 2.550,00**

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
10	19369799	3565	CÂMBIO AUTOMÁTICO COMPLETO	1	R$ 43.566,67	R$ 43.566,67
11	12642668	3565	KIT CORREIA DENTADA E TENSIONADOR	1	R$ 818,33	R$ 818,33
12	12621991	3565	KIT CORREIA DO ALTERNADOR E TENSIONADOR	1	R$ 1.056,00	R$ 1.056,00
13	ADITIVO	3565	ADITIVO	6	R$ 32,33	R$ 194,00
14	52101541	3565	FILTRO DE AR DE CABINE (FILTRO DE PÓLEN)	1	R$ 85,00	R$ 85,00
				TOTAL DAS PEÇAS :		**R$ 45.720,00**

TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$**	**48.270,00**
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$**	**45.720,00**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$**	**2.550,00**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$**	**646,67**
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$**	**48.916,67**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PRAZO PARA REALIZAÇÃO (15) DIAS UTEIS

Americana, 14 de Setembro de 2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico nº 19BPMI - 010/070/26

DADOS DA VIATURA					
Marca:	CHEVROLET	**Modelo:**	TRAILBLAZER LT D4A	**PLACA:**	FTW0H63
Chassis:	9BG156FK0PC401228	**Ano:**	2022/2023	**PATRIMÔNIO:**	222005054
KM:	116.946	**PREFIXO:**	I-19012	**COMBUSTIVEL:**	DIESEL

Unidade: CPI9- 19º PBMI — **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço: Avenida Ângelo Pascote, 130- Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima- Americana/S.P.

Telefone: (19) 3407-8800 — **e-mail** 19bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1º TEN PM ÁLVARO RODRIGO VICENTE

SERVIÇO 1

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	30007	3565	SUBSTITUIR AMORTECEDORES DIANTEIROS, MOLAS OU BATENTES - LD/LE	2,5	R$ 171,00	R$ 427,50
2	30007	3565	SUBSTITUIR AMORTECEDORES TRASEIROS, MOLAS OU BATENTES - LD/LE	1,2	R$ 171,00	R$ 205,20
3	30007	3565	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BANDEJA INFERIOR LADO DIREITO COM PIVÔ	0,5	R$ 171,00	R$ 85,50
4	30007	3565	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BANDEJA INFERIOR LADO ESQUERDO COM PIVÔ	0,5	R$ 171,00	R$ 85,50
5	30007	3565	SUBSTITUIR BOMBA DE COMBUSTÍVEL COMPLETA COM COPO	1,2	R$ 171,00	R$ 205,20
6	30007	3565	SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	0,3	R$ 171,00	R$ 51,30
7	30007	3565	LIMPAR TANQUE DE COMBUSTÍVEL	1,5	R$ 171,00	R$ 256,50
8	30007	3565	SUBSTITUIR BOMBA DÁGUA	1,5	R$ 171,00	R$ 256,50
9	30007	3565	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA	1	R$ 171,00	R$ 171,00
10	30007	3565	SUBSTITUIR TENSOR DA CORREIA DENTADA	0,4	R$ 171,00	R$ 68,40
11	30007	3565	SUBSTITUIR PALHETAS LIMPADOR PARA BRISA	0,2	R$ 171,00	R$ 34,20
12	30007	3565	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,2	R$ 171,00	R$ 34,20
13	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,5	R$ 171,00	R$ 85,50
14	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,4	R$ 171,00	R$ 68,40
15	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,5	R$ 171,00	R$ 85,50
16	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,4	R$ 171,00	R$ 68,40
17	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS TRASEIRO	0,6	R$ 171,00	R$ 102,60
18	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMADO ENCOSTO DO BANCOS TRASEIRO	0,5	R$ 171,00	R$ 85,50
19	30007	3565	LIMPEZA/DESCARBONIZAÇÃO/ TUBO RAIL	1,5	R$ 171,00	R$ 256,50
20	30007	3565	DESCARBONIZAÇÃO EGR	0,9	R$ 171,00	R$ 153,90
21	30007	3565	LIMPEZA/DESCARBONIZAÇÃO COLETOR DE ADMISSÃO	1	R$ 171,00	R$ 171,00
22	30007	3565	LIMPEZA/DESCARBONIZAÇÃO/ TESTE BICO INJETOR	1,2	R$ 171,00	R$ 205,20
23	30007	3565	REGENERAÇÃO FILTRO DPF	1,3	R$ 171,00	R$ 222,30
24	30007	3565	REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇAO	0,9	R$ 171,00	R$ 153,90
25	30007	3565	REPROGRAMAÇÃO DOS BICOS INJETORES	1,5	R$ 171,00	R$ 256,50
26	30007	3565	ALINHAR VOLANTE DE DIREÇÃO E CONVERGÊNCIA/DIVERGENCIA DA DIREÇÃO	0,8	R$ 171,00	R$ 136,80
27	30007	3565	BALANCEAR RODA DIANT LADO DIREITO	0,25	R$ 171,00	R$ 42,75
28	30007	3565	BALANCEAR RODA DIANT LADO ESQUERDO	0,25	R$ 171,00	R$ 42,75
29	30007	3565	BALANCEAR RODA TRASEIRO LADO DIREITO	0,25	R$ 171,00	R$ 42,75
30	30007	3565	BALANCEAR RODA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,25	R$ 171,00	R$ 42,75
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	R$ 4.104,00

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
31	52073781	3565	AMORTECEDOR DIANTEIRO – LD/LE	2	R$ 580,00	R$ 1.160,00
32	52073753	3565	AMORTECEDOR TRASEIRO – LD/LE	2	R$ 550,00	R$ 1.100,00
33	52123588	3565	BANDEJA INFERIOR COM PIVÔ – LD/LE	2	R$ 900,00	R$ 1.800,00
34	12644510	3565	BOMBA DE COMBUSTÍVEL COMPLETA COM COPO	1	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00

35	52100212	3565	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	2	R$	180,00	R$ 360,00
36	12645126	3565	BOMBA DE ÁGUA	1	R$	540,00	R$ 540,00
37	24591047	3565	CORREIA DENTADA	1	R$	455,00	R$ 455,00
38	12644510	3565	TENSOR DA CORREIA DENTADA	1	R$	385,00	R$ 385,00
39	84437184	3565	PAR PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRA	1	R$	280,00	R$ 280,00
40	52151336	3565	PALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRA	1	R$	60,00	R$ 60,00
41	N/C	3565	CAPA DO BANCO DIANTEIRO LD/LE	2	R$	320,00	R$ 640,00
42	N/C	3565	CAPA DO BANCO TRASEIRO	1	R$	600,00	R$ 600,00
					TOTAL DAS PEÇAS :		**R$ 9.130,00**
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :		**R$ 13.234,00**

VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	**R$**	**-**
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$**	**9.130,00**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$**	**4.104,00**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$**	**550,00**
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$**	**13.784,00**

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO: **10 DIAS ÚTEIS**

TIPO DE MANUTENÇÃO: PREVENTIVA

Americana, 09 de setembro de 2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico nº 19BPMI - 005/100/26

DADOS DA VIATURA				
Marca:	RENAULT	**Modelo:**	DUSTER ZEN 1.6	**PLACA:FLJ8E71**
Chassis:	93YHJD205NJ114971	**Ano:**	2021/2022	**PATRIMÔNIO: 222001547**
KM:	153.486	**PREFIXO:**	I-19136	**COMBUSTIVEL:** ALCO/GASOL

Unidade: CPI9- 19º PBMI 1ª CIA **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço:PRAÇA COMENDADOR MULLER 78 CENTRO- Americana/S.P.

Telefone: (19) 3407-5209/ 3406-6097 **e-mail** 19bpmi1ciamotomec@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): CAP PM RENAN ALCÂNTARA DOS SANT0S

SERVIÇO 1

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	30007	3565	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL, SUBSTITUIR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,00	R$ 175,130	R$ 175,13
2	30007	3565	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL, SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR COBERTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO	0,50	R$ 175,130	R$ 87,57
3	30007	3565	FUNILARIA DE AUTOMÓVEL FIXAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, TROCA REBITES	0,50	R$ 175,130	R$ 87,57
4	30007	3565	SISTEMA ELÉTRICO DO MOTOR DE AUTOMÓVEL, SUBSTITUIR FAROL LADO ESQUERDO	0,30	R$ 175,130	R$ 52,54
5	30007	3565	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL, SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR CAIXA DE DIREÇÃO	3,20	R$ 175,130	R$ 560,42
6	30007	3565	DIREÇÃO DE AUTOMOVEL SUBSTITUIR TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO	0,60	R$ 175,130	R$ 105,08
7	30007	3565	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL SUBSTITUIR BRAÇO AXIAL LADO ESQUERDO	0,50	R$ 175,130	R$ 87,57
8	30007	3565	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BRAÇO DA SUSPENSÃO (BANDEJA) DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,50	R$ 175,130	R$ 87,57
9	30007	3565	LUBRIFICAÇAO DE AUTOMOVEL SUBSTITUIR FLUIDO HIDRAULICO DA DIREÇAO HIDRÁULICA	0,50	R$ 175,130	R$ 87,57
10	30007	3565	SUSPENSÃO DE AUTOMÓVEL SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,00	R$ 175,130	R$ 350,26
11	30007	3565	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL REMOVER E INSTALAR SEMI EIXO LE	0,80	R$ 175,130	R$ 140,10
12	30007	3565	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL SUBSTITUIR MANGA DE EIXO DIANTEIRO ESQ	1,00	R$ 175,130	R$ 175,13
13	30007	3565	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL SUBSTITUIR/ REMOVER E INSTALAR PONTEIRA HOMOCINÉTICA OU KIT COIFA DIREITO	1,00	R$ 175,130	R$ 175,13
14	30007	3565	TRANSMISSÃO DE AUTOMÓVEL SUBSTITUIR/ REMOVER E INSTALAR PONTEIRA HOMOCINÉTICA OU KIT COIFA ESQUERDO	1,00	R$ 175,130	R$ 175,13
15	30007	3565	DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL SUBSTITUIR PIVÔ DIANTEIRO LE	0,30	R$ 175,130	R$ 52,54
16	30007	3565	PINTAR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,50	R$ 175,130	R$ 437,83
17	30007	3565	PINTAR CAPUZ INCLUSO PREPARAÇÃO	2,50	R$ 175,130	R$ 437,83
18	30007	3565	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,50	R$ 175,130	R$ 437,83
19	30007	3565	REFORMA EM CÂMBIO DE AUTOMÓVEL, REMOVER E INSTALAR CÂMBIO	4,00	R$ 175,130	R$ 700,52
20	30007	3565	RETÍFICA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL, REMOVER E INSTALAR MOTOR	4,00	R$ 175,130	R$ 700,52
21	30007	3565	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL, ALINHAR VOLANTE DE DIREÇÃO E CONVERGÊNCIA/DIVERGÊNCIA DA DIREÇÃO	0,80	R$ 175,130	R$ 140,10
22	30007	3565	ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO DO AUTOMÓVEL, REGULAR CASTER/CAMBER LADO ESQUERDO, ALINHAMENTO TÉCNICO	0,90	R$ 175,130	R$ 157,60
23	30007	3565	PINTURA DE AUTOMÓVEL, APLICAR GRAFISMO CAPÔ E PARA-LAMA ESQUERDO	1,00	R$ 175,130	R$ 175,13
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 5.586,67**

ITEM	Código da Peça	CATSER	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
24	620220070R	3565	PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO	1	R$ 776,67	R$ 776,67
25	62020707R	3565	PARA-CHOQUE DIANTEIRO EXTERNO	1	R$ 736,67	R$ 736,67
26	622231300R	3565	GUIA DO PARA-CHOQUE DIANT LE	4	R$ 41,67	R$ 166,67
27	260606757R	3565	FAROL ESQUERDO	1	R$ 2.463,33	R$ 2.463,33
28	8201108339	3565	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	1	R$ 230,67	R$ 230,67
29	8201108350	3565	BARRA AXIAL LE	1	R$ 194,00	R$ 194,00
30	545055413R	3565	BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO ESQUERDO (BANDEJA)	1	R$ 580,00	R$ 580,00
31	490014281R	3565	CAIXA DE DIREÇÃO	1	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
32	NC9	3565	FLUIDO DE DIREÇÃO HIDRAULICA -1000ML	9	R$ 94,17	R$ 847,50
33	543029233R	3565	AMORTECEDOR DIANT DIR OU ESQ	1	R$ 830,00	R$ 830,00
34	391015061R	3565	SEMIEIXO COMPLETO DIANTEIRO ESQUERDO	1	R$ 986,67	R$ 986,67
35	400156572R	3565	MANGA DE EIXO DIANTEIRO	1	R$ 1.766,67	R$ 1.766,67
36	543029233R	3565	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	2	R$ 240,00	R$ 480,00
37	397411935R	3565	COIFA INTERNA DO SEMI-EIXO	2	R$ 350,00	R$ 700,00
39	503315	3565	PIVÔ DIANTEIRO LE	1	R$ 300,00	R$ 300,00
40	N/C	3565	GRAFISMO PMESP CAPÔ E PARA-LAMA ESQUERDO	1	R$ 966,67	R$ 966,67
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 15.625,52**
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 21.212,19**

Descrição		
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$**	**15.625,52**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$**	**5.586,67**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$**	**710,00**
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$**	**21.922,19**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA
PRAZO PARA REALIZAÇÃO (30) DIAS UTEIS Americana, 10 de Setembro de 2026

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico nº 19BPMI - 007/100/26

DADOS DA VIATURA				
Marca:	RENAULT	**Modelo:**	DUSTER ZEN 1.6	**PLACA:FII8F92**
Chassis:	93YHJD207NJ114972	**Ano:**	2021/2022	**PATRIMÔNIO: 222001549**
KM:	220.762	**PREFIXO:**	I-19138	**COMBUSTIVEL:** FLEX

Unidade: CPI9- 19º PBMI 1ª CIA **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço:PRAÇA COMENDADOR MULLER 78 CENTRO- Americana/S.P.

Telefone: (19) 3407-5209/ 3406-6097 **e-mail** 19bpmi1ciamotomec@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): CAP PM RENAN ALCÂNTARA DOS SANTOS

SERVIÇO 1

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	30007	3565	SUBSTITUIR FECHADURA OU HASTE DO PINO TRAVA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,90	R$ 102,433	R$ 92,19
2	30007	3565	SUBSTITUIR E/OU CODIFICAR CHAVE DE IGNIÇÃO/CONTROLE	1,20	R$ 102,433	R$ 122,92
3	30007	3565	SUBSTITUIR BANCO COMPLETO DIANTEIRO L.E. (MOTORISTA)	0,50	R$ 102,433	R$ 51,23
4	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,50	R$ 102,433	R$ 51,23
5	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,40	R$ 102,433	R$ 40,97
6	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,50	R$ 102,433	R$ 51,23
7	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,40	R$ 102,433	R$ 40,97
8	30007	3565	SUBSTITUIR CARPETE	1,60	R$ 102,433	R$ 163,89
9	30007	3565	SUBSTITUIR FORRAÇÃO DE TETO	1,50	R$ 102,433	R$ 153,65
10	30007	3565	SUBSTITUIR CAPA PROTETORA DO CARPETE	0,30	R$ 102,433	R$ 30,73
11	30007	3565	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,00	R$ 102,433	R$ 102,43
12	30007	3565	SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR DA CAIXA DE AR	5,00	R$ 102,433	R$ 512,17
13	30007	3565	RECARGA DE GÁS DO SISTEMA	2,50	R$ 102,433	R$ 256,08
14	30007	3565	SUBSTITUIR FILTRO DE PÓLEN	0,40	R$ 102,433	R$ 40,97
15	30007	3565	SUBSTITUIR BOMBA DE ÓLEO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	2,4	R$ 102,433	R$ 245,84
16	30007	3565	SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO	0,40	R$ 102,433	R$ 40,97
17	30007	3565	SUBSTITUIR JOGO DE BRONZINAS DE BIELA OU MANCAL	3,50	R$ 102,433	R$ 358,52
18	30007	3565	SUBSTITUIR, REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE OU JUNTA DO CABEÇOTE INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	3,90	R$ 102,433	R$ 399,49
19	30007	3565	SUBSTITUIR BIELAS, PISTÕES OU ANÉIS DO MOTOR	7,00	R$ 102,433	R$ 717,03
20	30007	3565	SUBSTITUIR ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	0,50	R$ 102,433	R$ 51,23
21	30007	3565	SUBSTITUIR RETENTOR DO VOLANTE C/ CAMBIO E VOLANTE REMOVIDO	0,20	R$ 102,433	R$ 20,49
22	30007	3565	SUBSTITUIR RETENTOR DA POLIA MOTOR INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	1,40	R$ 102,433	R$ 143,41
23	30007	3565	RETIFICAR SEDE VÁLVULAS MOTOR 16V	1,80	R$ 102,433	R$ 184,38
24	30007	3565	PLAINAR CABEÇOTE	0,70	R$ 102,433	R$ 71,70
25	30007	3565	RETIFICAR OU BRUNIR BLOCO DO MOTOR	4,00	R$ 102,433	R$ 409,73
26	30007	3565	REMOVER E INSTALAR MOTOR	4,00	R$ 102,433	R$ 409,73
27	30007	3565	SUBSTITUIR CORRENTE DE COMANDO E TENSIONADOR	3,00	R$ 102,433	R$ 307,30
28	30007	3565	SUBSTITUIR VÁLVULAS DE ESCAPAMENTO COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,50	R$ 102,433	R$ 51,23
29	30007	3565	SUBSTITUIR VÁLVULAS DEADMISSÃO COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,50	R$ 102,433	R$ 51,23
30	30007	3565	SUBSTITUIR JUNTA DA TAMPA VÁLVULAS	0,30	R$ 102,433	R$ 30,73
31	30007	3565	SUBSTITUIR BOMBA D'ÁGUA	1,50	R$ 102,433	R$ 153,65
32	30007	3565	SUBSTITUIR BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL	0,50	R$ 102,433	R$ 51,23
33	30007	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,30	R$ 102,433	R$ 30,73
34	30007	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,30	R$ 102,433	R$ 30,73
				TOTAL DOS SERVIÇOS :		**R$ 5.470,01**

ITEM	Código da Peça	CATSER	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
35	805035239R	3565	FECHADURA COMPLETA PORT DIANTEIRA - LE	1	R$ 253,33	R$ 253,33
36	N/C	3565	BANCO DO MOTORISTA COMPLETO	1	R$ 1.833,33	R$ 1.833,33
37	91774	3565	COURVIN CINZA PARA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROTEÇÃO PARA BANCOS	2	R$ 366,67	R$ 733,33
38	749020344R	3565	FORRO ASSOALHO CARPETE	1	R$ 456,67	R$ 456,67
39	739100432R	3565	TROCAR FORRO DE TETO	1	R$ 1.026,67	R$ 1.026,67
40	N/C	3565	REVESTIMENTO ASSOALHO CURVIN	1	R$ 353,33	R$ 353,33
41	926000097R	3565	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1	R$ 3.533,33	R$ 3.533,33
42	6001552011	3565	ELETROVENTILADOR DE PAINEL DO A/C	1	R$ 733,33	R$ 733,33
43	27277157BR	3565	FILTRO DE CABINE POLEN	1	R$ 90,00	R$ 90,00
44	8200591428	3565	BOMBA DE OLEO	1	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
45	7700274177	3565	FILTRO DE ÓLEO	1	R$ 50,00	R$ 50,00
46	7701478839	3565	CASQUILHO DO VIRABREQUIM	1	R$ 366,67	R$ 366,67
47	7701474892	3565	CASQUILHOS DA BIELA	1	R$ 366,67	R$ 366,67
48	110441KT0B	3565	JUNTA DO CABEÇOTE	1	R$ 543,33	R$ 543,33
49	7701471366	3565	PARAFUSO DO CABEÇOTE	1	R$ 490,00	R$ 490,00
50	OSS	3565	ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTETICO	4	R$ 61,67	R$ 246,67
51	7701474855	3565	PISTÃO DO MOTOR	4	R$ 423,33	R$ 1.693,33
52	122791HC0A	3565	RETENTOR DO VOLTANTE	1	R$ 260,00	R$ 260,00
53	289132889R	3565	RETENTOR DO VIRABREQUIM	1	R$ 101,00	R$ 101,00
54	130C19110R	3565	KIT CORRENTE DE COMANDO	1	R$ 1.683,33	R$ 1.683,33
55	132021650R	3565	VÁLVULA DE ESCAPE	1	R$ 766,67	R$ 766,67
56	7701472124	3565	VÁLVULA DE ADMISSÃO	1	R$ 800,00	R$ 800,00
57	75825	3565	JUNTA TAMPA DE VÁLVULA	1	R$ 260,00	R$ 260,00
58	210105296R	3565	BOMBA DE ÁGUA	1	R$ 363,33	R$ 363,33
59	172026206R	3565	BOMBA DE COMBUSTIVEL COM FILTRO	1	R$ 356,67	R$ 356,67
60	808329651R	3565	BORRACHA DAS PORTAS DIANTEIRAS	2	R$ 163,34	R$ 326,67
				TOTAL DAS PEÇAS :		**R$ 19.037,66**
				TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :		**R$ 24.507,67**

Descrição		
	VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 19.037,66**
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 5.470,01**
	VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$ 673,33**

VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$**	**25.181,00**
TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA		
PRAZO PARA REALIZAÇÃO (15) DIAS UTEIS Americana, 27 de Agosto de 2026		

PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico Nº 24BPMI-026/18/26

DADOS DA VIATURA

Marca: GM	**Modelo:** TRAILBLAZER LT	**Ano:** 2019/2020	**Placa**: FPP0D97
Chassis: 9BG156FK0LC407632	**Patrimônio:** 219003421		
KM: 472945	**PREFIXO:** 3-222	**Combustível:** DIESEL	
Unidade: CPI-9 - 24º BPM/I	**CNPJ:** 04.198.514/0127-56		
Endereço: RUA ODILON DE PAULA GIÃO, 105 - JARDIM NOVA SÃO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP			
Telefone: (19) 3638-1150	**e-mail:** 24bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br		
Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1º TEN PM FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE			

SERVIÇO 1

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	1	25380	3565	Substituir Jogo de Pastilha de Freio Dianteira	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
	2	25380	3565	Substituir Jogo de Pastilha de Freio Traseiro	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
	3	25380	3565	Substituir Disco de Freio Dianteiro	1,50	R$ 179,26	R$ 268,89
	4	25380	3565	Substituir Disco de Freio Traseiro	1,50	R$ 179,26	R$ 268,89
	5	25380	3565	Substituir Óleo do Freio	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 1.075,56**

	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
B	6	52129017	3565	Jogo de Pastilha de Freio Dianteira	1	R$ 413,50	R$ 413,50
	7	52144948	3565	Jogo de Pastilha de Freio Traseiro	1	R$ 365,33	R$ 365,33
	8	52100120	3565	Disco de Freio Dianteiro	2	R$ 532,84	R$ 1.065,67
	9	85543315	3565	Disco de Freio Traseiro	2	R$ 521,34	R$ 1.042,67
	10	DOT 4	3565	Óleo do Freio	2	R$ 73,00	R$ 146,00
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 3.033,17**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 4.108,73**

SERVIÇO 2

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	11	25380	3565	Substituir Amortecedor Dianteiro	2,00	R$ 179,26	R$ 358,52
	12	25380	3565	Substituir Amortecedor Traseiro	1,50	R$ 179,26	R$ 268,89
	13	25380	3565	Substituir Kit Amortecedor Dianteiro	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
	14	25380	3565	Substituir Kit Amortecedor Traseiro	0,80	R$ 179,26	R$ 143,41
	15	25380	3565	Substituir Bandeja Inferior Dianteira Dir/Esq	2,00	R$ 179,26	R$ 358,52
	16	25380	3565	Substituir Bandeja Superior Dianteira	2,00	R$ 179,26	R$ 358,52
	17	25380	3565	Substituir Bieletas	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
	18	25380	3565	Substituir Borracha Barra Estabilizadora Traseira	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
	19	25380	3565	Substituir Mangueira de Pressão	1,50	R$ 179,26	R$ 268,89
	20	25380	3565	Substituir Pivô Suspensão Dianteira Superior Dir/Esq	2,00	R$ 179,26	R$ 358,52
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 2.653,05**

	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
B	21	52034602	3565	Amortecedor Dianteiro	2	R$ 1.026,70	R$ 2.053,40
	22	52041286	3565	Amortecedor Traseiro	2	R$ 740,34	R$ 1.480,67
	23	94708484	3565	Kit Amortecedor Dianteiro	2	R$ 611,00	R$ 1.222,00
	24	52028128	3565	Kit Amortecedor Traseiro	2	R$ 566,17	R$ 1.132,33
	25	52123588 / 52123589	3565	Bandeja Inferior Dianteira Dir/Esq	2	R$ 838,50	R$ 1.677,00
	26	52123583 / 52123584	3565	Bandeja Superior Dianteira	2	R$ 710,04	R$ 1.420,07
	27	52123686	3565	Bieletas	2	R$ 137,84	R$ 275,67
	28	52030728	3565	Borracha Barra Estabilizadora Traseira	2	R$ 163,07	R$ 326,13
	29	52046897	3565	Mangueira de Pressão	1	R$ 751,03	R$ 751,03
	30	52028127 / 94770283	3565	Pivô Suspensão Dianteira Superior Dir/Esq	2	R$ 360,34	R$ 720,67
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 11.058,97**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 13.712,02**

SERVIÇO 3

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	31	25380	3565	Substituir Lanterna da Tampa Traseira LE	0,50	R$ 179,26	R$ 89,63
	32	25380	3565	Substituir Par de Farol de Milha	1,50	R$ 179,26	R$ 268,89
	33	25380	3565	Substituir Para-choque Dianteiro	2,00	R$ 179,26	R$ 358,52
	34	25380	3565	Substituir Para-choque Traseiro	2,50	R$ 179,26	R$ 448,15
	35	25380	3565	Remover e Aplicacar Grafismo Completo na viatura (Padrão PMESP)	8,00	R$ 179,26	R$ 1.434,08
	36	25380	3565	Funilaria/preparação e Pintura Completa da Viatura (Padrão PMESP)	40,00	R$ 179,26	R$ 7.170,40
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 9.769,67**

	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
B	37	86812486	3565	Lanterna da Tampa Traseira LE	1	R$ 2.525,67	R$ 2.525,67
	38	52139281 (LD) + 52139282 (LE)	3565	Par de Farol de Milha	1	R$ 559,50	R$ 559,50
	39	52141913	3565	Para-choque Dianteiro	1	R$ 2.008,33	R$ 2.008,33
	40	26292591	3565	Para-choque Traseiro	1	R$ 2.346,33	R$ 2.346,33
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 7.439,83**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 17.209,50**

SERVIÇO 4

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	41	25380	3565	Substituir Alavanca de Regulagem do Banco	0,50	R$ 179,26	R$ 89,63
	42	25380	3565	Substituir Capa de Banco	1,50	R$ 179,26	R$ 268,89
	43	25380	3565	Substituir Jogo Calha de Chuva	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
	44	25380	3565	Substituir Jogo de Tapete (tipo carpete)	0,30	R$ 179,26	R$ 53,78
	45	25380	3565	Substituir - Remoção e Instalação Guarda Preso	2,00	R$ 179,26	R$ 358,52
	46	25380	3565	Substituir - Serviço de Encapar Volante	1,50	R$ 179,26	R$ 268,89
	47	25380	3565	Substituir - Troca de Carpete	5,00	R$ 179,26	R$ 896,30
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 2.115,27**

	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
B	48	52184403	3565	Alavanca de Regulagem do Banco	1	R$ 1.816,33	R$ 1.816,33
	49	52184404	3565	Capa de Banco	4	R$ 458,33	R$ 1.833,33
	50	94773821	3565	Jogo Calha de Chuva	1	R$ 717,33	R$ 717,33
	51	94762047	3565	Jogo de Tapete (tipo carpete)	1	R$ 684,00	R$ 684,00
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 5.050,99**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 7.166,26**

SERVIÇO 5

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	52	25380	3565	Substituir Filtro de Cabine (I)	0,50	R$ 179,26	R$ 89,63
	53	25380	3565	Substituir Filtro de Cabine (II)	0,50	R$ 179,26	R$ 89,63
	54	25380	3565	Substituir Motor Ventilador Auxiliar Ar Cond. Guarda Preso	2,00	R$ 179,26	R$ 358,52
	55	25380	3565	Substituir Válvula Alta e Baixa de Ar Condicionado	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
	56	25380	3565	Substituir - Carga de Gás	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
	57	25380	3565	Substituir - Higienização Sistema Ar Condicionado	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 1.075,56**

	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
B	58	52101541	3565	Filtro de Cabine (I)	1	R$ 42,53	R$ 42,53
	59	52101541	3565	Filtro de Cabine (II)	1	R$ 42,13	R$ 42,13
	60	84661892	3565	Motor Ventilador Auxiliar Ar Cond. Guarda Preso	1	R$ 4.160,00	R$ 4.160,00
	61	52028125	3565	Válvula Alta e Baixa de Ar Condicionado	1	R$ 896,33	R$ 896,33
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 5.140,99**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 6.216,55**

SERVIÇO 6							
A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	62	25380	3565	Substituir Bicos dos Pneus	0,50	R$ 179,26	R$ 89,63
	63	25380	3565	Substituir os Pneus	1,50	R$ 179,26	R$ 268,89
	64	25380	3565	Alinhamento	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
	65	25380	3565	Balanceamento	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 717,04**
B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	66	N/C	3565	Bico de Pneu	4	R$ 32,53	R$ 130,13
	67	PNEU	3565	Pneu 265/60R18 Treadwear acima de 400, tração mínima A (preferência AA), temperatura A, índice de carga mínimo 112.	4	R$ 1.368,00	R$ 5.472,00
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 5.602,13**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 6.319,17**
SERVIÇO 7							
A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	68	25380	3565	Substituir Correia do Alternador	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
	69	25380	3565	Substituir Filtro de Combustível	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
	70	25380	3565	Substituir Filtro de Óleo	0,50	R$ 179,26	R$ 89,63
	71	25380	3565	Substituir Kit Correia Dentada	4,50	R$ 179,26	R$ 806,67
	72	25380	3565	Substituir Óleo de Câmbio Automático	2,00	R$ 179,26	R$ 358,52
	73	25380	3565	Substituir Óleo de Motor	0,50	R$ 179,26	R$ 89,63
	74	25380	3565	Substituir Óleo do Diferencial	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
	75	25380	3565	Substituir Rolamento da Correia do Alternador	1,50	R$ 179,26	R$ 268,89
	76	25380	3565	Substituir Anel de Vedação	0,50	R$ 179,26	R$ 89,63
	77	25380	3565	Substituir Junta da Tampa de Válvula	2,00	R$ 179,26	R$ 358,52
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 2.599,27**
B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	78	24581173	3565	Correia do Alternador	1	R$ 261,67	R$ 261,67
	79	19522344	3565	Filtro de Combustível	1	R$ 80,70	R$ 80,70
	80	19372671	3565	Filtro de Óleo	1	R$ 89,67	R$ 89,67
	81	24591047 / 12644510	3565	Kit Correia Dentada	1	R$ 808,67	R$ 808,67
	82	19353000	3565	Óleo de Câmbio Automático	10	R$ 129,10	R$ 1.291,00
	83	98552923	3565	Óleo de Motor	6	R$ 62,77	R$ 376,60
	84	19300072	3565	Óleo do Diferencial	2	R$ 189,97	R$ 379,93
	85	94722019	3565	Rolamento da Correia do Alternador	1	R$ 317,17	R$ 317,17
	86	94772133	3565	Anel de Vedação	1	R$ 134,73	R$ 134,73
	87	55593847	3565	Junta da Tampa de Válvula	1	R$ 672,50	R$ 672,50
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 4.412,64**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 7.011,91**
SERVIÇO 8							
A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	88	25380	3565	Substituir Aditivo de Radiador	1,00	R$ 179,26	R$ 179,26
	89	25380	3565	Substituir Bomba d'Água	4,00	R$ 179,26	R$ 717,04
	90	25380	3565	Substituir Carcaça da Válvula Termostática	2,00	R$ 179,26	R$ 358,52
	91	25380	3565	Substituir Reservatório de Água do Radiador	0,50	R$ 179,26	R$ 89,63
	92	25380	3565	Substituir Resistência Eletroventilador	1,50	R$ 179,26	R$ 268,89
	93	25380	3565	Substituir Tampa do Reservatório	0,20	R$ 179,26	R$ 35,85
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 1.649,19**
B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	94	93742646	3565	Aditivo de Radiador	5	R$ 25,77	R$ 128,87
	95	12686154	3565	Bomba d'Água	1	R$ 855,17	R$ 855,17
	96	55593034	3565	Carcaça da Válvula Termostática	1	R$ 719,00	R$ 719,00
	97	52041285	3565	Reservatório de Água do Radiador	1	R$ 504,67	R$ 504,67
	98	52028124	3565	Resistência Eletroventilador	1	R$ 605,83	R$ 605,83
	99	13502353	3565	Tampa do Reservatório	1	R$ 101,97	R$ 101,97
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 2.915,51**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 4.564,70**
SERVIÇO 9							
A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	100	25380	3565	Substituir Bateria	0,50	R$ 179,26	R$ 89,63
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 89,63**
B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	101	13511195	3565	Bateria 70Ah	1	R$ 1.099,00	R$ 1.099,00
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 1.099,00**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 1.188,63**
SERVIÇO 10							
A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	102	25380	3565	Substituir - Lavagem Completa	2,00	R$ 179,26	R$ 358,52
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 358,52**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 358,52**

				VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	**R$ 0,00**
				VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 45.753,24**
				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 22.102,73**
Total KM percorridos:	0	Total Km pagos:	0	NÃO SERÁ NECESSÁRIO SERVIÇO DE GUINCHO	**R$ 0,00**
				VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$ 67.855,97**

TIPO DE MANUTENÇÃO: PREVENTIVA
TEMPO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 123,3 HORAS
PERÍODO: 17 (dezessete) dias úteis

Quartel em São João da Boa Vista, 05 de outubro de 2026.

GLEITON NÓBREGA DE SOUSA SANTOS
Cb PM Auxiliar Motomec

FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE
1º Ten PM Chefe Motomec

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico Nº 24BPMI-022/18/26

DADOS DA VIATURA			
Marca: RENAULT	**Modelo:** DUSTER	**Ano:** 2021/2022	**Placa**: CUF8H14
Chassis: 93YHJD202NJ115124	**Patrimônio:** 221043348		
KM: 120525	**PREFIXO:** 26-161	**Combustível:** FLEX	
Unidade: CPI-9 - 24º BPM/I	**CNPJ:** 04.198.514/0127-56		
Endereço: RUA ODILON DE PAULA GIÃO, 105 - JARDIM NOVA SÃO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP			
Telefone: (19) 3638-1150	**e-mail:** 24bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br		
Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1º TEN PM FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE			

SERVIÇO 1

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	1	25380	3565	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,00	R$ 691,79	R$ 1.383,59
	2	25380	3565	SUBSTITUIR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO	0,30	R$ 691,79	R$ 207,54
	3	25380	3565	SUBSTITUIR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,30	R$ 691,79	R$ 207,54
	4	25380	3565	SUBSTITUIR PIVÔ DIANTEIRO LD	0,30	R$ 691,79	R$ 207,54
	5	25380	3565	SUBSTITUIR PIVÔ DIANTEIRO LE	0,30	R$ 691,79	R$ 207,54
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 2.213,74**

B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	6	543028233R	3565	AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO	2	R$ 808,00	R$ 1.616,00
	7	8200723735 8200876298 8200651172	3565	KITS (COIFA, BATENTE E ROLAMENTO) DOS AMORECEDORES DIANTEIROS	2	R$ 358,14	R$ 716,27
	8	543A00952R	3565	COXIM DOS AMORECEDORES DIANTEIROS	2	R$ 316,74	R$ 633,47
	9	820081411	3565	HASTE (BIELETA) DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO E LADO ESQUEERDO	2	R$ 169,70	R$ 339,40
	10	545040280R	3565	PIVÔ DIANTEIRO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO	2	R$ 254,00	R$ 508,00
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 3.813,14**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 6.026,88**

SERVIÇO 2

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	11	25380	3565	SUBSTITUIR ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO DIREITO	0,50	R$ 691,79	R$ 345,90
	12	25380	3565	SUBSTITUIR ARTICULAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO	0,50	R$ 691,79	R$ 345,90
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 691,79**

B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	13	485217802R	3565	BRAÇO ARTICULADOR DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	2	R$ 280,95	R$ 561,89
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 561,89**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 1.253,68**

SERVIÇO 3

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	18	25380	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,30	R$ 691,79	R$ 207,54
	19	25380	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,30	R$ 691,79	R$ 207,54
	20	25380	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,30	R$ 691,79	R$ 207,54
	21	25380	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,30	R$ 691,79	R$ 207,54
	22	25380	3565	SUBSTITUIR TAPETES DE BORRACHA	0,10	R$ 691,79	R$ 69,18
	23	25380	3565	REPARAR TRILHOS DO BANCOS	1,00	R$ 691,79	R$ 691,79
	24	25380	3565	REFORMA DOS BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS	1,00	R$ 691,79	R$ 691,79
	25	25380	3565	SOLDA DA ESTRUTURA DOS BANCOS DANIFICADOS	1,00	R$ 691,79	R$ 691,79
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 2.974,72**

B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	26	808329651R 769247161R	3565	JOGO DE BORRACHA DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS	1	R$ 874,67	R$ 874,67
	27	8201734926	3565	JOGO DE TAPETES	1	R$ 595,33	R$ 595,33
							R$ 1.470,00
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 4.444,72**

SERVIÇO 4

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	28	25380	3565	SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	0,50	R$ 691,79	R$ 345,90
	29	25380	3565	SUBSTITUIR SAPATAS DE FREIO	1,00	R$ 691,79	R$ 691,79
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 1.037,69**

B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	30	410607115R	3565	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1	R$ 401,47	R$ 401,47
	31	6001549705 6001549707	3565	JOGO DE SAPATA DE FREIO COMPLETA (COM CILINDRO DA RODA)	1	R$ 1.141,27	R$ 1.141,27
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 1.542,74**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 2.580,43**

SERVIÇO 5							
A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	32	25380	3565	ALINHAR VOLANTE DE DIREÇÃO E CONVERGÊNCIA/DIVERGENCIA DA DIREÇÃO	0,80	R$ 691,79	R$ 553,44
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 553,44**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 553,44**
SERVIÇO 6							
A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	33	25380	3565	BALANCEAR RODA DIANT LADO DIREITO	0,25	R$ 691,79	R$ 172,95
	34	25380	3565	BALANCEAR RODA DIANT LADO ESQUERDO	0,25	R$ 691,79	R$ 172,95
	35	25380	3565	BALANCEAR RODA TRASEIRO LADO DIREITO	0,25	R$ 691,79	R$ 172,95
	36	25380	3565	BALANCEAR RODA TRASEIRO LADO ESQUERDO	0,25	R$ 691,79	R$ 172,95
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 691,79**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 864,74**
SERVIÇO 7							
A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	37	25380	3565	SUBSTITUIR/INSTALAR CALHAS PROTETORA DE CHUVA DAS PORTAS	0,60	R$ 691,79	R$ 415,07
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 415,07**
B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	38	N/C	3565	JOGO DE CALHAS PROTETORA DE CHUVA DAS PORTAS DIANTERAS E TRASEIRAS	1	R$ 521,33	R$ 521,33
							R$ 521,33
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 936,40**
SERVIÇO 8							
A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	39	25380	3565	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	0,20	R$ 691,79	R$ 138,36
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 138,36**
B	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
	40	288901158R	3565	PALHETA DO LIMPADOR (jogo)	1	R$ 338,03	R$ 338,03
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 338,03**
							R$ 476,39
SERVIÇO 9							
A	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
	41	25380	3565	RECARGA DE GÁZ DO SISTEMA	2,50	R$ 691,79	R$ 1.729,49
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 1.729,49**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 2.594,23**
						VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	**R$ 0,00**
						VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 8.247,13**
						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 10.446,09**
Total KM percorridos:		0	Total Km pagos:	0		VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO	**R$ 0,00**
						VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$ 18.693,22**

TIPO DE MANUTENÇÃO: PREVENTIVA

TEMPO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 15,1

PERÍODO: 04 (quatro) dias utéis

Quartel em São João da Boa Vista, 14 de setembro de 2026.

LUCIANO DA SILVA IMPOSSINATTI
Cb PM Aux. Motomecanização

FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE
1º Ten PM - Gestor do Contrato

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico Nº 24BPMI-027/18/26

DADOS DA VIATURA

Marca: GM	**Modelo:** SPIN 18L AT PREMIER	**Ano:** 2022/2022	**Placa**: FYZ6B16
Chassis: 9BGJP7520NB202766	**Patrimônio:** 222013095		
KM: 110372	**PREFIXO:** I-24416	**Combustível:** FLEX	
Unidade: CPI-9 - 24º BPM/I	**CNPJ:** 04.198.514/0127-56		
Endereço: RUA ODILON DE PAULA GIÃO, 105 - JARDIM NOVA SÃO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP			
Telefone: (19) 3638-1150	**e-mail:** 24bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br		
Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1º TEN PM FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE			

SERVIÇO 1

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	1	126721	3565	Substituir Pneu 215/65 R16	1,20	R$ 373,06	R$ 447,67
	2	126721	3565	Substituir Bico de Pneu	0,40	R$ 373,06	R$ 149,22
	3	126721	3565	Alinhamento	0,50	R$ 373,06	R$ 186,53
	4	126721	3565	Balanceamento	0,80	R$ 373,06	R$ 298,45
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 1.081,87**

	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
B	5	PNEU	3565	Pneu 215/65 R16 - Treadwear acima de 400, tração mínima A (preferência AA), temperatura A, índice de carga mínimo 112.	4	R$ 796,67	R$ 3.186,67
	6	N/C	3565	Bico de Pneu	4	R$ 51,67	R$ 206,67
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 3.393,34**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 4.475,21**

SERVIÇO 2

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	7	126721	3565	Substituir Tapeçaria Bancos Dianteiros LD/LE	2,00	R$ 373,06	R$ 746,11
	8	126721	3565	Substituir Capa do Parachoque Dianteiro	1,50	R$ 373,06	R$ 559,59
	9	126721	3565	Substituir Grade Inferior Parachoque Dianteiro	0,50	R$ 373,06	R$ 186,53
	10	126721	3565	Substituir Capô - Funilaria e Pintura	4,50	R$ 373,06	R$ 1.678,76
	11	126721	3565	Substituir Adesivo Capô (PADRÃO PMESP)	0,50	R$ 373,06	R$ 186,53
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 3.357,51**

	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
B	12	N/C	3565	Tapeçaria Bancos Dianteiros LD/LE	2	R$ 600,00	R$ 1.200,00
	13	52153505	3565	Capa do Parachoque Dianteiro	1	R$ 1.826,67	R$ 1.826,67
	14	52128411	3565	Grade Inferior Parachoque Dianteiro	1	R$ 643,33	R$ 643,33
	15	N/C	3565	Adesivo Capô (PADRÃO PMESP)	1	R$ 383,33	R$ 383,33
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 4.053,33**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 7.410,84**

SERVIÇO 3

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	16	126721	3565	Substituir Carcaça do Câmbio Automático GM	8,00	R$ 373,06	R$ 2.984,46
	17	126721	3565	Substituir Óleo Câmbio Automático GM	0,80	R$ 373,06	R$ 298,45
	18	126721	3565	Substituir Bomba de Óleo Câmbio Automático	6,00	R$ 373,06	R$ 2.238,34
	19	126721	3565	Substituir Filtro da Bomba de Óleo do Câmbio	4,00	R$ 373,06	R$ 1.492,23
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 7.013,47**

	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
B	20	24298906	3565	Carcaça do Câmbio Automático GM	1	R$ 4.663,33	R$ 4.663,33
	21	19355656	3565	Óleo Câmbio Automático GM	9	R$ 123,33	R$ 1.110,00
	22	24289056	3565	Bomba de Óleo Câmbio Automático	1	R$ 2.230,00	R$ 2.230,00
	23	24237508	3565	Filtro da Bomba de Óleo do Câmbio	1	R$ 286,67	R$ 286,67
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 8.290,00**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 15.303,47**

SERVIÇO 4

	ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO/DESC.	V. EMP
A	24	126721	3565	Substituir Baterias	0,60	R$ 373,06	R$ 223,83
						TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 223,83**

	ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição das Peças	QTDA	Valor Unitário	Valor Total Desc
B	25	N/C	3565	Bateria 45AH	2	R$ 713,34	R$ 1.426,67
						TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 1.426,67**
						TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 1.650,50**

				VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	**R$ 0,00**
				VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 17.163,33**
				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 11.676,67**
Total KM percorridos:	218	Total Km pagos:	218	SERÁ NECESSÁRIO SERVIÇO DE GUINCHO	**R$ 1.370,00**
				VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$ 30.210,00**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

TEMPO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 31,30 HORAS

PERÍODO: 06 (seis) dias úteis

Quartel em São João da Boa Vista, 07 de outubro de 2026.

GLEITON NÓBREGA DE SOUSA SANTOS
Cb PM Aux. Motomecanização
Cb PM Auxiliar Motomec

FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE
1º Ten PM Chefe Motomec

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI - 003/240/26

DADOS DA VIATURA				
Marca:	CHEV	**Modelo:**	SPIN 1.8L AT PREMIER	**PLACA: FCT7B64**
Chassis:	9BGJP7520NB202544	**Ano:**	2022/2022	**PATRIMÔNIO: 222013103**
KM:	175.800	**PREFIXO:**	I-36236	**COMBUSTIVEL: FLEX**

Unidade: CPI9- 36º PBMI - 2ª Cia/PM **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço: Rua Alan Kardec, 143 - Jardim Maraba, Araras - SP

Telefone: (19) 3443-5820 **e-mail** 36bpmi2ciap4@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): CAP PM TÁRCILA DE MIRANDA SANTOS

SERVIÇO 1

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	1891-0	3565	RETIFICA DO CONVERSOR	5,20	R$ 607,692	R$ 3.160,00
2	1891-0	3565	REMOVER E INSTALAR CÂMBIO	4,00	R$ 258,332	R$ 1.033,33
3	1891-0	3565	SUBSTITUIR REPARO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO	5.20	R$ 673,076	R$ 3.500,00
4	1891-0	3565	PROGRAMAÇÃO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO	0,70	R$ 2.533,342	R$ 1.773,34
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 9.466,67**

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
5	24299481	3565	KIT DA BOMBA DE ÓLEO	1	R$ 2.698,00	R$ 2.698,00
6	24231698	3565	ANEL DE IMPULSO CIRCULAR	1	R$ 45,82	R$ 45,82
7	24231653	3565	PISTÃO DA EMBREAGEM	1	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
8	24261857	3565	ANEL SELADOR DO PISTÃO DA EMBREAGEM	1	R$ 338,53	R$ 338,53
9	24273010	3565	PLACA DA EMBREAGEM (disco composite)	14	R$ 178,00	R$ 2.492,00
10	24231666	3565	PLACA DA EMBREAGEM (disco de aço)	10	R$ 192,00	R$ 1.920,00
11	24231668	3565	PLACA DA EMBREAGEM (disco mola)	1	R$ 418,66	R$ 418,66
12	24231669	3565	ANEL DE IMPULSO (trava do tambor)	2	R$ 84,29	R$ 168,58
13	24253508	3565	ALOJAMENTO DA EMBREAGEM (tambor)	1	R$ 2.571,20	R$ 2.571,20
14	24291306	3565	MODULO TCM	1	R$ 8.966,67	R$ 8.966,67
15	24263268	3565	JUNTA METALOPLASTICA (junta da carcaça do câmbio)	1	R$ 1.633,34	R$ 1.633,34
16	98550134	3565	LUBRIFICANTE ACD TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA (óleo de câmbio)	9	R$ 138,34	R$ 1.245,06
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 25.097,86**
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 34.564,53**

VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	**R$**	**-**
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$**	**25.097,86**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$**	**9.466,67**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$**	**450,00**
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$**	**35.014,53**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS

HAVERÁ A NECESSIDADE DE GUINCHO PARA O TRANSPORTE.

Araras, 24 de agosto de 2026

MATHEUS BARRETO MOURÃO DA SILVEIRA
Sd PM - Elaborador

TÁRCILA DE MIRANDA SANTOS
Cap PM - Comandante

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI - 004/240/26

DADOS DA VIATURA					
Marca:	GM	**Modelo:**	TRAILBLAZER	**PLACA:**	FPP0317
Chassis:	9BG156FK0LC407335	**Ano:**	2020	**PATRIMÔNIO:**	219002768
KM:	195.532	**PREFIXO:**	I-36282	**COMBUSTIVEL:**	DIESEL

Unidade: CPI9- 36º PBMI - 2ª Cia/PM — **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço: Rua Alan Kardec, 143 - Jardim Maraba, Araras - SP

Telefone: (19) 3443-5820 — **e-mail** 36bpmi2ciap4@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): CAP PM TÁRCILA DE MIRANDA SANTOS

SERVIÇO 1

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	1888-0	3565	REMOVER E INSTALAR CÂMBIO	4,00	R$ 1.589,140	R$ 6.356,56
2	1924-0	3565	SUBSTITUIR ÓLEO LUBRIFICANTE DE CÂMBIO	0,30	R$ 1.589,140	R$ 476,74
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 6.833,30**

ITEM	Código da Peca	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
3	24250500	3565	CÂMBIO COMPLETO	1	R$ 60.666,670	R$ 60.666,67
4	19353429	3565	ÓLEO DE CÂMBIO	11	R$ 145,000	R$ 1.595,00
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 62.261,67**

TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$**	**69.094,97**
VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	**R$**	**-**
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$**	**62.261,67**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$**	**6.833,30**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$**	**483,33**
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$**	**69.578,30**

PRAZO DA MANUTENÇÃO: 01 DIA (UM DIA)

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

HAVERÁ UTILIZAÇÃO DE GUINCHO

Araras, 01 de setembro de 2026

MATHEUS B. MOURÃO DA SILVEIRA
Sd PM - Aux de Motomecanização

TÁRCILA DE MIRANDA SANTOS
Cap PM Cmt da 2ª Cia/PM

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI - 008/441/26

DADOS DA VIATURA					
Marca:	RENAULT	**Modelo:**	DUSTER ZEN 1.6	**PLACA: FPP2D96**	
Chassis:	93YHJD202MJ448406	**Ano:**	2021	**PATRIMÔNIO: 220007178-D**	
KM:	275.500	**PREFIXO:**	I-36401	**COMBUSTIVEL: FLEX**	
Unidade: CPI9 - 36BPMI				**CNPJ:**	04.198.514/0127-56
Endereço: Rua João Picinini, 100 - Jardim Laranjeiras - Limeira SP					
Telefone: (19) 3451-7373			**e-mail** 36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br		
Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): CAP PM FELICIO PELLUCCI JUNIOR					

SERVIÇO 1

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	8359-3	3565	SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR INTERNO	0,70	R$ 199,49	R$ 139,64
2	8359-3	3565	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,00	R$ 199,49	R$ 199,49
3	8359-3	3565	SUBSTITUIR CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO	1,70	R$ 199,49	R$ 339,13
4	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,30	R$ 199,49	R$ 59,85
5	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,30	R$ 199,49	R$ 59,85
6	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,30	R$ 199,49	R$ 59,85
7	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,30	R$ 199,49	R$ 59,85
8	1965-8	3565	SUBSTITUIR TAPETES DE BORRACHA	0,10	R$ 199,49	R$ 19,95
9	1965-8	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,50	R$ 199,49	R$ 99,75
10	1965-8	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LD	0,40	R$ 199,49	R$ 79,80
11	1965-8	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ASSENTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,50	R$ 199,49	R$ 99,75
12	1965-8	3565	SUBSTITUIR CAPA OU ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCOS DIANTEIRO LE	0,40	R$ 199,49	R$ 79,80
13	1965-8	3565	SUBSTITUIR SUPORTE DO QUEBRA-SOL LADO ESQUERDO	0,20	R$ 199,49	R$ 39,90
14	1965-8	3565	SUBSTITUIR SUPORTE DO QUEBRA-SOL LADO DIREITO	0,20	R$ 199,49	R$ 39,90
15	1871-6	3565	SUBSTITUIR FAROL LADO DIREITO	0,30	R$ 199,49	R$ 59,85
16	1871-6	3565	SUBSTITUIR FAROL LADO ESQUERDO	0,30	R$ 199,49	R$ 59,85
17	1871-6	3565	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	0,20	R$ 199,49	R$ 39,90
18	1871-6	3565	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,10	R$ 199,49	R$ 19,95
19	8359-3	3565	RECARGA DE GÁZ DO SISTEMA	2,50	R$ 199,49	R$ 498,73
20	1965-8	3565	HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA	2,50	R$ 199,49	R$ 498,73
21	1954-2	3565	POLIMENTO COMPLETO COM TROCA DE TODOS OS GRAFISMO PADRÃO PMESP	7,00	R$ 199,49	R$ 1.396,43
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 3.949,90**

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
22	696886	3565	VENTOINHA DO AR CONDICIONADO	1	R$ 526,70	R$ 526,70
23	926000097R	3565	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1	R$ 2.620,00	R$ 2.620,00
24	921007794R	3565	CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO	1	R$ 1.833,33	R$ 1.833,33
25	808321867R	3565	BORRACHAS PORTAS DIANTEIRA	2	R$ 240,00	R$ 480,00
26	769243358R	3565	BORRACHAS PORTAS TRASEIRA	2	R$ 240,00	R$ 480,00
27	2710031	3565	JOGO DE TAPETES	1	R$ 333,33	R$ 333,33
28	873204027R	3565	JOGO DE CAPAS DE BANCOS DIANTEIRO	2	R$ 566,67	R$ 1.133,34
29	964009219R	3565	QUEBRA SOL	2	R$ 250,00	R$ 500,00
30	260100576R	3565	FAROL DIANTEIRO COMPLETO	2	R$ 2.733,33	R$ 5.466,66
31	288901158R	3565	PALHETAS DIANTEIRA	2	R$ 140,00	R$ 280,00
32	287900968R	3565	PALHETA TRASEIRA	1	R$ 176,67	R$ 176,67
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 13.830,03**
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 17.779,93**

VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	**R$**	**-**
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$**	**13.830,03**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$**	**3.949,90**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$**	**-**
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$**	**17.779,93**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS

NÃO HAVERÁ A NECESSIDADE DE GUINCHO PARA O TRANSPORTE.

Limeira, 04 de setembro de 2026

EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA
Cb PM - Elaborador

MARINA PELEGRINI BISCAINO
Cap PM - Comandante

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI - 009/441/26

DADOS DA VIATURA				
Marca:	RENAULT	**Modelo:**	DUSTER ZEN 1.6	**PLACA: EMU2B64**
Chassis:	93YHJD202NJ114894	**Ano:**	2022	**PATRIMÔNIO: 222001572**
KM:	230.000	**PREFIXO:**	I-36417	**COMBUSTIVEL: FLEX**

Unidade: CPI9 - 36BPMI **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço: Rua João Picinini, 100 - Jardim Laranjeiras - Limeira SP

Telefone: (19) 3451-7373 **e-mail** 36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): CAP PM FELICIO PELLUCCI JUNIOR

SERVIÇO 1

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	8359-3	3565	SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR INTERNO	0,70	R$ 199,49	R$ 139,64
2	8359-3	3565	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,00	R$ 199,49	R$ 199,49
3	8359-3	3565	SUBSTITUIR CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO	1,70	R$ 199,49	R$ 339,13
4	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,30	R$ 199,49	R$ 59,85
5	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,30	R$ 199,49	R$ 59,85
6	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,30	R$ 199,49	R$ 59,85
7	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,30	R$ 199,49	R$ 59,85
8	1965-8	3565	SUBSTITUIR TAPETES DE BORRACHA	0,10	R$ 199,49	R$ 19,95
9	1965-8	3565	SUBSTITUIR BANCO DIANTEIRO LD	0,90	R$ 199,49	R$ 179,54
10	1965-8	3565	SUBSTITUIR BANCO DIANTEIRO LE	0,90	R$ 199,49	R$ 179,54
11	1965-8	3565	SUBSTITUIR SUPORTE DO QUEBRA-SOL LADO ESQUERDO	0,20	R$ 199,49	R$ 39,90
12	1965-8	3565	SUBSTITUIR SUPORTE DO QUEBRA-SOL LADO DIREITO	0,20	R$ 199,49	R$ 39,90
13	1871-6	3565	SUBSTITUIR FAROL LADO DIREITO	0,30	R$ 199,49	R$ 59,85
14	1871-6	3565	SUBSTITUIR FAROL LADO ESQUERDO	0,30	R$ 199,49	R$ 59,85
15	1871-6	3565	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	0,20	R$ 199,49	R$ 39,90
16	1871-6	3565	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,10	R$ 199,49	R$ 19,95
17	8359-3	3565	RECARGA DE GÁZ DO SISTEMA	2,50	R$ 199,49	R$ 498,73
18	1965-8	3565	HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA	2,50	R$ 199,49	R$ 498,73
19	1954-2	3565	POLIMENTO COMPLETO COM TROCA DE TODOS OS GRAFISMO PADRÃO PMESP	7,00	R$ 199,49	R$ 1.396,43
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 3.949,90**

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
20	696886	3565	VENTOINHA DO AR CONDICIONADO	1	R$ 526,70	R$ 526,70
21	926000097R	3565	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1	R$ 2.620,00	R$ 2.620,00
22	921007794R	3565	CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO	1	R$ 1.833,33	R$ 1.833,33
23	808321867R	3565	BORRACHAS PORTAS DIANTEIRA	2	R$ 240,00	R$ 480,00
24	769243358R	3565	BORRACHAS PORTAS TRASEIRA	2	R$ 240,00	R$ 480,00
25	2710031	3565	JOGO DE TAPETES	1	R$ 333,33	R$ 333,33
26	BANC26388	3565	JOGO DE BANCOS COMPLETOS DIANTEIRO	2	R$ 1.566,67	R$ 3.133,34
27	964009219R	3565	QUEBRA SOL	2	R$ 250,00	R$ 500,00
28	260100576R	3565	FAROL DIANTEIRO COMPLETO	2	R$ 2.733,33	R$ 5.466,66
29	288901158R	3565	PALHETAS DIANTEIRA	2	R$ 140,00	R$ 280,00
30	287900968R	3565	PALHETA TRASEIRA	1	R$ 176,67	R$ 176,67
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 15.830,03**
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 19.779,93**

VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	**R$ -**
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 15.830,03**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 3.949,90**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$ -**

VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$**	**19.779,93**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS

NÃO HAVERÁ A NECESSIDADE DE GUINCHO PARA O TRANSPORTE.

Limeira, 04 de setembro de 2026

EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA
Cb PM - Elaborador

MARINA PELEGRINI BISCAINO
Cap PM - Comandante

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 37BPMI-006/100.4/26			
DADOS DA VIATURA			
MARCA: GM	**MODELO: SPIN 1.8 PREMIER**	**ANO: 22/22**	**PLACA: EMV - 6A32**
CHASSIS: 9BGJP7520NB202612	**PATRIMÔNIO: 222013116**		
KM: 168.900	**Prefixo I-37106**	**COMBUSTÍVEL: FLEX**	

	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SERVIÇO 1	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR BLOCO DO MOTOR INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	7,00	R$ 55,00	R$ 385,00
		RETIFICAR VIRABREQUIM DO MOTOR	3,00	R$ 53,00	R$ 159,00
		RETIFICAR BIELAS DO MOTOR	2,00	R$ 72,00	R$ 144,00
		RETIFICAR OU BRUNIR BLOCO DO MOTOR	7,50	R$ 40,00	R$ 300,00
		SUBSTITUIR BOMBA DE ÓLEO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	2,40	R$ 40,00	R$ 96,00
		SUBSTITUIR RETENTOR DO VOLANTE COM CAMBIO OU MOTOR REMOVIDO	0,60	R$ 90,00	R$ 54,00
		SUBSTITUIR JOGO DE JUNTAS COMPLETO DO MOTOR COM MOTOR DESMONTADO	0,20	R$ 300,00	R$ 60,00
		PLAINAR CABEÇOTE	0,20	R$ 500,00	R$ 100,00
		SUBSTITUIR COMANDO DE VÁLVULAS OU BALANCINS E TUCHO MOTOR	2,80	R$ 40,00	R$ 112,00
		SUBSTITUIR JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO INCLUSO DESMONTAGEM DO COLETOR	2,00	R$ 40,00	R$ 80,00
		SUBSTITUIR JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO INCLUSO DESMONTAGEM DO COLETOR	1,50	R$ 50,00	R$ 75,00
		SUBSTITUIR RETENTOR COMANDO DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO OU ESCAPE	1,80	R$ 60,00	R$ 108,00
		RETIFICAR SEDE VÁLVULAS MOTOR 8V	1,10	R$ 100,00	R$ 110,00
		SUBSTITUIR MOLAS, PRATO DAS MOLAS, RETENTORES DE VÁLVULAS INCLUSO DESMONTAGEM DOS PERIFÉRICOS E COMANDO	2,40	R$ 70,00	R$ 168,00
		SUBSTITUIR SELOS	0,70	R$ 80,00	R$ 56,00
		SUBSTITUIR VÁLVULAS DE ADMISSÃO COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,50	R$ 100,00	R$ 50,00
		SUBSTITUIR VÁLVULAS DE ESCAPAMENTO COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,50	R$ 100,00	R$ 50,00

	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEÇAS RELACIONADAS	93294583	JOGO DE JUNTAS SUPERIOR	1	R$ 546,67	R$ 546,67
	93294191	JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE	1	R$ 243,33	R$ 243,33
	24584061	EIXO COMANDO DE VÁLVULAS	1	R$ 700,00	R$ 700,00
	93361395	JOGO BALANCIM DA VÁLVULAS	1	R$ 593,33	R$ 593,33
	93361391	JOGO DE TUCHOS HIDRÁULICOS	1	R$ 470,00	R$ 470,00
	93302324	JOGO VÁLVULAS DE ADMISSÃO	1	R$ 306,67	R$ 306,67
	93302325	JOGO DE VÁLVULAS DE ESCAPE	1	R$ 213,33	R$ 213,33
	93208579	GUIAS DE VÁLVULAS	1	R$ 101,67	R$ 101,67

	24586938	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR	1	R$ 536,67	R$ 536,67
	11051512	JOGO SELOS DE ÁGUA DO CABEÇOTE	1	R$ 106,67	R$ 106,67
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1				**R$ 5.608,34**	**R$ 5.925,34**

SERVIÇO 2	**DESCRIÇÃO DO SISTEMA**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**TEMPO**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	PLAINAR CABEÇOTE	0,70	R$ 280,00	R$ 196,00
		SUBSTITUIR COMANDO DE VÁLVULAS OU BALANCINS E TUCHO MOTOR	2,80	R$ 100,00	R$ 280,00
		SUBSTITUIR JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO INCLUSO DESMONTAGEM DO COLETOR	2,00	R$ 80,00	R$ 160,00
		SUBSTITUIR JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO INCLUSO DESMONTAGEM DO COLETOR	1,50	R$ 80,00	R$ 120,00
		SUBSTITUIR RETENTOR COMANDO DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO OU ESCAPE	1,80	R$ 90,00	R$ 162,00
		RETIFICAR SEDE VÁLVULAS MOTOR 8V	1,10	R$ 100,00	R$ 110,00
		SUBSTITUIR MOLAS, PRATO DAS MOLAS, RETENTORES DE VÁLVULAS INCLUSO DESMONTAGEM DOS PERIFÉRICOS E COMANDO	2,40	R$ 80,00	R$ 192,00
		SUBSTITUIR SELOS	0,70	R$ 50,00	R$ 35,00
		SUBSTITUIR VÁLVULAS DE ADMISSÃO COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,50	R$ 90,00	R$ 45,00
		SUBSTITUIR VÁLVULAS DE ESCAPAMENTO COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,50	R$ 90,00	R$ 45,00
PEÇAS RELACIONADAS	**Código da Peça (Código Original)**	**Descrição**	**Quantidade**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
	93307138	JOGO DE JUNTAS INFERIOR	1	R$ 406,67	R$ 406,67
	24585150	JOGO DE PISTÕES COM PINOS	1	R$ 693,33	R$ 693,33
	93302305	JOGO DE BRONZINAS DE BIELA	1	R$ 226,67	R$ 226,67
	24581457	JOGO DE ANEIS DE SEGMENTO	1	R$ 336,67	R$ 336,67
	93302309	JOGO DE BRONZINAS DE MANCAL	1	R$ 243,33	R$ 243,33
	90183188	ARRUELAS DE ENCOSTO DO VIRABREQUIM	1	R$ 63,33	R$ 63,33
	55555811	RETENTOR DO VIRABREQUIM	1	R$ 163,33	R$ 163,33
	11056153	JOGO SELOS D'ÁGUA DO BLOCO	1	R$ 50,00	R$ 50,00
	92068183	JOGO DE O-RINGS DOS BICOS INJETORES	1	R$ 33,33	R$ 33,33
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 2				**R$ 3.256,66**	**R$ 3.561,66**

SERVIÇO 3	**DESCRIÇÃO DO SISTEMA**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**TEMPO**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	0,40	R$ 40,00	R$ 16,00
PEÇAS RELACIONADAS	**Código da Peça (Código Original)**	**Descrição**	**Quantidade**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
	95961350	SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO	1	R$ 53,33	R$ 53,33
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 3				**R$ 93,33**	**R$ 69,33**

SERVIÇO 4	**DESCRIÇÃO DO SISTEMA**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**TEMPO**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERANTE E ÓLEO LUBRIFICANTE	0,50	R$ 50,00	R$ 25,00

PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	9855388	ÓLEO DO MOTOR	5	R$ 46,67	R$ 233,35
	98550134	ADITIVO DE ARREFECIMENTO	5	R$ 32,67	R$ 163,35
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 4				**R$ 129,34**	**R$ 421,70**

SERVIÇO 5	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO	0,50	R$ 40,00	R$ 20,00
PEÇAS RELACIONADAS	**Código da Peça (Código Original)**	**Descrição**	**Quantidade**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
	24590325	FILTRO DE ÓLEO	1	R$ 51,67	R$ 51,67
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 5				**R$ 91,67**	**R$ 71,67**

SERVIÇO 6	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR OU REMOVER/INSTALAR MOLAS OU AMORTECEDORES E KITS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,00	R$ 200,00	R$ 400,00
		SUBSTITUIR, REMOVER/INSTALAR AMORTECEDORES OU MOLAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA OU BATENTES E CALÇOS DA MOLA	1,20	R$ 120,00	R$ 144,00
		SUBSTITUIR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO	0,30	R$ 80,00	R$ 24,00
		SUBSTITUIR BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,30	R$ 80,00	R$ 24,00
		SUBSTITUIR KIT DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	0,50	R$ 100,00	R$ 50,00
		SUBSTITUIR KIT DA BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPENSÃO TRASEIRA	0,50	R$ 100,00	R$ 50,00
		SUBSTITUIR PIVÔ DIANTEIRO LD	0,30	R$ 110,00	R$ 33,00
		SUBSTITUIR PIVÔ DIANTEIRO LE	0,30	R$ 110,00	R$ 33,00
		SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BRAÇO DA SUSPENSÃO (BANDEJA) DIANTEIRA LADO DIREITO	0,50	R$ 120,00	R$ 60,00
		SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR BRAÇO DA SUSPENSÃO (BANDEJA) DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,50	R$ 120,00	R$ 60,00
PEÇAS RELACIONADAS	**Código da Peça (Código Original)**	**Descrição**	**Quantidade**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
	95228511	AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	R$ 643,33	R$ 1.286,66
	95228670	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2	R$ 280,00	R$ 560,00
	52163351	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	R$ 676,67	R$ 1.353,34
	52086205	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2	R$ 196,67	R$ 393,34
	95994977	BIELETAS	2	R$ 200,00	R$ 400,00
	95218222	BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA	2	R$ 90,00	R$ 180,00
	95480749	PIVÔS	2	R$ 130,00	R$ 260,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 6				**R$ 3.356,67**	**R$ 5.311,34**

SERVIÇO 7	**DESCRIÇÃO DO SISTEMA**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**TEMPO**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	REMOVER, LIMPAR E INSTALAR BICOS INJETORES	1,50	R$ 130,00	R$ 195,00
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	DESCARBONIZAR CORPO DE BORBOLETA (TBI)	0,50	R$ 110,00	R$ 55,00
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	0,30	R$ 100,00	R$ 30,00
PEÇAS RELACIONADAS	**Código da Peça (Código Original)**	**Descrição**	**Quantidade**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
	25141018	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	R$ 66,67	R$ 66,67
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 7				**R$ 406,67**	**R$ 346,67**

SERVIÇO 8	**DESCRIÇÃO DO SISTEMA**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**TEMPO**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR SENSOR DO SISTEMA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,30	R$ 100,00	R$ 30,00
		SUBSTITUIR DISCO DE FREIO DIANTEIRO	0,80	R$ 100,00	R$ 80,00
		SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	0,40	R$ 80,00	R$ 32,00
		SUBSTITUIR SAPATAS DE FREIO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS TAMBORES	1,00	R$ 80,00	R$ 80,00
		SUBSTITUIR FLUIDO DE FREIO (DOT 4/5) SANGRAR	0,50	R$ 60,00	R$ 30,00
PEÇAS RELACIONADAS	**Código da Peça (Código Original)**	**Descrição**	**Quantidade**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
	94544449	SENSOR VELOCIDADE DE RODA DIANT L/E	1	R$ 180,00	R$ 180,00
	52131193	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1	R$ 243,33	R$ 243,33
	52125657	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2	R$ 243,33	R$ 486,66
	52071985	PAR TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	1	R$ 570,00	R$ 570,00
	98550130	FLUIDO DE FREIO DOT	2	R$ 73,33	R$ 146,66
	52130719	JOGO SAPATA DE FREIO TRASEIRO	1	R$ 396,67	R$ 396,67
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 8				**R$ 2.126,66**	**R$ 2.275,32**

SERVIÇO 9	**DESCRIÇÃO DO SISTEMA**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**TEMPO**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR COXIM DE CÂMBIO TRASEIRO	1,00	R$ 128,00	R$ 128,00
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR COXIM DE CÂMBIO LATERAL	0,80	R$ 80,00	R$ 64,00
PEÇAS RELACIONADAS	**Código da Peça (Código Original)**	**Descrição**	**Quantidade**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
	95228690	COXIM INFERIOR DO CÂMBIO	1	R$ 343,33	R$ 343,33
	95390751	COXIM SUPERIOR DO CÂMBIO	1	R$ 343,33	R$ 343,33
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 9				**R$ 894,66**	**R$ 878,66**

SERVIÇO 10	**DESCRIÇÃO DO SISTEMA**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**TEMPO**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR TUBO DE SAÍDA OU JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO	0,80	R$ 70,00	R$ 56,00
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR CATALISADOR OU JUNTA	0,70	R$ 70,00	R$ 49,00
	Código da Peça (Código Original)	**Descrição**	**Quantidade**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**

PEÇAS RELACIONADAS	52152345	TUBO FLEXÍVEL DO ESCAPAMENTO	1	R$ 520,00	R$ 520,00
	52095223	CATALISADOR	1	R$ 733,33	R$ 733,33
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 10				**R$ 1.393,33**	**R$ 1.358,33**

SERVIÇO 11	**DESCRIÇÃO DO SISTEMA**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**TEMPO**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR TAPETES DE BORRACHA	0,10	R$ 100,00	R$ 10,00
PEÇAS RELACIONADAS	**Código da Peça (Código Original)**	**Descrição**	**Quantidade**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
	52042048	JOGO DE TAPETES BORRACHA	1	R$ 186,67	R$ 186,67
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 11				**R$ 286,67**	**R$ 196,67**

SERVIÇO 12	**DESCRIÇÃO DO SISTEMA**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**TEMPO**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	REPARAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,30	R$ 3.497,77	R$ 1.049,33
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	4,00	R$ 335,50	R$ 1.342,00
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	4,00	R$ 335,50	R$ 1.342,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 12				**R$ 4.168,77**	**R$ 3.733,33**

SERVIÇO 13	**DESCRIÇÃO DO SISTEMA**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**TEMPO**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO EM COUVIN	1,50	R$ 69,98	R$ 104,97
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DO ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO EM COUVIN	1,50	R$ 70,00	R$ 105,00
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DO ASSENTO DO BANCO ASSENTO DO BANCO TRASEIRO EM COUVIN	2,00	R$ 70,00	R$ 140,00
PEÇAS RELACIONADAS	**Código da Peça (Código Original)**	**Descrição**	**Quantidade**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
	52142240	JOGO CAPA DE BANCOS	1	R$ 716,67	R$ 716,67
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 13				**R$ 926,65**	**R$ 1.066,64**

SERVIÇO 14	**DESCRIÇÃO DO SISTEMA**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**TEMPO**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,10	R$ 100,00	R$ 10,00
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	0,20	R$ 100,00	R$ 20,00
PEÇAS RELACIONADAS	**Código da Peça (Código Original)**	**Descrição**	**Quantidade**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
	95016790	PALHETA TRASEIRA DO LIMPADOR	1	R$ 66,67	R$ 66,67
	19376171	PAR PALHETAS DIANTEIRAS DO LIMPADOR	1	R$ 106,67	R$ 106,67
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 14				**R$ 373,34**	**R$ 203,34**

SERVIÇO 15	**DESCRIÇÃO DO SISTEMA**	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**TEMPO**	**CUSTO UNITÁRIO**	**CUSTO TOTAL**
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	ALINHAR VOLANTE DE DIREÇÃO E CONVERGÊNCIA	0,80	R$ 300,00	R$ 240,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 15	**R$ 300,00**	**R$ 240,00**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO GERAL	**R$ 25.660,00**

Rio Claro, 08 de setembro de 2026.

GABRIEL FELIPE BAPTISTA
Cb PM Aux Motomec

JONE CESAR TEIXEIRA GONÇALVES
Cap PM Comandante

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 37BPMI-011/100.4/26			
DADOS DA VIATURA			
MARCA: RENAULT	**MODELO: DUSTER ZEN 16**	**ANO: 21/22**	**PLACA: FDU5E01**
CHASSIS: 93YHJD207NJ114910	**PATRIMÔNIO: 222001576**		
KM: 188.100	**Prefixo I-37129**	**COMBUSTÍVEL: FLEX**	

	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SERVIÇO 1	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	PLAINAR CABEÇOTE	2,00	R$ 255,00	R$ 510,00
		SUBSTITUIR VÁLVULAS DE ADMISSÃO COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,50	R$ 100,20	R$ 50,10
		SUBSTITUIR VÁLVULAS DE ESCAPAMENTO COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,50	R$ 100,00	R$ 50,00
		SUBSTITUIR GUIAS DE VÁLVULAS COM CABEÇOTE REMOVIDO	0,60	R$ 120,00	R$ 72,00
		SUBSTITUIR SELOS	0,70	R$ 100,00	R$ 70,00
		RETIFICAR SEDE VÁLVULAS MOTOR 8V	1,10	R$ 100,00	R$ 110,00
		SUBSTITUIR RETENTOR COMANDO DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO OU ESCAPE FLEX	1,80	R$ 90,00	R$ 162,00
		SUBSTITUIR RETENTOR DOS COMANDOS DE VÁLVULAS	2,10	R$ 90,00	R$ 189,00
		SUBSTITUIR MOLAS, PRATOS DAS MOLAS OU RETENTORES DE VÁLVULAS INCLUSO DESMONTAGEM DOS PERIFÉRICOS E COMANDO	2,40	R$ 100,00	R$ 240,00
		SUBSTITUIR, REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE OU JUNTA DOS CABEÇOTE INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	3,90	R$ 100,00	R$ 390,00

	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEÇAS RELACIONADAS	7700104639	JUNTA DO CABEÇOTE	1	R$ 450,00	R$ 450,00
	7701471886	JOGO DE JUNTAS SUPERIOR DO MOTOR	1	R$ 783,33	R$ 783,33
	7700111756	JOGO DE PARAFUSOS DO CABEÇOTE	1	R$ 300,00	R$ 300,00
	7700103133	JOGO DE VÁLVULAS DE ADMISSÃO	1	R$ 653,33	R$ 653,33
	7700103134	JOGO DE VÁLVULAS DE ESCAPE	1	R$ 723,33	R$ 723,33
	7700103938	JOGO DE RETENTORES DE VÁLVULA	1	R$ 293,33	R$ 293,33
	7700100787	JOGO DE GUIAS DE VÁLVULA	1	R$ 406,67	R$ 406,67
	7701473353	JOGO DE SEDES DE VÁLVULA	1	R$ 750,00	R$ 750,00
	7700274026	RETENTORES EIXO COMANDO VÁLVULAS	1	R$ 190,00	R$ 190,00
	7703075200	JOGO SELOS D'ÁGUA CABEÇOTE	1	R$ 96,67	R$ 96,67
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1				**R$ 5.801,86**	**R$ 6.489,76**

	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SERVIÇO 2	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR JOGO DE JUNTAS COMPLETO DO MOTOR COM MOTOR DESMONTADO	0,20	R$ 600,00	R$ 120,00
		SUBSTITUIR JOGO DE BRONZINAS DE BIELA OU MANCAL	3,50	R$ 200,00	R$ 700,00
		SUBSTITUIR BIELAS, PISTÕES OU ANÉIS DO MOTOR	7,00	R$ 250,00	R$ 1.750,00

	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEÇAS RELACIONADAS	7701471853	JOGO DE JUNTAS INFERIOR	1	R$ 176,67	R$ 176,67
	7701474143	JOGO DE PISTÕES COM PINOS	1	R$ 1.716,67	R$ 1.716,67
	7701474885	JOGO DE ANÉIS DE SEGMENTO	1	R$ 666,67	R$ 666,67
	7701471501	JOGO DE BRONZINAS DE BIELA	1	R$ 350,00	R$ 350,00
	7701471498	JOGO DE BRONZINAS DE MANCAL	1	R$ 450,00	R$ 450,00
	7700101413	ARRUELAS DE ENCOSTO DO VIRABREQUIM	1	R$ 156,67	R$ 156,67
	7703075182	JOGO SELOS D'ÁGUA DO BLOCO	1	R$ 103,33	R$ 103,33

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 2			R$ 4.670,01	R$ 6.190,01

SERVIÇO 3	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR PALHETAS LIMPADOR PARA BRISA	0,20	R$ 100,00	R$ 20,00
		SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,20	R$ 100,00	R$ 20,00
		SUBSTITUIR CORREIA DO ALTERNADOR	0,40	R$ 200,00	R$ 80,00
		SUBSTITUIR BOIA TANQUE DE COMBUSTÍVEL	0,50	R$ 200,00	R$ 100,00
PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	288905404R	PALHETA TRASEIRA DO LIMPADOR	1	R$ 113,33	R$ 113,33
	288901159R	PAR PALHETAS DIANTEIRAS DO LIMPADOR	1	R$ 160,00	R$ 160,00
	8200833541	CORREIA ALTERNADOR E ACESSÓRIOS	1	R$ 153,33	R$ 153,33
	172020023R	BÓIA DE COMBUSTÍVEL	1	R$ 400,00	R$ 400,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 3				R$ 1.426,66	R$ 1.046,66

SERVIÇO 4	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR BOMBA DÁGUA	1,50	R$ 200,00	R$ 300,00
		SUBSTITUIR/COLOCAR ADITIVO DA ÁGUA	0,10	R$ 200,00	R$ 20,00
PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	7701478031	BOMBA DÁGUA	1	R$ 380,00	R$ 380,00
	7711945831	ADITIVO DE ARREFECIMENTO	5	R$ 33,33	R$ 166,65
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 4				R$ 813,33	R$ 866,65

SERVIÇO 5	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	0,20	R$ 200,00	R$ 40,00
		SUBSTITUIR ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	0,40	R$ 200,00	R$ 80,00
PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	152085758R	FILTRO DE ÓLEO	1	R$ 65,00	R$ 65,00
	7702266454	ÓLEO DO MOTOR	5	R$ 55,00	R$ 275,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 5				R$ 520,00	R$ 460,00

SERVIÇO 6	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR VELAS DE IGNIÇÃO	0,30	R$ 200,00	R$ 60,00
		SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	0,30	R$ 200,00	R$ 60,00
PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	7700500155	VELAS DE IGNIÇÃO	1	R$ 280,00	R$ 280,00
	7700845961	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	R$ 63,33	R$ 63,33
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 6				R$ 743,33	R$ 463,33

SERVIÇO 7	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	TROCAR SETOR/CAIXA DIREÇÃO ELÉTRICA	1,50	R$ 200,00	R$ 300,00
PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	490014281R	CAIXA DE DIREÇÃO ELÉTRICA	1	R$ 1.816,67	R$ 1.816,67

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 7	R$ 2.016,67	R$ 2.116,67

SERVIÇO 8	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR CUBO OU ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO	0,90	R$ 120,00	R$ 108,00
PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	7701207909	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA	1	R$ 176,67	R$ 176,67
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 8				R$ 296,67	R$ 284,67

SERVIÇO 9	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	0,60	R$ 300,00	R$ 180,00
		TROCA SAPATA FREIO TRASEIRA LD / LE	2,50	R$ 200,00	R$ 500,00
		SUBSTITUIR/COMPLETAR FLUIDO DE FREIO DOT - SANGRAR	0,70	R$ 100,00	R$ 70,00
PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	7711172381	FLUIDO DE FREIO DOT	2	R$ 70,00	R$ 140,00
	7701208357	JOGO SAPATA DE FREIO TRASEIRO	1	R$ 393,33	R$ 393,33
	7711130071	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	1	R$ 213,33	R$ 213,33
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 9				R$ 1.276,66	R$ 1.496,66

SERVIÇO 10	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR AMORTECEDORES TRASEIROS, MOLAS E KIT	1,20	R$ 298,55	R$ 358,26
PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	562103971R	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	R$ 643,33	R$ 1.286,66
	7701477051	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2	R$ 170,00	R$ 340,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 10	R$ 1.111,88	R$ 1.984,92

SERVIÇO 11	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	SUBSTITUIR RETENTOR DA POLIA MOTOR INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	1,40	R$ 50,00	R$ 70,00
		SUBSTITUIR BOMBA DE ÓLEO INCLUSO DESMONTAGEM E MONTAGEM PERIFÉRICOS	2,40	R$ 60,00	R$ 144,00
		TROCA KIT CORREIA DISTRIBUICAO (CORREIA, TENSOR) / LIMPEZA / AJUSTE	2,50	R$ 40,00	R$ 100,00
PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	150002517R	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR	1	R$ 933,33	R$ 933,33
	7700103245	RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABREQUIM	1	R$ 96,67	R$ 96,67
	130281KC0A	KIT CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO	1	R$ 1.026,67	R$ 1.026,67
	7700103246	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM	1	R$ 276,67	R$ 276,67
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 11				R$ 2.483,34	R$ 2.647,34

SERVIÇO 12	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	REPARAR COBERTURA PARA-CHOQUE	0,60	R$ 4.250,00	R$ 2.550,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 12				R$ 4.250,00	R$ 2.550,00

SERVIÇO 13	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRAO PM DO ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,60	R$ 50,00	R$ 80,00
		CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRÃO PM DO ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1,60	R$ 50,00	R$ 80,00
		CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRAO PM DO ASSENTO DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO	1,60	R$ 50,00	R$ 80,00
		CONFECCIONAR E SUBSTITUIR CAPA DE PROTEÇÃO DE COURVIN CINZA PADRÃO PM DO ENCOSTO DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO	1,60	R$ 50,00	R$ 80,00
PEÇAS RELACIONADAS	Código da Peça (Código Original)	Descrição	Quantidade	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	7711467468	JOGO CAPA DE BANCO	1	R$ 540,00	R$ 540,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 13				R$ 740,00	R$ 860,00

SERVIÇO 14	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SIAFÍSICO 30007 CATSERV 3565	ALINHAR VOLANTE DE DIREÇÃO E CONVERGÊNCIA	0,80	R$ 300,00	R$ 240,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 14				R$ 300,00	R$ 240,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO GERAL	R$ 27.696,67

NÃO HÁ NECESSIDADE DE GUINCHO

Observação: O prazo para execução do serviço é de 7 dias.

Rio Claro, 08 de setembro de 2026.

GABRIEL FELIPE BAPTISTA
Cb PM Aux Motomec

JONE CESAR TEIXEIRA GONÇALVES
Cap PM Comandante

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 37BPMI - 008/200/26.

DADOS DA VIATURA

Marca:	FORD	**Modelo:**	RANGER	**Ano:**	2023	**Placa:**	FPJ-2E86
Chassis:	8AFAR23S4PJ299220			**Patrimônio:**	222039751		
KM:	126.000	**PREFIXO:**	I-37221			**Combustível:**	DIESEL S10

DADOS DO CLIENTE

Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE	**CNPJ:** 04.198.514/0127-56
Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP	
Telefone: (19) 3421-4515	**e-mail** 37bpmi2ciap4@policiamilitar.sp.gov.br
Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1º TEN PM GUSTAVO CARLOS FERNANDES	

SERVIÇO 1

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	30007	3565	substituir bomba de alta pressão	7,5	R$ 339,90	R$ 2.549,28
			limpeza de bicos	3	R$ 339,90	R$ 1.019,71
			substituir correia de serviço	1,5	R$ 339,90	R$ 509,86
			substituir tensionador da correia	0,5	R$ 339,90	R$ 169,95
			substituir óleo diferencial dianteiro	0,5	R$ 339,90	R$ 169,95
			substituir óleo diferencial traseiro	0,5	R$ 339,90	R$ 169,95
			substituir óleo da caixa de transferência	0,5	R$ 339,90	R$ 169,95
			substituir óleo de câmbio	1,25	R$ 339,90	R$ 424,88
			substituir filtro de cabine c/higienização do sistema	0,5	R$ 339,90	R$ 169,95
			troca do aditivo com limpeza do sistema de arrefecimento	1,5	R$ 339,90	R$ 509,86
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 5.863,34**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
	1	VDO 5WS40699	bomba de alta pressão	1	R$ 14.266,67	R$ 14.266,67
	2	AB39-6C301-CD	correia de acessórios	1	R$ 310,00	R$ 310,00
	3	BK3Q-6A228-BH	tensionador da correia	1	R$ 713,33	R$ 713,33
	4	WSP-M2C197-A	óleo diferencial dianteiro e traseiro	4	R$ 55,00	R$ 220,00
	5	WSS-M2C938-A	óleo da caixa de transferência	2	R$ 170,00	R$ 340,00
	6	WSS-M2C938-A	óleo de câmbio	12	R$ 164,00	R$ 1.968,00
	7	JU2Z-6731-B	filtro de cabine	1	R$ 60,00	R$ 60,00
	8	NC	granada de higienização	1	R$ 80,00	R$ 80,00
	9	H2MJ-19544-CA	aditivo do radiador	7	R$ 45,00	R$ 315,00
	10	H2MJ-19544-DA	água desmineralizada	2	R$ 60,00	R$ 120,00
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 18.393,00**
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 24.256,34**

SERVIÇO 2

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	30007	3565	substituir óleo de câmbio	1,25	R$ 339,90	R$ 424,88
			substituir bomba de vácuo	1,5	R$ 339,90	R$ 509,85
			substituir hidrovácuo do freio	1,5	R$ 339,90	R$ 509,85
			substituir óleo de freio	1	R$ 339,90	R$ 339,90
			substituir par de tambor freio traseiro LD / LE	1	R$ 339,90	R$ 339,90
			substituir sapatas de freio traseiro LD / LE	2,5	R$ 339,90	R$ 849,76
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 2.974,15**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
	8	BK3Q-2A451-GB	bomba de vácuo	1	R$ 5.333,33	R$ 5.333,33
	9	EB3C-2B195-GB	hidrovácuo do freio	1	R$ 2.173,33	R$ 2.173,33
	10	BU2J-M6C65-A	óleo de freio	2	R$ 53,33	R$ 106,66
	11	XM34-1126-BC	tambor de freio sem cubo	2	R$ 663,34	R$ 1.326,67
	12	EB3C-2200-AA	sapata de freio	2	R$ 526,67	R$ 1.053,33
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 9.993,32**
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 12.967,47**

SERVIÇO 3

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	30007	3565	alinhamento de utilitário	1	R$ 339,90	R$ 339,90
			balanceamento de utilitário	1,5	R$ 339,90	R$ 509,86
			rodízio de pneus	0,17	R$ 339,90	R$ 57,78
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 907,54**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
						R$ 0,00
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ -**
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 907,54**

SERVIÇO 4

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	30007	3565	substituir ou remover e instalar capota marítima	1,8	R$ 339,90	R$ 611,83
			substituir capas dos bancos dianteiro assento e encosto	1	R$ 339,90	R$ 339,90
			limpeza externa e interna com polimento	1	R$ 339,90	R$ 339,90
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 1.291,63**

B	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
	13	646	capota marítima	1	R$ 1.273,33	R$ 1.273,33
	14	NC	capas dos bancos dianteiro assento e encosto	2	R$ 566,68	R$ 1.133,35
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 2.406,68**
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 3.698,32**

VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 30.793,00**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 11.036,67**
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$ -**
VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$ 41.829,67**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PERÍODO: 10 DIAS UTEIS

Quartel em Rio Claro, 02 de setembro de 2026.

LUIS OTÁVIO DA SILVA
Subten PM Aux P4 da 2ª Cia

VAGNER APARECIDO REGAZZONI
Cap PM Comandante

O PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO PARA OS SERVIÇOS CITADOS ACIMA, SOMADO AOS SEUS INTERVALOS SERÁ DE 10 (DEZ DIAS UTEIS)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 48BPMI - 030/07/2026

DADOS DA VIATURA						
GM	**MODELO**	**SPIN**	**Ano:**	**2022**	**Placa:**	**GIQ-0G76**
Chassis: 9BGJP7520NB202776					**Patrimônio:**	**222013125**
KM: 121.568		**I-48105**			**Combustível:**	**FLEX**

DADOS DO CLIENTE		
Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE	**CNPJ:**	**04.198.514/0127-56**
Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP		
Telefone: (19) 3873-2603	**e-mail**	**cpi9subfrota@policiamilitar.sp.gov.br**
Oficial Regimental : 1º Ten PM LEONARDO ROBERTO DOMICIANO PEREZ		

SERVIÇO 1

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	1891-0	CAMB002	REFORMA EM CÂMBIO DE AUTOMOVEL	6,00	R$ 244,00	R$ 1.464,00
				TOTAL DOS SERVIÇOS :		**R$ 1.464,00**

	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
B		24581587	CÂMBIO AUTOMATICO (6T31)	1	R$ 27.200,00	R$ 27.200,00
				TOTAL DAS PEÇAS :		**R$ 27.200,00**
				TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :		**R$ 28.664,00**

SERVIÇO 2

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	1927-5	LUB002	SUBSTITUIR FLUIDO HIFRÁULICO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO	2,00	R$ 198,00	R$ 396,00
				TOTAL DOS SERVIÇOS :		**R$ 396,00**

	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
B		75W85	ÓLEO ATF TRANSMISSÃO	9	R$ 130,00	R$ 1.170,00
				TOTAL DAS PEÇAS :		**R$ 1.170,00**
				TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :		**R$ 1.566,00**

SERVIÇO 3

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	9179-0	REPMOT006	SUBSTITUIR CORREIA DENTADA	2,00	R$ 200,00	R$ 400,00
				TOTAL DOS SERVIÇOS :		**R$ 400,00**

	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
B		90531677	CORREIA DENTADA	1	R$ 250,00	R$ 250,00
				TOTAL DAS PEÇAS :		**R$ 250,00**
				TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :		**R$ 650,00**

SERVIÇO 4

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	1871-6	ELET018	SUBSTITUIR CORREIA DO ALTERNADOR	2,00	R$ 260,00	R$ 520,00
		ELET058	SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA	2,00	R$ 260,00	R$ 520,00
				TOTAL DOS SERVIÇOS :		**R$ 1.040,00**

	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
B		11588725	CORREIA DO ALTERNADOR	1	R$ 220,00	R$ 220,00
		24587020	MOTOR DE PARTIDA	1	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00
				TOTAL DAS PEÇAS :		**R$ 1.260,00**
				TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :		**R$ 2.300,00**

SERVIÇO 5

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	1954-2	PINT032	PINTAR CAPUZ INCLUSO PREPARAÇÃO	2,00	R$ 208,00	R$ 416,00
		PINT033	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,00	R$ 208,00	R$ 416,00
		PINT034	PINTAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,00	R$ 208,00	R$ 416,00
		PINT017	PINTAR PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,00	R$ 208,00	R$ 416,00
		PINT020	PINTAR LATERAL LADO ESQUERDO (TRASEIRO) INCLUSO PREPARAÇÃO	2,00	R$ 209,00	R$ 418,00
		PINT024	PINTAR PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	2,00	R$ 209,00	R$ 418,00
		PINT013	POLIR GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE GRAFISMO	5,00	R$ 200,00	R$ 1.000,00
				TOTAL DOS SERVIÇOS :		**R$ 3.500,00**

	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
B						
				TOTAL DAS PEÇAS :		**R$ -**
				TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :		**R$ 3.500,00**

VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 29.880,00**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 6.800,00**
VALOR TOTAL	**R$ 36.680,00**

1- Não será necessário à utilização de serviço de guincho.

2 -Prazo para realização dos serviços: 30 (trinta) dias úteis

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 48BPMI - 031/07/2026

DADOS DA VIATURA						
Marca: RENAULT	**MODELO**	**DUSTER**	**Ano:**	**2022**	**Placa:**	**BPZ-6G45**
Chassis: 93YHJD202NJ115009			**Patrimônio:**		**222001586**	
KM: 324.820		**I-48405**		**Combustível:**	**FLEX**	

DADOS DO CLIENTE		
Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE	**CNPJ:**	**04.198.514/0127-56**
Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP		
Telefone: (19) 3873-2603	**e-mail**	**cpi9subfrota@policiamilitar.sp.gov.br**
Oficial Regimental : 1º Ten PM LEONARDO ROBERTO DOMICIANO PEREZ		

SERVIÇO 1

A

CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1953-4	FUN015	SUBSTITUIR OU REMOVER E INSTALAR COBERTURA PARA-CHOQUE TRASEIRO	3,50	R$ 260,00	R$ 910,00
	FUN016	FIXAR COBERTURA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO TROCA REBITES	3,50	R$ 260,00	R$ 910,00
	FUN068	SUBSTITUIR PORTA DO GUARDA PRESO	3,50	R$ 260,00	R$ 910,00
	FUN032	REPARAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	3,50	R$ 260,00	R$ 910,00
	FUN033	REPARAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	3,50	R$ 260,00	R$ 910,00
	FUN038	REPARAR LATERAL DIREITA (TRASEIRO)	3,50	R$ 260,00	R$ 910,00
	FUN040	REPARAR LATERAL ESQUERDA (TRASEIRO)	3,50	R$ 260,00	R$ 910,00
	FUN111	REPARAR CAIXA DE RODA TRASEIRO LADO DIREITO	3,50	R$ 260,00	R$ 910,00
	FUN112	REPARAR CAIXA DE RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO	3,50	R$ 260,00	R$ 910,00
	FUN104	REPARAR PAINEL TRASEIRO	3,50	R$ 260,00	R$ 910,00
				TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 9.100,00**

B

Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
	850903196R	ABSORVEDOR DE CHOQUE TRASEIRO	1	R$ 236,00	R$ 236,00
	904520004R	AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA	2	R$ 350,00	R$ 700,00
	850709817R	APLIQUE DO PARA-CHOQUE TRASEIRO	1	R$ 220,00	R$ 220,00
	905702697R	BATENTE FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	1	R$ 420,00	R$ 420,00
	N/C	CALÇO DO VIDRO TRASEIRO	1	R$ 23,00	R$ 23,00
	905037230R	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	1	R$ 383,00	R$ 383,00
	850180105R	PARA-CHOQUE TRASEIRO INFERIOR	1	R$ 507,00	R$ 507,00
	850180105R	PARA-CHOQUE TRASEIRO SUPERIOR	1	R$ 123,00	R$ 123,00
	901005242R	TAMPA TRASEIRA	1	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
				TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 5.312,00**
				TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 14.412,00**

SERVIÇO 2

A

CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1954-2	PINT043	PINTAR LONGARINA TRASEIRA LADO DIREITO	2,50	R$ 160,00	R$ 400,00
	PINT044	PINTAR LONGARINA TRASEIRA LADO ESQUERDO	2,50	R$ 200,00	R$ 500,00
	PINT008	PINTAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	2,00	R$ 200,00	R$ 400,00
	PINT009	PINTAR ENTRADA DA COLUNA DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	2,00	R$ 200,00	R$ 400,00
	PINT010	PINTAR ENTRADA DA TAMPA DO PORTA MALAS	2,00	R$ 200,00	R$ 400,00
	PINT016	PINTAR PAINEL TRASEIRO	2,00	R$ 200,00	R$ 400,00
	PINT019	PINTAR LATERAL LADO DIREITO (TRASEIRO)	2,00	R$ 200,00	R$ 400,00
	PINT020	PINTAR LATERAL LADO ESQUERDO (TRASEIRO)	2,00	R$ 200,00	R$ 400,00
	PINT026	PINTAR TAMPA DO PORTA-MALAS INCLUSO MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PERIFÉRICOS E PREPARAÇÃO	2,00	R$ 200,00	R$ 400,00
	PINT039	PINTAR CAIXA DE RODA TRASEIRO LADO DIREITO	2,00	R$ 200,00	R$ 400,00
	PINT040	PINTAR CAIXA DE RODA TRASEIRA LADO ESQUERDO	2,00	R$ 200,00	R$ 400,00
	PINT014	PINTAR GUARDA-PRESO INCLUSO PREPARAÇÃO	2,00	R$ 200,00	R$ 400,00
	PINT013	POLIR GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE GRAFISMO	7,00	R$ 200,00	R$ 1.400,00
				TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 6.300,00**

B

Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
					R$ -
				TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ -**
				TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 6.300,00**

SERVIÇO 3

A

CÓD SERV (SIAFÍSICO)	DESCRIÇÃO SISTEMA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1871-6	ELET044	SUBSTITUIR LANTERNA DE PLACA	0,50	R$ 210,00	R$ 105,00
	ELET047	SUBSTITUIR LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	0,50	R$ 210,00	R$ 105,00
	ELET049	SUBSTITUIR LUZ DE CORTESIA	0,50	R$ 210,00	R$ 105,00
	ELET060	SUBSTITUIR MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA TRASEIRO	0,50	R$ 210,00	R$ 105,00
				TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ 420,00**

B

Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
		LANTERNA DA PLACA TRASEIRA	1	R$ 102,00	R$ 102,00
		LANTERNA TRASEIRA DIREITA	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
		LANTERNA TRASEIRA DIREITA DA MARCHA RÉ	1	R$ 800,00	R$ 800,00
		BRAÇO DO LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO	1	R$ 107,00	R$ 107,00
				TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 2.009,00**
				TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ 2.429,00**

VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 7.321,00**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ 15.820,00**
VALOR TOTAL	**R$ 23.141,00**

1- Não será necessário à utilização de serviço de guincho.

2 -Prazo para realização dos serviços: 30 (trinta) dias úteis