RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PAVIMENTAÇÃO DO CÓRREGO BREJAÚBA

Obra	Pavimentação do Córrego Brejaúba	**Município/UF**	Santa Rita de Minas - MG
Objeto	Pavimentação em bloquete de estrada vicinal denominada Córrego Brejaúba.	**Localidade**	Córrego Brejaúba
Responsável	Engenheiro Civil João Moreira de Oliveira Júnior	**CREA**	MG 122.343/D
Data do relatório	21/09/2026	**Data das fotos**	16/09/2026

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o registro das condições existentes nos trechos da estrada vicinal denominada Córrego Brejaúba, previstos para pavimentação em bloquete. As fotografias mostram o leito não pavimentado, a presença de material solto e irregularidades superficiais, além de curvas, acessos laterais, interseções e segmentos próximos a moradias.

O traçado se insere em ambiente rural, com vegetação e propriedades lindeiras. Também são visíveis bordas sem dispositivos definidos de drenagem e pontos de concentração do escoamento superficial. Os registros têm a finalidade de caracterizar visualmente o trecho e seu entorno imediato antes do início da obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fotografias 01 a 06



Foto 01 - Vista geral do início do trecho, em leito de terra, junto a moradias e à sinalização local.

Registro de condição existente



Foto 02 - Trecho em curva, delimitado por vegetação e acessos às propriedades lindeiras.

Registro de condição existente



Foto 03 - Segmento rural estreito, com bordas sem dispositivos definidos de drenagem superficial.

Registro de condição existente



Foto 04 - Vista longitudinal do leito natural, com material solto e irregularidades superficiais.

Registro de condição existente




Foto 05 - Trecho sombreado com material granular aparente e superfície irregular.

Registro de condição existente



Foto 06 - Acesso lateral com sinais de concentração de escoamento e material solto junto à borda.

Registro de condição existente

REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fotografias 07 a 12



Foto 07 - Entroncamento com acesso rural, cercas e passagem para propriedade lindeira.

Registro de condição existente



Foto 08 - Trecho em aclive, entre taludes baixos e vegetação próxima à plataforma.

Registro de condição existente




Foto 09 - Curva em área rural, com bordas naturais e ausência de revestimento pavimentado.

Registro de condição existente



Foto 10 - Borda da via com erosão localizada e exposição do terreno, indicando ponto sensível à drenagem.

Registro de condição existente



Foto 11 - Interseção em nível, com alargamento local do leito e acessos laterais.

Registro de condição existente



Foto 12 - Curva com acúmulo de material solto e fragmentos rochosos junto à lateral.

Registro de condição existente

REGISTRO FOTOGRÁFICO | Fotografias 13 a 16



Foto 13 - Trecho reto com depressões e marcas de escoamento na superfície do leito.
Registro de condição existente



Foto 14 - Segmento junto a edificações residenciais, com acessos diretos à estrada.
Registro de condição existente



Foto 15 - Área de acesso alargado com superfície pedregosa e desníveis junto ao leito principal.
Registro de condição existente



Foto 16 - Vista geral de trecho rural aberto, com plataforma em terra e vegetação nas laterais.
Registro de condição existente

OBSERVAÇÕES E ENCERRAMENTO

O presente relatório reúne dezesseis fotografias selecionadas para demonstrar a situação observada nos trechos previstos para pavimentação. Os registros documentam as condições do leito em terra, das bordas, curvas, acessos, interseções e pontos de drenagem superficial existentes em 16 de setembro de 2026, antes do início dos serviços.

Santa Rita de Minas - MG, 21 de setembro de 2026.

JOAO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR:07784355637
Assinado de forma digital por JOAO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR:07784355637

JOÃO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Engenheiro Civil - CREA-MG 122.343/D