sanep	***SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS***

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD					**N°**	**237**
					Data:	**21/05/2025**
Unidade Demandante:	**Unidade Executora:**	**Grau de Prioridade:**			**N° do Processo (DCL):**	
DEVO	DVO	Baixa	Média	Alta	484	

Descrição do Objeto: Conserto na suspensão da Toyota Bandeirante

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Aplicação
01	mdo	01	Serviço de conserto da suspensão traseira do lado esquerdo e direito, com a troca de peças da Toyota Bandeirante	OS 77955 IHX 1F68

JUSTIFICATIVA:

Falha na suspensão do veículo, gerando riscos graves e afetam a segurança do motorista e demais passageiros.

Chefe Unidade Orçamentária:	Autorização Superintendência:	Autorização DCL/DEMT:
Magno F. da S. Ferreira Chefe do DEVO - SANEP Matrícula: 40002179 carimbo/assinatura	Michele Schuster Borba Super. Administrativa - sanep Matrícula: 40002138 carimbo/assinatura	Em 03/06/25 Marco Aurélio V. Freitas Chefe do DCL - sanep Matrícula: 40002496 carimbo/assinatura

Charles Larri Aires Pagel
Chefe da DVO - sanep
Matrícula: 40002169

S. 2145/25
06/06/25