



Embrapa Tabuleiros Costeiros

Documento de
Formalização de Demanda (DFD)

DFD Nº 02/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Unidade:	Embrapa Tabuleiros Costeiros	UG:	135013
Nome:	Orlando Prado Fernandes Filho	Ramal:	1408
E-mail:	orlando.prado@embrapa.br	Celular/Whatsapp:	(79) 4009-1408
Unidade solicitante:	Setor de Engenharia da Embrapa Tabuleiros Costeiros		

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

2.1. Indicação da previsão da compra, obra ou serviço contida no Plano de Contratações Anual (PCA):

Compra prevista no PCA 2026 do Plano de Contratações Anual da Embrapa - 2026.

2.2. Tipo de compra ou serviço:

() Material (x) Serviço () Equipamento e/ou Material Permanente () Inscrição em Curso () Pagamento de anuidade
() Outros. Quais? _____

2.3. Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para os Serviços de Reforma no Telhado da Área Técnica e Científica (ATC), na Sede da Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC), localizado na Av. Paulo Barreto de Menezes, 3.250, no município de Aracaju/SE, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no processo SEI nº 21203.003999/2026-80

2.4. Justificativa para a contratação do serviço/aquisição do produto:

No período chuvoso o prédio da Área Técnica e Científica (ATC) possui uma área térrea que está interligada através de duas passarelas ao prédio com dois pavimentos, um térreo e um superior, onde na parte térrea funciona os laboratórios e na parte superior funciona as salas dos pesquisadores e salas de reunião. A parte térrea possui dois telhados de duas águas e no corredor possui uma laje impermeabilizada, onde vários serviços de engenharia (retirar impermeabilização antiga, impermeabilizar novamente com manta asfáltica, etc) foram realizados, mas atualmente existe infiltração pela laje e inúmeras goteiras no corredor central. No prédio de dois pavimentos existem infiltração de água pela laje nas duas escadas, na copa e em algumas salas devido a problema nos rufos, calhas e descidas de água. As demais áreas não apresentam problemas de infiltração. As áreas afetadas não podem ser utilizado devido a quantidade de goteiras e infiltrações causadas pelas chuvas que cai do telhado, que deteriora portas, janelas e mobiliários, portanto os Serviços de engenharia para a Reforma da Área Técnica e Científica (ATC) devem ser executados em regime de urgência.

2.5. INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Indicação de onde sairá(ão) o(s) recurso(s) que custearão a despesa ou Projeto/Atividade: INVESTIMENTO EMBRAPA.

2.6. ITENS:

CÓD. CATMAT/ CATSER	ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
5622	01	Contratação de empresa especializada em construção civil para os Serviços de Reforma no Telhado da Área Técnica e Científica (ATC), na Sede da Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC), localizado na Av. Paulo Barreto de Menezes, 3.250, no município de Aracaju/SE, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no processo SEI nº 21203.003999/2026-80,	Serviço	01	R\$ 217.556,36	R\$ 217.556,36

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 217.556,36 (Duzentos e dezesse mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).
Data prevista para a conclusão (previsão para a assinatura da Autorização de Fornecimento/Autorização de Serviço/Contrato/ARP): 04/12/2026
PRIORIDADE: ☒ BAIXA (Quando a impossibilidade de contratação provoca interrupção ou atraso de processo não crítico); ☐ MÉDIA (Quando a impossibilidade de contratação provoca atraso de processo crítico ou estratégico); ☐ ALTA (Quando a impossibilidade de contratação provoca interrupção de processo crítico ou estratégico). Justificativa para prioridade MÉDIA ou ALTA: (Informar qual/ quais processos críticos ou estratégicos terão atraso ou interrupção pela interrupção da contratação):
Há necessidade de marca específica? Não se aplica
Há necessidade de obtenção de amostras ou realização de testes? SIM (☐) NÃO (☒) Se SIM, quais itens:
Há alguma necessidade especial quanto à contratação (instalação/configuração/transporte/outros?) SIM (☐) NÃO (☒) Especificar:
LOCAL DE ENTREGA: ☒ Embrapa Tabuleiros Costeiros Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, 3250 - Jardins - Aracaju (SE) ☐ Outro - Caso a entrega não seja na respectiva Unidade, <u>anexar cópia do projeto comprovando a parceria com a Instituição.</u> DADOS DO DESTINATÁRIO: Razão Social: CNPJ: Endereço completo: Nome do responsável pelo recebimento: Orlando Prado Fernandes Filho Telefone para contato: (79) 4009-1408 E-mail: orlando.prado@embrapa.br
<p style="text-align: center;">[assinado eletronicamente]</p> <p style="text-align: center;">TÂNIA VALESKA MEDEIROS DANTAS SIMÕES</p> <p style="text-align: center;">Chefe Adjunta de Administração</p>
<p>Portanto, diante dos argumentos elencados pelo solicitante, aprovo a solicitação de compras e autorizo a abertura de processo para a presente contratação da prestação do serviço/aquisição, nos termos do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa.</p> <p style="text-align: center;">[assinado eletronicamente]</p> <p style="text-align: center;">FERNANDA AMORIM SOUZA</p> <p style="text-align: center;">Chefe Geral</p> <p style="text-align: center;">Embrapa Tabuleiros Costeiros</p>



Documento assinado eletronicamente por **Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões**, **Chefe-Adjunto**, em 29/10/2026, às 10:56, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **14310848** e o código CRC **37B778C8**.

