Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

ATO DE AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

Conforme competência atribuída pela Resolução Normativa nº 24, de 25 de junho de 2013 e, considerando o Ato de Nomeação constante da Designado pela Portaria nº 971 de 30/07/2025, publicada no BCA nº 35/2025 e, após o cumprimento de todas as fases internas e adequada instrução processual com fundamento na Lei nº 13.303 de 30 de Junho de 2016 e no Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa (RLCC), versão revisada nº 2 da Norma nº 037.011.003.001, autorizo a presente Inexigibilidade de Licitação.

1) Processo: 21195.003049/2026-00

2) Nº da contratação: 135038-82/2026

3) Objeto: Serviço de manutenção preventiva e adequação técnica do Fermentador (Biorreator) Piloto ENGCO

4) Contratado:

CNPJ	Fornecedor
22.955.614/0001-60	ENGCO EQUIPAMENTOS LTDA

5) Razão da Escolha do Fornecedor/Prestador de Serviço: A empresa é a **fabricante do equipamento e única prestadora** dos serviços técnicos de manutenção de seus biorreatores, conforme Declaração de Exclusividade emitida pelo SIMESPI, SEI nº 14416839.

6) Valor Global da Contratação: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais);

7) Justificativa do preço: Preço compatível com o praticado pela contratada, conforme NFS-e emitida para outro cliente por serviço similar, SEI nº 14416841

8) Fundamentação Legal: Inexigibilidade de Licitação - Artigo 30, Inciso I, Lei 13.303/2016

9) Razões da Contratação Direta: Inviabilidade de competição motivada pela exclusividade na prestação dos serviços técnicos de manutenção pela fabricante do equipamento.

10) Parecer Jurídico: dispensada a análise jurídica individualizada, nos termos do art. 97, § 5º, inciso II, do RLCC e da Deliberação nº 18/2026 (Justificativa SEI nº 14416983);

11) Instrumento Contratual:

AF/AS	CNPJ	Fornecedor	Valor
A emitir	22.955.614/0001-60	ENGCO EQUIPAMENTOS LTDA	78.000,00

12) Justificativa da Necessidade e Finalidade da Contratação:O Fermentador (Biorreator) Piloto ENGCO é equipamento laboratorial empregado no cultivo de microrganismos em escala piloto nas atividades de pesquisa em Fitopatologia/Bacteriologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, cujos resultados dependem do controle preciso de agitação, aeração, oxigênio dissolvido (OD), pH e dosagem de antiespumante. O equipamento necessita de revisão geral do sistema de agitação, de manutenção corretiva do circuito de acionamento da bomba de antiespumante, de revisão e adequação das instrumentações de OD e

pH, de ajuste do sistema de aeração e de revisão do software de automação e das cascatas de controle. Por se tratar de equipamento cujos projetos de engenharia, configurações de software e parâmetros de automação pertencem à fabricante, a manutenção deve ser executada pela própria ENGCO Equipamentos Ltda, única prestadora desses serviços conforme declaração do SIMESPI, de modo a preservar as especificações originais de fabricação, a segurança operacional, a vida útil do equipamento e a confiabilidade dos resultados experimentais.

13) Empenho(s) do Processo:

UGR	PTRES	PI	Elemento de Despesa	Nota de empenho	Fonte
135038	251545	EMENDAS	339039.17		1000000000

14) UA`s do Processo:

U.A.	Solicitante
	Carlos Alberto da Silva

[assinado eletronicamente] **LEONARDO NUNES FONSECA** Chefe-Adjunto de Administração Designado pela Portaria nº 971 de 30/07/2025, publicada no BCA nº 35/2025	*[assinado eletronicamente]* **RICARDO ALAMINO FIGUEIREDO** Chefe Geral Designado pela Portaria nº 771 de 07/07/2025, publicada no BCA nº 29/2025

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Alamino Figueiredo**, **Chefe-Geral**, em 15/11/2026, às 11:41, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Nunes Fonseca**, **Chefe-Adjunto**, em 16/11/2026, às 08:44, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **14416848** e o código CRC **BE7886D1**.