

Objeto: Serviço de Manutenção Mecânica e Elétrica no Sistema de Regeneração das Câmaras de Saturação, com fornecimento de Atuadores — DSV, do NSS Guillobel (K120).

FASE DE ANÁLISE			
() Planejamento da Licitação		() Determinação de Necessidades	
(X)Outros			
Risco nº 01			
Falha mecânica durante operação			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Consequência			
Interrupção do controle dos níveis de vida das câmaras, comprometendo suporte ao mergulho.			
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Revisões periódicas, uso de peças originais, monitoramento de desempenho, emprego de mais de um regenerador simultaneamente.		1T Dyogo Araújo	
Risco nº 02			
Curto-circuito ou falha elétrica			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Consequência			
Danos ao equipamento, risco de incêndio, paralisação do sistema.			
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Instalação de proteções elétricas, inspeção periódica e testes funcionais		1T Dyogo Araújo	

Itaguaí, RJ, 15 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br **DYOGO DE ARAUJO NOGUEIRA**
Data: 16/09/2026 14:24:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DYOGO DE ARAÚJO NOGUEIRA
Primeiro – Tenente
Ajudante da Divisão de Mergulho Saturado