ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	CATSER	QUANTIDADE	UF	PARÂMETRO 1							Preço Estimado (média)	Total do item
					Custos unitários < mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no PNCP	PARÂMETRO 2			PARÂMETROS 3, 4 E 5				
						CONTRATAÇÕES SIMILARES (UASG) < 1 ANO	CONTRATAÇÕES SIMILARES (UASG) < 1 ANO	CONTRATAÇÕES SIMILARES (UASG) < 1 ANO	KGF Soluções em Engenharia e Serviços – 49.384.419/0001-83	Dr Telhado – 15.006.360/0001-78	HASHTAG Manutenção e Projetos – 46.043.216/0001-35		
1	Reparo (manutenção corretiva) no telhado em telha metálica galvanizada (aprox. 1.300 m²) do prédio do LaMP, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, para eliminação dos pontos de infiltração e vazamento, incluindo linha de vida provisória, conforme Termo de Referência.	19224	1	SV					R$ 36.000,00	R$ 42.290,00	R$ 175.189,00	R$ 42.290,00	R$ 42.290,00

São Paulo, SP, na data de assinatura.

SAMUEL FLÁVIO DE PAIVA ARAUJO
Capitão-Tenente (EN)
Chefe do Departamento de Engenharia

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMUEL FLAVIO DE PAIVA ARAUJO
Data: 05/11/2026 16:19:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br