MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO INDÍGENA DO VALE DO JAVARI
SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS – SESANI/DSEI VALE DO JAVARI

Atalaia do Norte – Am

2025

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

Encaminhamos, em anexo, o **Relatório Fotográfico** referente às **roçadeiras, motosserras, motobombas de água e moto-geradores de energia** pertencentes ao Serviço de Saneamento Ambiental Indígena (SESANI) do DSEI Vale do Javari, com o objetivo de subsidiar a solicitação de **manutenção preventiva e corretiva** desses equipamentos.

A presente demanda visa garantir o pleno funcionamento e a durabilidade dos bens, assegurando a continuidade das atividades operacionais e de apoio prestadas pelos Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) e pela equipe operacional nas aldeias.

2. SITUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

- **Moto-geradores de energia**: Instalados em diversas comunidades, encontram-se necessitando de manutenção preventiva e corretiva para assegurar o fornecimento contínuo de energia elétrica, indispensável ao funcionamento dos serviços essenciais nas aldeias.
- **Motosserras**: Utilizadas nas atividades operacionais, demandam manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças quando necessário, visando preservar a segurança dos operadores e a eficiência das ações nas comunidades.
- **Motobombas de água**: Essenciais para o abastecimento hídrico, necessitam de manutenção preventiva para garantir o fornecimento ininterrupto de água potável às aldeias.
- **Roçadeiras**: Ferramentas indispensáveis para a limpeza e manutenção de áreas, requerem revisão mecânica e substituição de componentes desgastados para pleno funcionamento.

3. SOLICITAÇÃO

Diante do exposto, solicitamos a **avaliação técnica**, o **reparo** e, quando aplicável, a **substituição de peças** nos equipamentos citados, de modo a:

- Evitar a interrupção de serviços essenciais nas comunidades indígenas;
- Garantir a segurança dos operadores;
- Prolongar a vida útil dos bens públicos;
- Manter a eficiência das ações operacionais do SESANI/DSEI Vale do Javari.

4.CARACTERIZAÇÃO GERAL DO DSEI/VAJ

CARACTERIZAÇÃO	DESCRIÇÃO
Extensão Territorial	8.544.482 hectares
Município	Atalaia do Norte -Am
Endereço	Rua Raimundo Gimaque do Nascimento, nº 770 - Bairro Santa Luzia, Atalaia do Norte/AM, CEP 69650-000
Município com população indígena em sua jurisdição	Atalaia do Norte/AM, Benjamin Constant/AM, São Paulo de Olivença/AM e Jutaí/AM
Total da população Indígena	6.432
Nome das Etnias existentes	Marubo, Mayuruna/Matsés, Kanamary, Kulina, Korubo, Matis, Tsohom Djapa e Ticuna1
Nº de Polos Base	08
Nº de UBSI	24

Nº de CASAI	01
Nº de casa de apoio aos indígenas nos municípios	01
Nº de Aldeias	74
Nº de Acampamento	01
Meio de Transporte utilizado	**Fluvial/Aéreo**

5. JUSTIFICATIVA

A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos listados é imprescindível para garantir a prestação contínua dos serviços de saneamento, energia elétrica e apoio operacional nas aldeias. A inoperância desses bens compromete diretamente a qualidade de vida das comunidades indígenas e a efetividade das ações de saúde e infraestrutura executadas pelo DSEI Vale do Javari.

6. CONCLUSÃO

Considerando a relevância e urgência da demanda, bem como a importância dos equipamentos para a execução das atividades essenciais no território, conclui-se pela necessidade imediata de autorização para execução da **manutenção preventiva e corretiva** dos bens relacionados, incluindo, quando necessário, a substituição de peças e componentes.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO INDÍGENA DO VALE DO JAVARI
SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

ANEXO

Solicitação de manutenção e reparo roçadeira dos AISANs da s Aldeia




Figura 1- Motores roçadeira recebidas das aldeia para manutenção




Figura 2- Motor roçadeira da aldeia bananeira necessitando de manutenção.



Figura 3- Roçadeira da aldeia Nova Esperança com problema no carburador



Figura 4- Roçadeira da aldeia Tawaya necessitando de manutenção completa



Figura 5- Roçadeira d aldeia Paraná sem funcionamento



Figura 6- Roçadeira da aldeia Flores não funciona

Solicitação de troca de Peças das roçadeira que necessitam com mais frequencia



Figura 6- Troca da mola



Figura 7- Mola de compressão



Figura 7-




Figura 8*- Desgasto na embreagem da roçadeira*



Figura 9- Porca da lâmina



Figura 10- Descarte copo prato giratório limitador de altura roçadeira

Solicitação de manutenção e reparo em Motobombas de Água das Aldeias



Figura 11- *Motobomba aldeia paraíso necessitando de manutenção preventiva*



Figura 12- Motobomba aldeia paraná necessitando de manutenção



Figura 13- Motobomba Aldeia alegria necessitando manutenção



Figura 14- Motobomba Aldeia kudaya necessitando de manutenção preventiva

Solicitação de manutenção e reparo de moto-geradores nas aldeias



Figura 15 -motor gerador da aldeia no aguardo de manutenção na balsa do DSEI/VAJ



Figura 16- Motor gerador da Aldeia Sole não funciona



Figura 17- Motor gerador da Aldeia São Sebastião não funciona



Figura 18- Motor gerador da aldeia Maronal sem funcionamento

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE INDÍGENA
DISTRITO SANITÁRIO INDÍGENA DO VALE DO JAVARI
SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA

Solicitação de manutenção e reparo em motosserras da equipe operacional do SESANI/VAJ



Figura 19- Manutenção e reparos nos motosserra equipe operacional SESANI/VAJ



Figura 20- Necessidade de trocas de peças do motor da equipe operacional do SESANI/VAJ



Figura 21- Manutenção e reparos nos motosserra equipe operacional SESANI/VAJ



Figura 22- Manutenção e reparos nos motosserra equipe operacional SESANI/VAJ

Vandricia G. Barroso
Socioadora Técnica em Saneamento
DSEI / SESANI / VAJ
CREA-AM: 27891

Wallace da Silva Mendes
Engenheiro Civil
CREA-AM 0420622624

GP. OLIMPIO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A69163-1

SUS MINISTÉRIO DA SAÚDE GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO