

Comunicação Interna 6.637/2026

De: Divan S. - FR.SMS

Para: Dep. LICIT - Departamento de Licitações e Contratos

Data: 29/06/2026 às 07:31:54

Setores envolvidos:

Dep. LICIT, SE-SAÚDE, FR.SMS

Solicitação de Dispensa de Licitação por Emergência

Assunto: Solicitação de Dispensa de Licitação por Emergência – Ambulância UTI Neonatal (Placa SDH1G74)

Prezados,

Solicitamos a abertura de processo de **Dispensa de Licitação por Emergência** para a manutenção corretiva da Ambulância UTI Neonatal Sprinter, placa SDH1G74.

Durante o teste de rodagem de um serviço anterior (já empenhado), a concessionária autorizada Rodobens constatou um problema novo e grave: a presença de limalhas de ferro no sistema de combustível, causada pelo desgaste da bomba de alta pressão. Sem o conserto imediato, há risco de perda total do motor do veículo.

Por se tratar de uma UTI Neonatal indispensável para o socorro do município, a manutenção não pode aguardar os prazos de uma licitação comum.

O valor total do conserto é de **R\$ 46.058,43**, conforme o **Orçamento Interno N° 15290** da Rodobens.

Documentos em anexo:

Orçamento Interno N° 15290 (Rodobens).

Documento **RELATORIO TECNICO** (Diagnóstico da concessionária).

Carta de exclusividade

Certidões negativas da empresa.

Solicitação de dispensa de licitação por emergência

Ante o exposto, pedimos urgência no trâmite.

Comodoro - MT, 29 de junho de 2026.

—
Divan Carlos de Souza

Matrícula/2256

Responsavel/Frotas SMS

Anexos:

SOLICITACAO_DE_DISPENSA_DE_LICITACAO_POR_EMERGENCIA_29062026.pdf



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA / JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Para: Licitações e Contratos

De: Dep de Frotas Secretaria de Saúde

Data: 26 de junho de 2026

Assunto: Solicitação de Dispensa Emergencial para Aquisição de Peças e Serviços de Mecânica Especializada - Ambulância UTI Neonatal (Sprinter Placa: SDH1G74)

1. DO OBJETO

A presente solicitação visa a contratação emergencial de empresa especializada para o fornecimento de peças originais e prestação de serviços de mão de obra para a substituição do sistema de alta pressão de combustível do veículo tipo **Ambulância UTI Neonatal**, marca/modelo **Mercedes-Benz Sprinter 417**, ostentando a placa **SDH1G74**, pertencente à frota da Secretaria Municipal de Saúde de Comodoro - MT.

A proposta de fornecimento e execução técnica deve ser direcionada à concessionária autorizada **Rodobens (Vilhena - RO)**, por se tratar da oficina autorizada da marca na região, detentora do maquinário de diagnóstico e responsável pelo histórico recente do veículo.

2. DO HISTÓRICO ADMINISTRATIVO (COMPRA DE PEQUENO VULTO ANTERIOR)

Cumpre informar, inicialmente, que este veículo esteve recentemente sob cuidados de manutenção na mesma concessionária, após a devida instrução processual de **Compra de Pequeno Vulto**, a



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

qual já conta com a devida Autorização de Fornecimento (AF) e Notas de Empenho emitidas pela municipalidade.

Naquela ocasião, a intervenção inicial correu da seguinte forma, conforme o Laudo Técnico anexado:

- **Sintoma Inicial:** O veículo desligava em movimento.
- **Ação Corretiva Executada:** Substituição do módulo de comando responsável pelo gerenciamento da pressão da bomba de baixa pressão.
- **Resultado:** O defeito de desligamento imediato em movimento foi sanado com sucesso após a troca do componente.

3. DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA EMERGÊNCIA (FATO NOVO SUPERVENIENTE)

Ocorre que, logo após a conclusão da referida manutenção, a equipe técnica da concessionária Rodobens procedeu ao **teste de percurso** e rodagem do veículo (procedimento padrão de segurança). Durante o teste, manifestou-se um novo sintoma no painel eletrônico e no comportamento mecânico: **perda severa de potência do motor**.

Aprofundando o diagnóstico, o Responsável Técnico da concessionária, Valdinei Andrade Zanchin, emitiu laudo técnico apontando as seguintes conclusões e avarias físicas:

1. **Diagnóstico Físico:** Ao efetuar a remoção do filtro de diesel para checagem da linha de alimentação, constatou-se visualmente a **presença massiva de limalhas metálicas (partículas ferrosas)** suspensas no circuito de combustível.
2. **Causa Raiz:** As partículas ferrosas são provenientes do desgaste abrasivo severo interno na **bomba de alta pressão**, cuja carcaça interna encontra-se severamente comprometida.
3. **Risco Imediato:** O arraste dessas partículas pelo circuito ocasiona a queda imediata de pressão de combustível e a perda de potência do motor. A permanência da ambulância em



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

circulação nessas condições resultará no travamento completo dos bicos injetores e na condenação integral do motor da Sprinter, gerando um prejuízo inestimável ao patrimônio público.

A necessidade de nova contratação por dispensa justifica-se estritamente pela impossibilidade de previsão desse defeito oculto, o qual só pôde ser manifestado de forma nítida após o pleno restabelecimento eletrônico da bomba de baixa pressão efetuado na primeira etapa.

4. DA CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL

A urgência no atendimento e a escolha da via da Dispensa Emergencial fundamentam-se no risco à incolumidade pública e à continuidade do serviço de saúde essencial:

- **Especificidade do Bem:** Trata-se de uma **Ambulância UTI Neonatal** veículo dotado de equipamentos críticos e específicos para o transporte e suporte à vida de recém-nascidos e lactentes em estado grave no município.
- **Perigo na Demora (Periculum in Mora):** A retenção do veículo na oficina ou a espera pelos trâmites regulares de um processo licitatório comum deixará o município desguarnecido de um socorro móvel especializado por semanas, colocando em risco iminente a vida de pacientes neonatais que necessitarem de transferência de urgência para centros de alta complexidade.
- **Prevenção de Dano Maior:** A liberação do veículo sem a troca imediata da bomba de alta pressão e a descontaminação do circuito provocará danos irreparáveis a componentes extremamente dispendiosos (bicos, flauta e motor), configurando flagrante falta de zelo com o erário.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5. DOS VALORES E DISCRIMINAÇÃO DO PROCESSO

Os valores abaixo foram extraídos integralmente do **Orçamento Interno N° 15290** emitido pela Rodobens:

A. Resumo Consolidado do Investimento

Valor Total dos Serviços (Mão de Obra): R\$ 9.086,70 (nove mil e oitenta e seis reais e setenta centavos)

Valor Total das Peças/Itens: R\$ 36.971,73 (trinta e seis mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e três centavos)

VALOR TOTAL DO PROCESSO: R\$ 46.058,43 (quarenta e seis mil e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos)

Cód. Serviço	Descrição do Serviço	Tempo Padrão (TP)	Valor Final (R\$)
01240002	Motor com a caixa de [cambio/distribuição]	6,10	R\$ 2.989,00
07140210	Pressões do combustível e [testes]	2,00	R\$ 980,00
07570000	Bomba de combustível	2,00	R\$ 980,00
07573200	Substituir a bomba de [alta pressão]	4,00	R\$ 1.629,70
07902000	Common rail, subst.	2,20	R\$ 1.078,00
47400100	Reservatório de combustível	2,00	R\$ 980,00
47410001	Reservatório de combustível	1,00	R\$ 450,00

C. Detalhamento de Peças e Materiais Aplicados



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código do Item	Descrição do Item	Qtd	Preço Unitário (R\$)	Valor Final (R\$)
A0000780580	ANEL O-RING	4	R\$ 17,15	R\$ 68,60
A0009973819	ANEL O-RING	1	R\$ 110,27	R\$ 110,27
A0019902607	PARAFUSO COLAR ESFERICO	4	R\$ 47,38	R\$ 189,52
A3459977490	BRACADEIRA DE PLASTICO	20	R\$ 2,89	R\$ 57,80
A6110170060	ANEL VEDACAO, FORMATO ESP	4	R\$ 12,91	R\$ 51,64
A6540150400	TAMPA COM VEDACAO	1	R\$ 142,74	R\$ 142,74
A6540700095	DISTRIBUIDOR COMBUSTIVEL	1	R\$ 10.938,00	R\$ 10.938,00
A6540150187	INJETOR PARA COMMON RAIL (BICOS)	4	R\$ 4.759,59	R\$ 19.038,36
A6540905500	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	R\$ 989,21	R\$ 989,21
MP10300400A B	*DESINGUIPANTE TUNAP 103	1	R\$ 139,15	R\$ 139,15
MP11500500X 6T	*LIMPADOR MULTIUSO UNIVERSAL	1	R\$ 132,65	R\$ 132,65
OFF 120	*FITA ISOLANTE TEXTIL	1	R\$ 42,95	R\$ 42,95
QALBRA65407 09302	BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1	R\$ 5.041,44	R\$ 5.041,44
2.OM 1200	*PANO-ESTOPA	10	R\$ 2,94	R\$ 29,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6. DO ENCAMINHAMENTO

Diante dos fatos técnicos expostos no Laudo emitido pela concessionária Rodobens e pelo **Orçamento Interno Nº 15290** da concessionária Rodobens e considerando o interesse público na pronta retomada de circulação da Ambulância UTI Neonatal Sprinter placa SDH1G74, solicitamos:

1. O recebimento e acolhimento desta justificativa;
2. A autorização para abertura de Processo Administrativo de **Dispensa de Licitação por Emergência**, visando à aquisição de peças e serviços necessários para o reparo do sistema de alta pressão de combustível do veículo;
3. O empenho do valor global de **R\$ 46.058,43** em favor da empresa contratada.

Nestes termos, pede deferimento.

Atenciosamente,

Fabio Henrique Carraro
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 010/2021

Divan Carlos de Souza
Departamento de Frotas da Saúde
Matrícula 2256



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1094-1039-3CB6-33A8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DIVAN CARLOS DE SOUZA (CPF 867.XXX.XXX-87) em 29/06/2026 07:32:24 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



FABIO HENRIQUE CARRARO (CPF 006.XXX.XXX-57) em 29/06/2026 07:50:43 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/1094-1039-3CB6-33A8>