



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Mapa de Cotação de Preços (Por Item)

Cotação

Nº: 98

Início: 28/08/2026

Tipo: Por Item

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos industriais com reposição de peças utilizadas no Abatedouro Público Municipal de Serrinha dos Pintos/RN.

Fim: 10/09/2026

Remover Inexequíveis: Não

Item	Material/Serviço	Unidade de Medida	Quantidade
1	30939 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva da trilhagem aérea parte alta Especificação: Serviço de manutenção preventiva e corretiva da trilhagem aérea parte alta	Serviço	1,0000
	Credor/Fornecedor	Marca	Valor Unit.
1	15336750000106 - G VALENTIM	Informar Marca	6.420,0000
2	08596351000119 - EDSON DA CUNHA MORAIS	Informar Marca	6.800,0000
3	10645099000132 - M J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Informar Marca	6.815,0000
		Valor Médio (R\$):	6.678,3333
		Valor Mediano (R\$):	6.800,0000
		Inexequibilidade (70%):	4.674,8333
		Excessividade (125%):	8.347,9167
2	30940 - Conserto da balança de tendal com calibração Especificação: Conserto da balança de tendal com calibração	Serviço	1,0000
	Credor/Fornecedor	Marca	Valor Unit.
1	15336750000106 - G VALENTIM	Informar Marca	2.500,0000
2	08596351000119 - EDSON DA CUNHA MORAIS	Informar Marca	2.736,3000
3	10645099000132 - M J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Informar Marca	3.028,6500
		Valor Médio (R\$):	2.754,9833
		Valor Mediano (R\$):	2.736,3000
		Inexequibilidade (70%):	1.928,4883
		Excessividade (125%):	3.443,7292
3	30941 - Serviço no compressor de ar de 175 psi trifásico de 200 litros Especificação: Serviço no compressor de ar de 175 psi trifásico de 200 litros	Serviço	1,0000
	Credor/Fornecedor	Marca	Valor Unit.
1	15336750000106 - G VALENTIM	Informar Marca	2.200,0000
2	10645099000132 - M J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Informar Marca	2.392,1700
3	08596351000119 - EDSON DA CUNHA MORAIS	Informar Marca	2.418,1000
		Valor Médio (R\$):	2.336,7567
		Valor Mediano (R\$):	2.392,1700
		Inexequibilidade (70%):	1.635,7297
		Excessividade (125%):	2.920,9458
4	30942 - Serviço de manutenção preventiva, corretiva ou conserto do insensibilizador pneumático bovino kentermaster modelo 1921 Especificação: Serviço de manutenção preventiva, corretiva ou conserto do insensibilizador pneumático bovino kentermaster modelo 1921	Serviço	1,0000
	Credor/Fornecedor	Marca	Valor Unit.
1	15336750000106 - G VALENTIM	Informar Marca	2.480,0000
2	10645099000132 - M J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Informar Marca	2.508,4000
3	08596351000119 - EDSON DA CUNHA MORAIS	Informar Marca	2.892,0000



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Mapa de Cotação de Preços (Por Item)

		Valor Médio (R\$):	2.626,8000	2.626,8000
		Valor Mediano (R\$):	2.508,4000	2.508,4000
		Inexequibilidade (70%):	1.838,7600	1.838,7600
		Excessividade (125%):	3.283,5000	3.283,5000
5	30943 - Conserto da serra de carcaça kijunta modelo KJ-05 com substituição de peças danificadas e instalação no local. Especificação: Conserto da serra de carcaça kijunta modelo KJ-05 com substituição de peças danificadas e instalação no local.	Serviço	1,0000	
		Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Credor/Fornecedor 15336750000106 - G VALENTIM	Informar Marca	4.826,0000	4.826,0000
2	08596351000119 - EDSON DA CUNHA MORAIS	Informar Marca	4.950,0000	4.950,0000
3	10645099000132 - M J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Informar Marca	5.010,0000	5.010,0000
		Valor Médio (R\$):	4.928,6667	4.928,6667
		Valor Mediano (R\$):	4.950,0000	4.950,0000
		Inexequibilidade (70%):	3.450,0667	3.450,0667
		Excessividade (125%):	6.160,8333	6.160,8333
6	30944 - Conserto da serra de peito kijunta modelo KP-02 com substituição de peças danificadas e instalação no local Especificação: Conserto da serra de peito kijunta modelo KP-02 com substituição de peças danificadas e instalação no local	Serviço	1,0000	
		Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Credor/Fornecedor 15336750000106 - G VALENTIM	Informar Marca	3.350,0000	3.350,0000
2	08596351000119 - EDSON DA CUNHA MORAIS	Informar Marca	3.429,8000	3.429,8000
3	10645099000132 - M J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Informar Marca	3.520,3600	3.520,3600
		Valor Médio (R\$):	3.433,3867	3.433,3867
		Valor Mediano (R\$):	3.429,8000	3.429,8000
		Inexequibilidade (70%):	2.403,3707	2.403,3707
		Excessividade (125%):	4.291,7333	4.291,7333
7	30945 - Aquisição de serra elétrica portátil de osso de 1800w, 220V Makita. Especificação: Aquisição de serra elétrica portátil de osso de 1800w, 220V Makita.	Unidade	1,0000	
		Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Credor/Fornecedor 15336750000106 - G VALENTIM	Informar Marca	2.540,0000	2.540,0000
2	10645099000132 - M J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Informar Marca	2.650,7000	2.650,7000
3	08596351000119 - EDSON DA CUNHA MORAIS	Informar Marca	2.820,0000	2.820,0000
		Valor Médio (R\$):	2.670,2333	2.670,2333
		Valor Mediano (R\$):	2.650,7000	2.650,7000
		Inexequibilidade (70%):	1.869,1633	1.869,1633
		Excessividade (125%):	3.337,7917	3.337,7917
8	30946 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de sangria. Especificação: Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de sangria.	Serviço	1,0000	
		Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Credor/Fornecedor 15336750000106 - G VALENTIM	Informar Marca	2.386,0000	2.386,0000
2	10645099000132 - M J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Informar Marca	2.492,0000	2.492,0000
3	08596351000119 - EDSON DA CUNHA MORAIS	Informar Marca	2.500,0000	2.500,0000
		Valor Médio (R\$):	2.459,3333	2.459,3333
		Valor Mediano (R\$):	2.492,0000	2.492,0000
		Inexequibilidade (70%):	1.721,5333	1.721,5333
		Excessividade (125%):	3.074,1667	3.074,1667



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Mapa de Cotação de Preços (Por Item)

9	30947 - Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de transpasse	Serviço	1,0000	
Especificação: Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de transpasse				
Cotação	Credor/Fornecedor	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	15336750000106 - G VALENTIM	Informar Marca	1.816,0000	1.816,0000
2	10645099000132 - M J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Informar Marca	2.098,1200	2.098,1200
3	08596351000119 - EDSON DA CUNHA MORAIS	Informar Marca	2.100,0000	2.100,0000
Valor Médio (R\$):			2.004,7067	2.004,7067
Valor Mediano (R\$):			2.098,1200	2.098,1200
Inexequibilidade (70%):			1.403,2947	1.403,2947
Excessividade (125%):			2.505,8833	2.505,8833
Valor Médio Total (R\$):				29.893,2000
Valor Mediano Total (R\$):				30.057,4900
Inexequibilidade Total (70%):				20.925,2400
Excessividade Total (125%):				37.366,5000
Total por Fornecedor				
Credor/Fornecedor	Inexequibilidade (75%)	Valor Total	Excessividade (125%)	
15336750000106 - G VALENTIM	19.962,6000	28.518,0000	35.647,5000	
10645099000132 - M J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21.360,7800	30.515,4000	38.144,2500	
08596351000119 - EDSON DA CUNHA MORAIS	21.452,3400	30.646,2000	38.307,7500	
Produtos por Fornecedor				
08596351000119 - EDSON DA CUNHA MORAIS				
Código	Produto	Valor Unit.	Valor Total	
30947	Serviço de manutenção preventiva e corretiva da trilhagem aérea parte alta Especificação: Serviço de	6.800,0000	6.800,0000	
30948	Conserto da balança de tendal com calibração Especificação: Conserto da balança de tendal com calibração	2.736,3000	2.736,3000	
30949	Serviço no compressor de ar de 175 psi trifásico de 200 litros Especificação: Serviço no compressor de ar de	2.418,1000	2.418,1000	
30947	Serviço de manutenção preventiva, corretiva ou conserto do insensibilizador pneumático bovino	2.892,0000	2.892,0000	
30943	Conserto da serra de carcaça kijunta modelo KJ-05 com substituição de peças danificadas e instalação no	4.950,0000	4.950,0000	
30944	Conserto da serra de peito kijunta modelo KP-02 com substituição de peças danificadas e instalação no local	3.429,8000	3.429,8000	
30945	Aquisição de serra elétrica portátil de osso de 1800w, 220V Makita. Especificação: Aquisição de serra	2.820,0000	2.820,0000	
30946	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de sangria. Especificação: Serviço de manutenção	2.500,0000	2.500,0000	
30947	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de transpasse Especificação: Serviço de	2.100,0000	2.100,0000	
			Total:	30.646,2000
10645099000132 - M J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA				
Código	Produto	Valor Unit.	Valor Total	
30947	Serviço de manutenção preventiva e corretiva da trilhagem aérea parte alta Especificação: Serviço de	6.815,0000	6.815,0000	
30948	Conserto da balança de tendal com calibração Especificação: Conserto da balança de tendal com calibração	3.028,6500	3.028,6500	
30941	Serviço no compressor de ar de 175 psi trifásico de 200 litros Especificação: Serviço no compressor de ar de	2.392,1700	2.392,1700	
30942	Serviço de manutenção preventiva, corretiva ou conserto do insensibilizador pneumático bovino	2.508,4000	2.508,4000	
30943	Conserto da serra de carcaça kijunta modelo KJ-05 com substituição de peças danificadas e instalação no	5.010,0000	5.010,0000	
30944	Conserto da serra de peito kijunta modelo KP-02 com substituição de peças danificadas e instalação no local	3.520,3600	3.520,3600	
30945	Aquisição de serra elétrica portátil de osso de 1800w, 220V Makita. Especificação: Aquisição de serra	2.650,7000	2.650,7000	
30946	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de sangria. Especificação: Serviço de manutenção	2.492,0000	2.492,0000	
30947	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de transpasse Especificação: Serviço de	2.098,1200	2.098,1200	
			Total:	30.515,4000



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Mapa de Cotação de Preços (Por Item)

15336750000106 - G VALENTIM

Código	Produto	Valor Unit.	Valor Total
30030	Serviço de manutenção preventiva e corretiva da trilhagem aérea parte alta Especificação: Serviço de	6.420,0000	6.420,0000
30040	Conserto da balança de tendal com calibração Especificação: Conserto da balança de tendal com calibração	2.500,0000	2.500,0000
30041	Serviço no compressor de ar de 175 psi trifásico de 200 litros Especificação: Serviço no compressor de ar de	2.200,0000	2.200,0000
30042	Serviço de manutenção preventiva, corretiva ou conserto do insensibilizador pneumático bovino	2.480,0000	2.480,0000
30043	Conserto da serra de carcaça kijunta modelo KJ-05 com substituição de peças danificadas e instalação no	4.826,0000	4.826,0000
30044	Conserto da serra de peito kijunta modelo KP-02 com substituição de peças danificadas e instalação no local	3.350,0000	3.350,0000
30045	Aquisição de serra elétrica portátil de osso de 1800w, 220V Makita. Especificação: Aquisição de serra	2.540,0000	2.540,0000
30046	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de sangria. Especificação: Serviço de manutenção	2.386,0000	2.386,0000
30047	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de transpasse Especificação: Serviço de	1.816,0000	1.816,0000
		Total:	28.518,0000

Produtos por Fornecedor (Geral)

KLEBER DAVID DE
QUEIROZ:08316711
494

Assinado de forma digital por
KLEBER DAVID DE
QUEIROZ:08316711494
Dados: 2026.09.10 13:27:12 -03'00'

KLEBER DAVID DE QUEIROZ
COORDENADOR DO DEP. DE COMPRAS Mat.2012010226

08596351000119 - EDSON DA CUNHA MORAIS

Código	Produto	Valor Unit.	Valor Total
30030	Serviço de manutenção preventiva e corretiva da trilhagem aérea parte alta Especificação: Serviço de	6.800,0000	6.800,0000
30040	Conserto da balança de tendal com calibração Especificação: Conserto da balança de tendal com calibração	2.736,3000	2.736,3000
30041	Serviço no compressor de ar de 175 psi trifásico de 200 litros Especificação: Serviço no compressor de ar de	2.418,1000	2.418,1000
30042	Serviço de manutenção preventiva, corretiva ou conserto do insensibilizador pneumático bovino	2.892,0000	2.892,0000
30043	Conserto da serra de carcaça kijunta modelo KJ-05 com substituição de peças danificadas e instalação no	4.950,0000	4.950,0000
30044	Conserto da serra de peito kijunta modelo KP-02 com substituição de peças danificadas e instalação no local	3.429,8000	3.429,8000
30045	Aquisição de serra elétrica portátil de osso de 1800w, 220V Makita. Especificação: Aquisição de serra	2.820,0000	2.820,0000
30046	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de sangria. Especificação: Serviço de manutenção	2.500,0000	2.500,0000
30047	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de transpasse Especificação: Serviço de	2.100,0000	2.100,0000
		Total:	30.646,2000

10645099000132 - M J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Código	Produto	Valor Unit.	Valor Total
30030	Serviço de manutenção preventiva e corretiva da trilhagem aérea parte alta Especificação: Serviço de	6.815,0000	6.815,0000
30040	Conserto da balança de tendal com calibração Especificação: Conserto da balança de tendal com calibração	3.028,6500	3.028,6500
30041	Serviço no compressor de ar de 175 psi trifásico de 200 litros Especificação: Serviço no compressor de ar de	2.392,1700	2.392,1700
30042	Serviço de manutenção preventiva, corretiva ou conserto do insensibilizador pneumático bovino	2.508,4000	2.508,4000
30043	Conserto da serra de carcaça kijunta modelo KJ-05 com substituição de peças danificadas e instalação no	5.010,0000	5.010,0000
30044	Conserto da serra de peito kijunta modelo KP-02 com substituição de peças danificadas e instalação no local	3.520,3600	3.520,3600
30045	Aquisição de serra elétrica portátil de osso de 1800w, 220V Makita. Especificação: Aquisição de serra	2.650,7000	2.650,7000
30046	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de sangria. Especificação: Serviço de manutenção	2.492,0000	2.492,0000
30047	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de transpasse Especificação: Serviço de	2.098,1200	2.098,1200
		Total:	30.515,4000



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS
Mapa de Cotação de Preços (Por Item)

15336750000106 - G VALENTIM

Código	Produto	Valor Unit.	Valor Total
30030	Serviço de manutenção preventiva e corretiva da trilha aérea parte alta Especificação: Serviço de	6.420,0000	6.420,0000
30040	Conserto da balança de tendal com calibração Especificação: Conserto da balança de tendal com calibração	2.500,0000	2.500,0000
30041	Serviço no compressor de ar de 175 psi trifásico de 200 litros Especificação: Serviço no compressor de ar de	2.200,0000	2.200,0000
30042	Serviço de manutenção preventiva, corretiva ou conserto do insensibilizador pneumático bovino	2.480,0000	2.480,0000
30043	Conserto da serra de carcaça kijunta modelo KJ-05 com substituição de peças danificadas e instalação no	4.826,0000	4.826,0000
30044	Conserto da serra de peito kijunta modelo KP-02 com substituição de peças danificadas e instalação no local	3.350,0000	3.350,0000
30045	Aquisição de serra elétrica portátil de osso de 1800w, 220V Makita. Especificação: Aquisição de serra	2.540,0000	2.540,0000
30046	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de sangria. Especificação: Serviço de manutenção	2.386,0000	2.386,0000
30047	Serviço de manutenção preventiva e corretiva do guincho de transpasse Especificação: Serviço de	1.816,0000	1.816,0000
		Total:	28.518,0000

Certificamos que a pesquisa de preços foi conduzida conforme as disposições do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021. Em observância a essa norma, o procedimento foi realizado seguindo os parâmetros nela dispostos e aplicados de forma combinada. Para fins da presente pesquisa, consideramos, por analogia, a regra inscrita no § 4º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, uma vez que inexistente norma que trate de critérios para a definição de preços inexequíveis e excessivos para objetos distintos de obras ou serviços de engenharia. Assim, para fins da presente pesquisa de preços, consideram-se::a) Inexequíveis: os valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração;;b) Excessivamente elevados: os valores que superem em 25% (vinte e cinco por cento) o valor orçado pelo setor competente do órgão municipal.;;Legenda:;(*) Valores retirados do cálculo do Valor Estimado do Item por serem considerados demasiadamente excessivos, conforme intervalo de aceitabilidade definido na tabela acima.;;(**) Valores retirados do cálculo do Valor Estimado do Item por serem considerados inexequíveis, conforme intervalo de aceitabilidade definido na tabela.