RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 01 de 50

FOTOS

FOTO 01



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Banheiro funcionário feminino – Manutenção e reparação para recuperação e pintura de teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 02



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Circulação - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 02 de 50

FOTOS

FOTO 03



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Circulação - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 04



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Copa – Manutenção e reparação para recuperação e pintura de teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 03 de 50

FOTOS

FOTO 05



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Banheiro funcionário masculino - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de teto.

FOTO 06



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Expurgo - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 04 de 50

FOTOS

FOTO 07



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Almoxarifado - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 08



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sala de esterilização e guarda de materiais esterilizados - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 05 de 50

FOTOS

FOTO 09



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sala de administração e gerência - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 10



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sala de administração e gerência - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 06 de 50


FOTOS

FOTO 11



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Circulação - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 12



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Circulação - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 07 de 50

FOTOS

FOTO 13



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Circulação - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 14



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Banheiro PCD - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de teto.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 08 de 50

FOTOS

FOTO 15



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sala de observação / procedimento - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 16



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Circulação - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 09 de 50

FOTOS

FOTO 17



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: DML - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de teto.

FOTO 18



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: DML - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de teto.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 10 de 50


FOTOS

FOTO 19



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Consultório odontológico - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 20



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Consultório odontológico - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 11 de 50

FOTOS

FOTO 21



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Consultório odontológico - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 22



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Consultório odontológico - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 12 de 50

FOTOS

FOTO 23



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Consultório odontológico - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 24



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Consultório odontológico - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 13 de 50

FOTOS

FOTO 25



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Estocagem / Dispensação de medicamentos - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 26



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Estocagem / Dispensação de medicamentos - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 14 de 50

FOTOS

FOTO 27



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Estocagem / Dispensação de medicamentos - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 28



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Consultório odontológico - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 15 de 50


FOTOS

FOTO 29



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Circulação - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 30



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Consultório odontológico - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 16 de 50

FOTOS

FOTO 31



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sala de atividades coletivas / ACS - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 32



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sala de atividades coletivas / ACS - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 17 de 50

FOTOS

FOTO 33



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Área coberta para atividades - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 34



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Área coberta para atividades - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura, bem como manutenção e reparação da estrutura de policarbonato, com substituição das chapas de policarbonato.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 18 de 50


FOTOS

FOTO 35



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Jardim – Pintura paredes.

FOTO 36



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sala de vacinas - Pintura de paredes e teto.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 19 de 50

FOTOS

FOTO 37



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Pintura de paredes e teto.

FOTO 38



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Consultório indiferenciado / acolhimento 01 - Pintura de paredes e teto.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 20 de 50

FOTOS

FOTO 39



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Consultório indiferenciado / acolhimento 02 - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 40



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Consultório indiferenciado / acolhimento 03 - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 21 de 50

FOTOS

FOTO 41



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Consultório indiferenciado / acolhimento 04 - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 42



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sala de curativos - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 22 de 50


FOTOS

FOTO 43



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Consultório c/ sanitário anexo 02 - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 44



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sanitário PDC - Pintura teto.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 23 de 50

FOTOS

FOTO 45



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sanitário PDC - Pintura teto.

FOTO 46



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Consultório c/ sanitário anexo 01 - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 24 de 50


FOTOS

FOTO 47



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sala de inalação coletiva - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 48



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sala de coleta - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 25 de 50

FOTOS

FOTO 49



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sala de coleta - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 50



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sala de coleta - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 26 de 50

FOTOS

FOTO 51



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Circulação - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento, pintura e execução de revestimento de parede até a altura de 1,10 m.

FOTO 52



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Circulação - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento, pintura e execução de revestimento de parede até a altura de 1,10 m.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 27 de 50

FOTOS

FOTO 53



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Circulação - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 54



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Triagem - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 28 de 50

FOTOS

FOTO 55



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Triagem - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 56



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sala de recepção e espera - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 29 de 50

FOTOS

FOTO 57



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sala de recepção e espera - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 58



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sanitário PDC - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes e teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura. E instalação de registro de gaveta.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 30 de 50

FOTOS

FOTO 59



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sanitário PDC - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 60



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sanitário PDC - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 31 de 50

FOTOS

FOTO 61



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Sanitário PDC - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de teto, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.

FOTO 62



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Área descoberta playground - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 32 de 50

FOTOS

FOTO 63



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Área descoberta playground - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura. Demolição e execução de nova parede em cobogó.

FOTO 64



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Área descoberta playground - Área descoberta playground - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de paredes, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento e pintura. Demolição e execução de nova

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 33 de 50


FOTOS

FOTO 65



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fachada - Fachada - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

FOTO 66



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Muro - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de muro.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 34 de 50

FOTOS

FOTO 67



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Muro - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de muro.

FOTO 68



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fachada - Fachada - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 35 de 50

FOTOS

FOTO 69



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fachada - Fachada - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

FOTO 70



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fachada - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 36 de 50

FOTOS

FOTO 71



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Jardim - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

FOTO 72



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Jardim - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 37 de 50


FOTOS

FOTO 73



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Circulação - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

FOTO 74



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fachada - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 38 de 50

FOTOS

FOTO 75



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Jardim - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

FOTO 76



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Acesso garagem - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 39 de 50

FOTOS

FOTO 77



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Jardim - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

FOTO 78



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Porta garagem - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 40 de 50

FOTOS

FOTO 79



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Fachada lateral direita - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

FOTO 80



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Garagem - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 41 de 50

FOTOS

FOTO 81



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Garagem - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

FOTO 82



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Garagem - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 42 de 50

FOTOS

FOTO 83



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Depósito de resíduos recicláveis – Pintura teto.

FOTO 84



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Circulação - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 43 de 50


FOTOS

FOTO 85



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Jardim – Pintura muro.

FOTO 86



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Área descoberta atividades - Manutenção e reparação de paredes e estrutura de policarbonato, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento, pintura, substituição das chapas de policarbonato.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 44 de 50


FOTOS

FOTO 87



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Área descoberta atividades - Manutenção e reparação de paredes e estrutura de policarbonato, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta, emassamento, pintura, substituição das chapas de policarbonato.

FOTO 88



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Circulação - Manutenção e reparação para recuperação e pintura de parede, incluindo demolição de reboco/emboço, remoção de tinta e textura, emassamento e pintura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 45 de 50

FOTOS

FOTO 89



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Telhado - Manutenção e reparação de cobertura, com recuperação do engradamento em madeira de paraju, telhamento cerâmico, cumeeiras, espigões, calhas, rufos e contrarrufos.

FOTO 90



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Telhado - Manutenção e reparação de cobertura, com recuperação do engradamento em madeira de paraju, telhamento cerâmico, cumeeiras, espigões, calhas, rufos e contrarrufos.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 46 de 50

FOTOS

FOTO 91



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Telhado - Manutenção e reparação de cobertura, com recuperação do engradamento em madeira de paraju, telhamento cerâmico, cumeeiras, espigões, calhas, rufos e contrarrufos.

FOTO 92



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Telhado - Manutenção e reparação de cobertura, com recuperação do engradamento em madeira de paraju, telhamento cerâmico, cumeeiras, espigões, calhas, rufos e contrarrufos.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 47 de 50

FOTOS

FOTO 93



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Telhado - Manutenção e reparação de cobertura, com recuperação do engradamento em madeira de paraju, telhamento cerâmico, cumeeiras, espigões, calhas, rufos e contrarrufos.

FOTO 94



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Telhado - Manutenção e reparação de cobertura, com recuperação do engradamento em madeira de paraju, telhamento cerâmico, cumeeiras, espigões, calhas, rufos e contrarrufos.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 48 de 50

FOTOS

FOTO 95



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Telhado - Manutenção e reparação de cobertura, com recuperação do engradamento em madeira de paraju, telhamento cerâmico, cumeeiras, espigões, calhas, rufos e contrarrufos.

FOTO 96



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Telhado - Manutenção e reparação de cobertura, com recuperação do engradamento em madeira de paraju, telhamento cerâmico, cumeeiras, espigões, calhas, rufos e contrarrufos.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 49 de 50

FOTOS

FOTO 97



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Telhado - Manutenção e reparação de cobertura, com recuperação do engradamento em madeira de paraju, telhamento cerâmico, cumeeiras, espigões, calhas, rufos e contrarrufos.

FOTO 98



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Telhado - Manutenção e reparação de cobertura, com recuperação do engradamento em madeira de paraju, telhamento cerâmico, cumeeiras, espigões, calhas, rufos e contrarrufos.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SITUAÇÃO ATUAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIO LUIZ ALVES

Município: Martins Soares	**Local: Avenida Cota Emerick, Centro, Martins Soares-MG**
Data: 20/10/2026	**Página:** 50 de 50

FOTOS

FOTO 99



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Telhado - Manutenção e reparação de cobertura, com recuperação do engradamento em madeira de paraju, telhamento cerâmico, cumeeiras, espigões, calhas, rufos e contrarrufos.

CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI:01609620640 Assinado de forma digital por CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI:01609620640 Dados: 2026.11.03 13:41:05 -03'00'

CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI
CREA MG Nº 148.967/D

JOSE SANTANA EMERICK:61598224620 Assinado de forma digital por JOSE SANTANA EMERICK:61598224620 Dados: 2026.11.03 14:20:54 -03'00'

JOSÉ SANTANA EMERICK
PREFEITO MUNICIPAL