ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI/AM

Convênio: 949160/2023

Objeto: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS

ANEXO I

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS. *
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA*** NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
ROTA ACESSÍVEL	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?	S	N		s	s	s	6.1	Não se enquadra no Projeto.
CALÇADAS	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?	S	N		s	s	s	6.12.3.b)	Não se enquadra no Projeto.
	3	As faixas livres não possuem obstáculos?	S	N		n	s	s	6.12.3.b)	Não se enquadra no Projeto.
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?	S	N		n	s	s	6.12.3.a)	Não se enquadra no Projeto.
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?	S	N		n	s	s	6.12.1 6.12.3.c)	Não se enquadra no Projeto.
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?	S	N		n	s	s	6.12.3.b)	Não se enquadra no Projeto.
	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?	S	N		n	s	s	5.2.8.2.3	Não se enquadra no Projeto.
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?	S	N		n	s	s	6.12.3.b)	Não se enquadra no Projeto.
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?	S	N		n	s	s	ABNT NBR 16537 - 7.8.1	Não se enquadra no Projeto.
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?	S	N		n	s	s	5.4.6.2	Não se enquadra no Projeto.
	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e	S	N		n	s	s	5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	Não se enquadra no Projeto.

		escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas?								
	12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?	S	N		n	s	s	6.3.2	Não se enquadra no Projeto.
	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?	S	N		n	s	s	6.12.4	Não se enquadra no Projeto.
	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?	S	N		s	s	s	6.12.7	Não se enquadra no Projeto.
	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?	S	N		n	s	s	6.12.7.3 6.12.7.3 .4	Não se enquadra no Projeto.
	16	Os rebaixamentos de calçadas novas ou reformadas possuem largura maior ou igual a 1.50m, admitindo-se o mínimo de 1,20m?	S	N		s	s	s	6.12.7.3	Não se enquadra no Projeto.
	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?	S	N		n	s	s	6.12.7.3	Não se enquadra no Projeto.
	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?	S	N		n	s	s	6.12.7.3 .1	Não se enquadra no Projeto.
	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?	S	N		s	s	s	6.12.7.3 .5	Não se enquadra no Projeto.
	20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?	S	N		n	s	s	8.2.2.3	Não se enquadra no Projeto.
	21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?	S	N		n	s	s	5.6.4.3 8.2.2.1	Não se enquadra no Projeto.
PASSARELAS	22	As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.	S	N		s	s	s	6.13.1	Não se enquadra no Projeto.
RAMPAS E ESCADAS	23	As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?	S	N		s	s	s	6.6.2.5	Não se enquadra no Projeto.
RAMPAS E ESCADAS	24	Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?	S	N		s	s	s	6.6.4	Não se enquadra no Projeto.
RAMPAS E ESCADAS	25	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?	S	N		n	s	s	6.6.2.1	Não se enquadra no Projeto.
RAMPAS E ESCADAS	26	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?	S	N		n	s	s	6.6.2.1	Não se enquadra no Projeto.
RAMPAS E ESCADAS	27	Para segmento de rampa com	S	N		n	s	s	6.6.2.1	Não se enquadra no

		desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?								Projeto.
	28	Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?	S	N		n	s	s	6.9.5	Não se enquadra no Projeto.
	29	As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?	S	N		s	s	s	6.8.3	Não se enquadra no Projeto.
	30	Nas escadas (exceto as de lances curvos ou mistos, as quais devem atender especificamente à NBR 9077) há patamar com dimensão longitudinal mínima de 1,20m a cada 3,20m de desnível e quando há mudança de direção?	S	N		s	s	s	6.8.7	Não se enquadra no Projeto.
	31	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?	S	N		n	s	s	6.8.2	Não se enquadra no Projeto.
	32	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?	S	N		n	s	s	6.8.2	Não se enquadra no Projeto.
	33	Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?	S	N		n	s	s	5.4.4	Não se enquadra no Projeto.
	34	Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?	S	N		s	s	s	6.9.5	Não se enquadra no Projeto.
	35	Nas rampas e escadas há corrimãos?	S	N		s	s	s	6.9.2.1	Não se enquadra no Projeto.
	36	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?	S	N		n	s	s	6.9	Não se enquadra no Projeto.
	37	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?	S	N		n	s	s	6.9.4	Não se enquadra no Projeto.
	38	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?	S	N		n	s	s	6.9.4.1	Não se enquadra no Projeto.
PLATAFORMAS E ELEVADORES	PLATAFORMAS E ELEVADORES	39	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?	S	N		n	s	s	6.10	Não se enquadra no Projeto.
		40	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?	S	N		n	s	s	6.10.3.2	Não se enquadra no Projeto.
		41	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?	S	N		n	s	s	6.10.4.2	Não se enquadra no Projeto.
		42	Quando da utilização de plataformas ou elevadores, há dispositivos de comunicação para solicitação de auxílio?	S	N		n	s	s	6.10.1	Não se enquadra no Projeto.
		43	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	S	N		s	s	s	ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	Não se enquadra no Projeto.
		44	Em elevadores, quando	S	N		n	s	s		Não se enquadra no

		projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m?							ABNT NBR NM 313 - Tabela 1	Projeto.
	45	A cor do piso da cabine contrasta com o da circulação?	S	N		n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não se enquadra no Projeto.
	46	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?	S	N		n	s	s	ABNT NBR 16537 - 6.9.1	Não se enquadra no Projeto.
	47	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	S	N		n	s	s	6.10.1	Não se enquadra no Projeto.
	48	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	S	N		n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não se enquadra no Projeto.
	49	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	S	N		n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não se enquadra no Projeto.
	50	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	S	N		n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não se enquadra no Projeto.
	51	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?	S	N		n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não se enquadra no Projeto.
	52	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?	S	N		n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não se enquadra no Projeto.
	53	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?	S	N		n	s	s	5.4.5.2	Não se enquadra no Projeto.
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?	S	N		n	s	s	6.2.4	Não se enquadra no Projeto.
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?	S	N		s	s	s	Lei 13.146/ 2015	Não se enquadra no Projeto.
	56	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?	S	N		s	s	s	Lei 13.146/ 2015	Não se enquadra no Projeto.
	57	As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?	S	N		n	s	s	6.14.1.2	Não se enquadra no Projeto.
	58	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?	S	N		n	s	s	6.14.1.2	Não se enquadra no Projeto.
	59	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?	S	N		s	s	s	Lei 10.741/ 2003	Não se enquadra no Projeto.
	60	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?	S	N		s	s	s	Lei 10.741/ 2003	Não se enquadra no Projeto.
	61	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?	S	N		n	s	s	6.14	Não se enquadra no Projeto.
	62	As vagas reservadas contém sinalização vertical e horizontal?	S	N		n	s	s	5.5.2.3 6.14	Não se enquadra no Projeto.
ACESSO	63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?	S	N		s	s	s	6.1.1	Não se enquadra no Projeto.

	64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?	S	N		s	s	s	6.1.1	Não se enquadra no Projeto.
	65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?	S	N		n	s	s	6.2.1; 6.1.1.1	Não se enquadra no Projeto.
	66	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?	S	N		n	s	s	6.2.5	Não se enquadra no Projeto.
	67	Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?	S	N		n	s	s	6.2.8	Não se enquadra no Projeto.
	68	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?	S	N		n	s	s	Anexo B B.4	Não se enquadra no Projeto.
	69	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)	S	N		s	s	s	6.3	Não se enquadra no Projeto.
PISO	70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	S	N		n	s	s	6.3.2	Não se enquadra no Projeto.
	71	A rota acessível é nivelada ou possui desnível máximo de 0,5 cm ou quando o desnível foi maior que 0,5 cm e menor ou igual a 2 cm é chanfrado na proporção 1:2 (50%)?	S	N		n	s	s	6.3.4.1	Não se enquadra no Projeto.
	72	Há rampa nos casos de desníveis maiores que 2 cm, em rota acessível?	S	N		n			6.1 6.1.1.2 6.3.4.1	Não se enquadra no Projeto.
	73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?	S	N		n	s	s	6.3.5	Não se enquadra no Projeto.
CORREDORES	74	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?	S	N		n	s	s	6.11.1	Não se enquadra no Projeto.
	75	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?	S	N		n	s	s	6.11.1	Não se enquadra no Projeto.
	76	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?	S	N		n	s	s	6.11.1	Não se enquadra no Projeto.
	77	Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?	S	N		n	s	s	6.11.1	Não se enquadra no Projeto.
	78	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?	S	N		n	s	s	6.11.1.2	Não se enquadra no Projeto.
	79	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?	S	N		n	s	s	6.11.1.2	Não se enquadra no Projeto.
	80	As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?	S	N		n	s	s	5.4.1	Não se enquadra no Projeto.
	81	Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?	S	N		n	s	s	5.2.8.1	Não se enquadra no Projeto.

	82	Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?	S	N		n	s	s	5.2.8.1	Não se enquadra no Projeto.
ROTA DE FUGA	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência, há área de resgate, para cada escada e elevador de emergência, com no mínimo um espaço reservado a P.C.R. por pavimento?	S	N		s	s	s	6.4.4	Não se enquadra no Projeto.
	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?	S	N		n	s	s	5.5.1	Não se enquadra no Projeto.
RAMPAS E ESCADAS	85	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	S	N		s	s	s	6.6.2.5	Não se enquadra no Projeto.
	86	As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	S	N		s	s	s	6.8.3	Não se enquadra no Projeto.
	87	Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	S	N		s	s	s	6.6.3 6.9.5	Não se enquadra no Projeto.
	88	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	S	N		s	s	s	6.9.2.1	Não se enquadra no Projeto.
	89	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades ?	S	N		n	s	s	6.9.2.1; 4.6.5	Não se enquadra no Projeto.
	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?	S	N		n	s	s	6.9.4	Não se enquadra no Projeto.
	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?	S	N		n	s	s	6.9.4.1	Não se enquadra no Projeto.
	92	Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?	S	N		s	s	s	6.6.2 6.6.4	Não se enquadra no Projeto.
	93	Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?	S	N		s	s	s	6.8.7 6.8.8	Não se enquadra no Projeto.
	94	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o mesmo comprimento da largura?	S	N		s	s	s	6.6.4; 6.8.3	Não se enquadra no Projeto.
AS E ESC	95	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?	S	N		n	s	s	6.6.2.1	Não se enquadra no Projeto.

	96	Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?	S	N		n	s	s	6.6.2.1	Não se enquadra no Projeto.
	97	Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?	S	N		n	s	s	6.6.2.1	Não se enquadra no Projeto.
	98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?	S	N		s	s	s	6.8.2	Não se enquadra no Projeto.
	99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?	S	N		s	s	s	6.8.2	Não se enquadra no Projeto.
	100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?	S	N		s	s	s	6.8.4	Não se enquadra no Projeto.
	101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?	S	N		n	s	s	5.5.1.3	Não se enquadra no Projeto.
	102	Há sinalização visual de degraus isolados?	S	N		n	s	s	5.4.4	Não se enquadra no Projeto.
PLATAFORMAS E ELEVADORES	103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?	S	N		n	s	s	6.10.3.1	Não se enquadra no Projeto.
	104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?	S	N		n	s	s	6.10.3.2	Não se enquadra no Projeto.
	105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?	S	N		n	s	s	6.10.4.2	Não se enquadra no Projeto.
	106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?	S	N		n	s	s	6.10.1	Não se enquadra no Projeto.
	107	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?	S	N		s	s	s	ABNT NBR NM 313	Não se enquadra no Projeto.
	108	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?	S	N		n	s	s	6.11.2.4	Não se enquadra no Projeto.
	109	A cor do piso da cabine contrasta com o da circulação?	S	N		n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não se enquadra no Projeto.
	110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)	S	N		n	s	s	6.10.1; 6.10.4.4	Não se enquadra no Projeto.
	110-A	Possui sinalização cromo diferenciada junto à plataforma inclinada?	S	N		n	s	s	6.10.4.4	Não se enquadra no Projeto.
	111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	S	N		n	s	s	6.10.1	Não se enquadra no Projeto.
	112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	S	N		n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não se enquadra no Projeto.
	113	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	S	N		n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não se enquadra no Projeto.
	114	A botoeira da cabine está	S	N		n	s	s	ABNT	Não se enquadra no

		localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?							NBR NM 313	Projeto.
PLATAFORMAS E ELEVADORES	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?	S	N		n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não se enquadra no Projeto.
	116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?	S	N		n	s	s	ABNT NBR NM 313	Não se enquadra no Projeto.
	117	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?	S	N		n	s	s	5.4.5.2	Não se enquadra no Projeto.
PORTAS E JANELAS	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	S	N		s	s	s	6.11.2.4	Não se enquadra no Projeto.
	119	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?	S	N		s	s	s	6.11.2.4 ; 6.11.2.12; 10.11.1	Não se enquadra no Projeto.
	120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui vão livre de 0,80 m de largura?	S	N		n	s	s	6.11.2.4	Não se enquadra no Projeto.
	121	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?	S	N		n	s	s	6.11.2	Não se enquadra no Projeto.
	122	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?	S	N		n	s	s	6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1	Não se enquadra no Projeto.
	123	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?	S	N		n	s	s	6.11.2.2	Não se enquadra no Projeto.
	124	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?	S	N		n	s	s	6.11.2.2 ; 6.11.2.3	Não se enquadra no Projeto.
	125	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	S	N		n	s	s	5.4.1	Não se enquadra no Projeto.
	126	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	S	N		n	s	s	5.4.1	Não se enquadra no Projeto.
	127	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?	S	N		n	s	s	6.11.2.6	Não se enquadra no Projeto.
	128	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	S	N		n	s	s	6.11.3	Não se enquadra no Projeto.
	129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	S	N		n	s	s	6.11.3	Não se enquadra no Projeto.
GERAL	130	Existe sanitário acessível com entrada independente dos sanitários coletivos, de acordo com o uso da edificação?	S	N		s	s	s	7.4.3	Não se enquadra no Projeto.
GERAL	131	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme,	S	N		n	s	s	6.3.2 6.3.4	Não se enquadra no Projeto.

		estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?								
	132	Pelo menos 5% das peças sanitárias é destinado a sanitário acessível com entrada independente, sendo no mínimo um?	S	N		n	s	s	7.4.3	Não se enquadra no Projeto.
	133	O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360º (diâmetro 1,50 m)?	S	N		s	s	s	7.5.a)	Não se enquadra no Projeto.
	134	Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) acionado através de pressão ou alavanca, instalado a 40 cm do piso e com cor contrastante?	S	N		n	s	s	5.6.4.1	Não se enquadra no Projeto.
	135	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?	S	N		n	s	s	4.6.9	Não se enquadra no Projeto.
PORTAS	136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	S	N		s	s	s	6.11.2.4	Não se enquadra no Projeto.
	137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe acessíveis?	S	N		s	s	s	7.5.f)	Não se enquadra no Projeto.
	138	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?	S	N		s	s	s	6.11.2.4 ; 6.11.2.12; 10.11.1	Não se enquadra no Projeto.
	139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado no lado oposto da abertura da porta e alinhado com a maçaneta tipo alavanca?	S	N		n	s	s	6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	Não se enquadra no Projeto.
	140	Há sinalização visual no centro da porta (exceto tátil) e sinalização complementar (tátil e/ou sonora) na parede ao lado da maçaneta, no lado externo, com altura entre 1,20m e 1,60m em plano vertical ou altura entre 0,90m e 1,20m em plano inclinado, informando o ambiente?	S	N		n	s	s	5.4.1	Não se enquadra no Projeto.
BACIA SANITÁRIA	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?	S	N		s	s	s	7.5	Não se enquadra no Projeto.
	143	A bacia possui altura entre 0,43 m e 0,45 m, sem o assento, e, no máximo, 46 cm de altura com assento?	S	N		n	s	s	7.7.2.1	Não se enquadra no Projeto.
	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?	S	N		n	s	s	7.7.2.1	Não se enquadra no Projeto.
	145	Há barras de apoio horizontal com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e a 0,50m da borda frontal da bacia?	S	N		n	s	s	7.7.2.2 Figuras 103 e 104	Não se enquadra no Projeto.
	145-A	Há barra de apoio vertical com comprimento mínimo de 0,70 m, fixada na parede lateral da bacia sanitária, distando 0,85 m do piso acabado e a 0,30 m da borda frontal da bacia?	S	N		n	s	s	7.8 (figura 113)	Não se enquadra no Projeto.
	146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo	S	N		n	s	s	7.7.3.1	Não se enquadra no Projeto.

		1,00 m do piso?								
	147	No caso de caixa acoplada, a barra de apoio horizontal fixada na parede de fundo possui altura máxima de 0,89 m?	S	N		n	s	s	7.7.2.3. 3	Não se enquadra no Projeto.
	148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	S	N		n	s	s	7.7.3.2	Não se enquadra no Projeto.
LAVATÓRIO	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?	S	N		n	s	s	7.5.d) Figura 98	Não se enquadra no Projeto.
	150	Nos banheiros coletivos há pelo menos 1 lavatório, quando instalado em bancada, com altura superior da cuba entre 78 e 80 cm, e com altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?	S	N		n	s	s	7.10.3	Não se enquadra no Projeto.
	151	Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?	S	N		n	s	s	7.8.1 Figuras 113 e 114	Não se enquadra no Projeto.
	152	As torneiras, dos lavatórios acessíveis, são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	S	N		n			7.8.2	Não se enquadra no Projeto.
	152-A	Existe área de aproximação frontal para P.C.R. com dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m?	S	N		n	s	s	7.7.2.2 7.7.2.3 figuras 106 a 108 7.7.2.4	Não se enquadra no Projeto.
MICTÓRIO	153	Existe área de aproximação frontal para P.M.R. com diâmetro mínimo de 60 cm?	S	N		n	s	s	7.10.4	Não se enquadra no Projeto.
	154	Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é entre 0,60 m e 0,65 m?	S	N		n	s	s	7.10.4.3	Não se enquadra no Projeto.
	155	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?	S	N		n	s	s	7.10.4.3	Não se enquadra no Projeto.
	156	O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?	S	N		n	s	s	7.10.4.3	Não se enquadra no Projeto.
ACESSÓRIOS	157	Se existir ducha higiênica, está instalada ao lado da bacia sanitária e dentro do alcance manual de uma pessoa sentada?	S	N		n			7.5. m) Figura 14	Não se enquadra no Projeto.
	158	O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	S	N		n	s	s	7.11.1	Não se enquadra no Projeto.
	159	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	S	N		n	s	s	7.11.1	Não se enquadra no Projeto.
	160	Se existir, a papeleira embutida está com altura de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da	S	N		n	s	s	7.11.2	Não se enquadra no Projeto.

		bacia?								
	161	A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	S	N		n	s	s	7.11.2	Não se enquadra no Projeto.
	161-A	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m e está instalado a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	S	N		n	s	s	7.11 7.11.3 7.11.4	Não se enquadra no Projeto.
	162	Os acessórios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	S	N		n	s	s	7.11.3 7.11.4	Não se enquadra no Projeto.
BOXE DE CHUVEIRO	BOXE DE CHUVEIRO	163	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro acessível são de 0,90 m x 0,95 m?	S	N		s	s	s	7.12.1.2	Não se enquadra no Projeto.
		164	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?	S	N		n	s	s	7.12.1.1	Não se enquadra no Projeto.
		165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?	S	N		n	s	s	7.12.2 Figura 126	Não se enquadra no Projeto.
		166	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?	S	N		n	s	s	7.12.3 Figura 126.b)	Não se enquadra no Projeto.
		167	No boxe há barra de apoio de 90º na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?	S	N		n	s	s	7.12.3 Figura 126.a)	Não se enquadra no Projeto.
		168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?	S	N		n	s	s	7.12.4	Não se enquadra no Projeto.
BANHEIRA		169	Há área de transferência lateral à banheira com dimensões mínimas de 0,80m x 1,20m?	S	N		n	s	s	7.13.2 Figuras 127 e 128	Não se enquadra no Projeto.
		170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?	S	N		n	s	s	7.13.2.1	Não se enquadra no Projeto.
		171	O acionamento do comando da banheira está a uma altura de 0,80 m do piso acabado?	S	N		n	s	s	7.13.2.3	Não se enquadra no Projeto.
		172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?	S	N		n	s	s	7.13.2.4 Figura 129	Não se enquadra no Projeto.
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?	S	N		s	s	s	7.3.1	Não se enquadra no Projeto.
		174	Existe vestiário acessível com entrada independente ?	S	N		s	s	s	7.4.2	Não se enquadra no Projeto.
		175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	S	N		n	s	s	7.12.4	Não se enquadra no Projeto.
		176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?	S	N		n	s	s	7.4.5	Não se enquadra no Projeto.
		178	Os sanitários, banheiro e vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) acionado através de pressão ou alavanca, instalado a 40 cm do piso e com cor contrastante?	S	N		n	s	s	5.6.4.1	Não se enquadra no Projeto.

	179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?	S	N		n	s	s	4.6.9	Não se enquadra no Projeto.
	180	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	S	N		n	s	s	5.4.1	Não se enquadra no Projeto.
	181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	S	N		s	s	s	6.11.2.4	Não se enquadra no Projeto.
	182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado no lado oposto da abertura da porta e alinhado à maçaneta tipo alavanca?	S	N		n	s	s	6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5	Não se enquadra no Projeto.
	183	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?	S	N		s	s	s	6.11.2.4 ; 6.11.2.12; 10.11.1	Não se enquadra no Projeto.
CABINAS	184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	S	N		n	s	s	7.14.1	Não se enquadra no Projeto.
	185	Nas cabinas acessíveis, há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na parede da cabeceira a 0,30 m da parede lateral, e na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira, ambas a 0,75 m de altura do piso acabado?	S	N		n	s	s	7.14.1	Não se enquadra no Projeto.
	186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de pratica esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?	S	N		s	s	s	7.14.1; 10.11.1	Não se enquadra no Projeto.
	187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado no lado oposto da abertura da porta e alinhado à maçaneta tipo alavanca?	S	N		n	s	s	7.5.f) Figura 84	Não se enquadra no Projeto.
	188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	S	N		n	s	s	7.14.1	Não se enquadra no Projeto.
BANCOS	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?	S	N		n	s	s	7.14.2	Não se enquadra no Projeto.
	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	S	N		n	s	s	7.14.2 Figura 131	Não se enquadra no Projeto.
ARMÁRIOS	191	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?	S	N		n	s	s	7.14.3	Não se enquadra no Projeto.
	192	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,80 m e 1,20 m?	S	N		n	s	s	7.14.3	Não se enquadra no Projeto.

	193	As prateleiras possuem profundidade que atendem às faixas de alcance manual e visual de pessoa em cadeira de rodas?	S	N		n	s	s	7.14.3 4.6.2 Figura 14	Não se enquadra no Projeto.
	194	As áreas de varredura das portas dos armários permitem área de circulação mínima de 0,90 m?	S	N		n	s	s	7.14.3	Não se enquadra no Projeto.
ACESSÓRIOS	195	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?	S	N		n	s	s	7.14.5	Não se enquadra no Projeto.
	196	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?	S	N		n	s	s	7.14.5	Não se enquadra no Projeto.
MOBILIÁRIO (EXTERNO E INTERNO)	197	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?	S	N		s	s	s	4.3.3 8.1	Não se enquadra no Projeto.
	198	Os assentos públicos possuem altura e profunidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100º e 110º?	S	N		n	s	s	8.9.1	Não se enquadra no Projeto.
	199	Em locais de atentimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?	S	N		n	s	s	5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1 Figuras 35 a 39	Não se enquadra no Projeto.
	200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?	S	N		n			10.19	Não se enquadra no Projeto.
	201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?	S	N		n	s	s	4.7	Não se enquadra no Projeto.
	202	O mobiliário não interrrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?	S	N		n	s	s	4.3.3	Não se enquadra no Projeto.
	203	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?	S	N		s	s	s	8.9.3	Não se enquadra no Projeto.
	204	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?	S	N		n	s	s	4.3	Não se enquadra no Projeto.
	205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?	S	N		n	s	s	9.3.1.3	Não se enquadra no Projeto.
	206	As mesas ou superfícies de trabalho permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	S	N		n	s	s	9.3.1.4	Não se enquadra no Projeto.
TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?	S	N		s	s	s	8.2.1.2	Não se enquadra no Projeto.
	208	A sinalização informativa referente às linhas	S	N		n	s	s	8.2.1.3 5.2.7	Não se enquadra no Projeto.

		disponíveis nos pontos de ônibus utiliza pelo menos duas formas (visual, sonora e/ou tátil)?								
TELEFONES	209	Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?	S	N		n	s	s	8.3.2	Não se enquadra no Projeto.
	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?	S	N		n	s	s	8.3.1 8.1	Não se enquadra no Projeto.
	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?	S	N		n	s	s	8.4.2	Não se enquadra no Projeto.
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?	S	N		n	s	s	8.4.2	Não se enquadra no Projeto.
	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180º de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?	S	N		n	s	s	8.4.2	Não se enquadra no Projeto.
VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm e niveladas em relação ao piso adjacente?	S	N		n	s	s	8.8.3	Não se enquadra no Projeto.
BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES	215	O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	S	N		n	s	s	9.2.1.1	Não se enquadra no Projeto.
	216	Os balcões de atendimento e/ou informações acessíveis garantem um espaço de M.R frontal, e uma área de circulação adjacente que permita raio de giro de 180°?	S	N		s	s	s	9.2.1.2	Não se enquadra no Projeto.
	218	O balcão de atendimento acessível possui superfície com largura mínima de 0,90 m, altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m e altura livre mínima de 0,73 m, com profundidade livre mínima de 0,30 m?	S	N		n	s	s	9.2.1.4	Não se enquadra no Projeto.
	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	S	N		n	s	s	9.2.3.4	Não se enquadra no Projeto.
	221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	S	N		n	s	s	5.3.2.2	Não se enquadra no Projeto.
AUTO-ATENDIMENTO	222	As máquinas de autoatendimento estão localizadas em área de piso nivelado e sem obstruções?	S	N		n	s	s	9.4.3.2	Não se enquadra no Projeto.
	223	Pelo menos uma máquina de autoatendimento possui um M. R. para aproximação frontal e alcance visual frontal ou lateral, que atenda	S	N		n	s	s	9.4.3.4	Não se enquadra no Projeto.

		ao P.C.R.?								
	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade máxima de 0,30 m em relação à face frontal externa da máquina de autoatendimento?	S	N		n	s	s	9.4.3.5	Não se enquadra no Projeto.
	225	A máquina de autoatendimento acessível apresenta instruções, informações visuais e auditivas ou táteis dentro do alcance visual do P.C.R.?	S	N		n	s	s	9.4.3.8	Não se enquadra no Projeto.
BEBEDOUROS	227	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?	S	N		n	s	s	8.5.1.2	Não se enquadra no Projeto.
	228	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m e está garantido um M.R. para aproximação frontal de P.C.R.?	S	N		n	s	s	8.5.1.3	Não se enquadra no Projeto.
	230	Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?	S	N		n	s	s	8.5.2	Não se enquadra no Projeto.
	231	Para os modelos de bebedouros tipo garrafão, filtro, etc., o acionamento e área de manuseio dos copos estão posicionados a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado, e permitem uma aproximação lateral de P.C.R.?	S	N		n	s	s	8.5.2	Não se enquadra no Projeto.

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade
*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R$ 5 milhões.
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não