RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: Manutenção e reforma do vestiário da quadra localizada na Estrada das Taipas, 1940, Vila Souza, Jaraguá, Subprefeitura Pirituba Jaraguá, São Paulo - SP

LOCAL: Estrada das Taipas, 1940, Vila Souza, Jaraguá, Subprefeitura Pirituba Jaraguá, São Paulo - SP, CEP: 02996-165, Codlog: 185949

Imagem 01 – Sala Administração




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imagem 02 – Sala Administração



Imagem 03 – Quadro de Energia



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imagem 04 – Vista lateral edificação



Imagem 05 – Cabines banheiro feminino



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imagem 06 – Banheiro Feminino



Imagem 07 – Banheiro Masculino



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imagem 08 – Vestiário



Imagem 09 – Vestiário



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Imagem 10 – Vestiário




Imagem 11 – Vestiário



Engª Aline Bittencourt da Silva
RF: 922.859-4
Coordenadora - CPO / SUB-PJ