

FOLHA DE DESPACHO

À DAFIN,

Senhora Diretora,

Conforme despacho da GEMAN, encaminhamos, em anexo, o DFD, a Análise de Riscos, o ETP e o Termo de Referência, referentes à contratação de empresa especializada e autorizada pela BITZER para a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva emergencial, com fornecimento de peças, em 01 (um) compressor da marca BITZER, modelo S6J-16.2 Y 220V, nº de série 139700337, instalado em uma das duas condensadoras da Câmara Fria de -40 °C, da Gerência de Processamento de Sangue – GEPRO, da Fundação HEMOPA. Ressaltamos que o equipamento apresentou pane de elevada gravidade, comprometendo a garantia de funcionamento contínuo e ininterrupto da referida Câmara Fria, o que evidencia a necessidade de adoção de providências em caráter de urgência.

Considerando a urgência requerida para a contratação, encaminhamos, ainda, a proposta comercial da empresa RQC Comércio e Serviços EIRELI – EPP, bem como o Atestado de Assistência Técnica Autorizada BITZER Exclusiva, para subsidiar a análise e a adoção das providências cabíveis por essa DAFIN.

Atenciosamente

Juliana Tavares Travassos
Agente Administrativo - COLOG
Fundação Hemopa.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3369507

Anexo/Sequencial: 8

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Jaime Adam Neto,

CPF: ***.370.442-**

Em: 10/09/2026 09:25:27

Aut. Assinatura: 9b4dbd8dcfe885e1a906d798ee2d66b5e6b5950a36c3960f5b4b81bb7f283386



Identificador de autenticação: 7c2dd708-695e-437c-aa71-9de9027600ff

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>