Viana
Prefeitura Municipal

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL – TRECHO SÃO JOSÉ DOS BRAGAS

PROPOSTA: 055235/2025 - Ministério da Agricultura e Pecuária





-3.260986 (LAT)
-44.903528 (LON)

-3.2604451 (LAT)
-44.900532 (LON)

-3.2597787 (LAT)
-44.896077 (LON)

-3.260183 (LAT)
-44.899432 (LON)

-3.258922 (LAT)
-44.891442 (LON)

-3.258022 (LAT)
-44.889998 (LON)

-3.259860 (LAT)
-44.895863 (LON)

-3.256832 (LAT)
-44.888660 (LON)

-3.256110 (LAT)
-44.887875 (LON)

-3.255776 (LAT)
-44.886104 (LON)

-3.254680 (LAT)
-44.882130 (LON)


-3.254298 (LAT)
-44.880329 (LON)


-3.254325 (LAT)
-44.880302 (LON)

-3.254290 (LAT)
-44.880311 (LON)

-3.255741 (LAT)
-44.875908 (LON)

-3.256340 (LAT)
-44.874593 (LON)

-3.256465 (LAT)
-44.872534 (LON)

-3.257270 (LAT)
-44.867919 (LON)

-3.256964 (LAT)
-44.869655 (LON)

-3.257570 (LAT)
-44.866850 (LON)

-3.259412 (LAT)
-44.864313 (LON)

-44.8948213 (LON)
-3.5275981 (LAT)