TERMO DE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3150

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em impressora multifuncional Epson L3150, contemplando limpeza, reposição de peças originais caso necessário, revisão geral, ajustes e substituição da esponja de absorção de tinta (almofada de tinta/reservatório de tinta residual), visando restabelecer e garantir o adequado funcionamento do equipamento.

Descrição dos serviços:

A empresa contratada deverá realizar, no mínimo, os seguintes serviços:

1. Avaliação e diagnóstico geral da impressora, verificando seu estado de funcionamento e identificando possíveis falhas;
2. Limpeza interna e externa do equipamento, removendo poeira, resíduos de tinta e demais impurezas;
3. Limpeza e verificação do sistema de impressão, incluindo cabeçote de impressão e componentes relacionados;
4. Verificação e limpeza do sistema de alimentação de papel, incluindo roletes e demais componentes;
5. Verificação do sistema de movimentação do carro de impressão, realizando limpeza e lubrificação quando necessário;
6. Verificação dos cabos, conexões e componentes elétricos, observando possíveis sinais de desgaste ou mau funcionamento;
7. Substituição da esponja de absorção de tinta/almofada de tinta residual, incluindo a desmontagem necessária, retirada da peça antiga, instalação da nova e limpeza dos componentes relacionados;
8. Zeramento/reset do contador de tinta residual, quando necessário, após a substituição da esponja;
9. Verificação dos níveis e fluxo de tinta, observando possíveis falhas de alimentação;
10. Testes de impressão, realizando testes de cores, alinhamento e qualidade de impressão;
11. Realização de ajustes e regulagens necessários para o adequado funcionamento do equipamento;
12. Testes finais de funcionamento, devendo a impressora ser entregue em pleno funcionamento.

Travessa Nicolau Pereira, S/N, Campos Belos – Caridade/CE, CEP: 62.734-000
E-mail: eemtiniltonfranco@escola.ce.gov.br Fone: (85) 3324-2167
CNPJ: 07.954.514/0759-90 / INEP: 23252529

Documento assinado eletronicamente por: KASSYO MIKAELSON RIBEIRO DE FREITAS em 25/09/2026, às 14:48 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código 2C4A-F7A1-7D79-8FD7.

Materiais e peças:

O serviço deverá contemplar o fornecimento e a substituição da esponja de absorção de tinta (almofada de tinta residual) original epson compatível com a impressora Epson L3150, bem como os materiais necessários à execução da manutenção, quando previstos na contratação.

Resultado esperado:

Ao final da manutenção, a impressora deverá ser entregue devidamente limpa, revisada e em condições adequadas de funcionamento, com a esponja de absorção de tinta substituída, contador de tinta residual devidamente ajustado/resetado, quando aplicável, e testes de impressão realizados.

Documento assinado eletronicamente por: KASSYO MIKAELSON RIBEIRO DE FREITAS em 25/09/2026, às 14:48 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código 2C4A-F7A1-7D79-8FD7.

Travessa Nicolau Pereira, S/N, Campos Belos – Caridade/CE, CEP: 62.734-000
E-mail: eemtiniltonfranco@escola.ce.gov.br Fone: (85) 3324-2167
CNPJ: 07.954.514/0759-90 / INEP: 23252529