**CI Circular Nº 3/2026 – SES - Engenharia Clínica do Hospital Otávio de Freitas – SES - ENGCLINICA_HOF**

Recife, 13 de maio de 2026

HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

DISPENSA EMERGENCIAL
SEI Nº: 2300001143.000215/2026-84

**1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DFD**
1.1. Área requisitante (Unidade/Setor): Engenharia Clínica
1.2. Responsável pela demanda: Camila Silva
1.3. Matrícula: 13065
1.4. E-mail: engclinicahof@gmail.com
1.5. Fone:(81) 3182-8589

**2. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO**
( ) Serviço não continuado.
( ) Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra.
( ) Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra.
( ) Serviço continuado misto com dedicação exclusiva de mão de obra.
( ) Serviço continuado misto sem dedicação exclusiva de mão de obra.
(X) Material de consumo.
( ) Material permanente / equipamento.

**3. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:**
( ) Pregão Eletrônico.
( ) Pregão Eletrônico SRP.
( ) Concorrência.
( ) Dispensa de licitação Art. 75 Inciso I
( ) Dispensa de licitação Art. 75 Inciso II
() Dispensa de licitação Art. 75 Inciso III
(X) Dispensa de licitação art.75 Inciso VIII
( ) Inexigibilidade.
( ) Adesão à ata de registro de preços de outro(s) Órgão(s)

**4. IDENTIFICADOR DA DEMANDA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES**

Informações orçamentárias:
Fonte: 0600-SUS
Natureza da Despesa: 339033
Unidade Gestora: HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS
LOA 2026

## 5. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Solicita-se a manutenção corretiva de quatro (4) videobroncoscópios da marca Olympus, sendo:

- Três (3) equipamentos que se encontravam classificados como obsoletos pela antiga equipe de Engenharia Clínica, mas que, mediante avaliação técnica e necessidade operacional, poderão ser recuperados mediante manutenção especializada;
- Um (1) equipamento que parou de funcionar devido à ocorrência de vazamento, comprometendo sua utilização.

Modelo: BF-Q190

- Número de série: 2921602 (ITEM 1)
- Número de série: 2021842 (ITEM 2)

Modelo: BF-1TH190

- Número de série: 2824756 (ITEM 3)
- Número de série: 2824780 (ITEM 4)

## 5.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

A manutenção deverá ser realizada por empresa especializada que possua certificado de treinamento fornecido pela fabricante Olympus, garantindo a integridade e o desempenho dos equipamentos.

O serviço deve incluir diagnóstico técnico, substituição de peças defeituosas (quando necessário), calibração e testes de funcionamento.

A contratada deverá assegurar o pleno restabelecimento das funcionalidades originais dos equipamentos.

Deverá ser emitido laudo técnico detalhado, nota fiscal de serviço e, quando aplicável, garantia sobre peças e serviços executados.

Todos os procedimentos deverão estar em conformidade com as recomendações do fabricante.

A empresa contratada deverá apresentar comprovação de experiência na execução de serviços de manutenção em equipamentos médicos da mesma complexidade ou superior, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica ou documentos equivalentes.

## 5.2. DOCUMENTOS REGULATÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A EMPRESA CONTRATADA ESTAR

**APTA PARA FORNECIMENTO DE DETERMINADO OBJETO**

Certificado de treinamento ou autorização técnica emitido pela fabricante Olympus, comprovando aptidão para manutenção dos equipamentos;

Contrato social ou documento equivalente da empresa;

Proposta técnica contendo descrição dos serviços a serem executados, incluindo diagnóstico, manutenção corretiva, reposição de peças, calibração e testes de funcionamento.

Os demais documentos e requisitos necessários para habilitação e execução dos serviços estarão descritos no Termo de Referência.

## 5.3. PERÍODO DA CONTRAÇÃO

A execução do serviço deverá ocorrer em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de serviço ou instrumento equivalente.

## 6. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os videobroncoscópios são equipamentos essenciais para a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos em pacientes com alterações respiratórias. Atualmente, quatro videobroncoscópios da marca Olympus encontram-se inoperantes, sendo três anteriormente classificados como obsoletos pela antiga Engenharia Clínica e um com falha recente devido a vazamento. A indisponibilidade desses equipamentos tem impactado diretamente a rotina de atendimentos, provocando atrasos em procedimentos, aumento da demanda sobre os aparelhos ainda em funcionamento e risco de comprometimento na qualidade assistencial. Diante desse cenário, a manutenção corretiva imediata dos videobroncoscópios é fundamental para restabelecer a capacidade operativa do setor, agilizar os atendimentos e garantir a continuidade dos serviços com segurança, qualidade e eficiência. A recuperação desses dispositivos permitirá o adequado fluxo dos procedimentos, reduzindo tempo de espera e otimizando a utilização dos recursos disponíveis na unidade de saúde.

## 6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A indisponibilidade dos broncoscópios compromete diretamente o funcionamento dos serviços assistenciais do Hospital Otávio de Freitas – HOF, impossibilitando a realização adequada e segura dos procedimentos médicos relacionados às vias respiratórias.

O broncoscópio é equipamento indispensável para a realização de exames e procedimentos diagnósticos e terapêuticos, sendo fundamental para garantir segurança aos pacientes e qualidade técnica durante os atendimentos. O comprometimento funcional do equipamento tornou necessária a substituição imediata dos componentes destinados à sua manutenção corretiva.

Ressalta-se que a interrupção do funcionamento desse equipamento pode ocasionar prejuízos à continuidade da assistência prestada à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, comprometendo a realização de atendimentos e procedimentos médicos essenciais.

Diante disso, considerando a urgência da demanda e a inexistência de ata vigente para o item, faz-se necessária a realização de dispensa emergencial para aquisição do material, com entrega imediata, visando restabelecer o funcionamento do equipamento e garantir a continuidade dos serviços assistenciais prestados pelo HOF.

## 7. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE QUE DEU CAUSA À SITUÇÃO EMERGENCIAL

Considerando a necessidade de restabelecer o funcionamento do broncoscópio utilizado no Hospital Otávio de Freitas – HOF, comprometido em decorrência do desgaste e falhas decorrentes do uso contínuo do equipamento, faz-se necessária a presente contratação emergencial.

A ausência dos componentes necessários compromete diretamente a continuidade das atividades assistenciais e dos procedimentos realizados na unidade, podendo ocasionar prejuízos à segurança dos pacientes e à prestação dos serviços de saúde.

Dessa forma, a dispensa emergencial apresenta-se como a única alternativa capaz de garantir o restabelecimento do funcionamento do equipamento e assegurar a continuidade dos serviços prestados por esta unidade hospitalar.

## 8. QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS

O quantitativo solicitado foi definido de acordo com a necessidade atual do setor, considerando a manutenção corretiva dos 4 videobroncoscópios.

| ITEM | E-FISCO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|
| **1** | **591731 - 0** | **SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO/EQUIPAMENTOS DA AREA DE SAUDE - DO TIPO VIDEOBRONCOSCOPIO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSICAO DE PECAS (Modelo:BF-Q190 e BF-1TH190 )** | 4 |

## 9. ESTIMATIVA DE PRAZO

O serviço acima deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos, contados da notificação da emissão da Ordem de Serviço, acompanhada da Nota de Empenho.

Atenciosamente,

Camila Silva

Engenheira Clínica

SES - Engenharia Clínica do Hospital Otávio de Freitas

**SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO**
Rua Vinte e Quatro de Agosto, nº 209 - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-190,
Telefone: