RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFORMA E ADEQUAÇÃO INTERNA DA NOVA UBS – MUNICÍPIO DE IPUIÚNA/MG

Objeto: Reforma, adequação e melhorias internas da Unidade Básica de Saúde – UBS
Local: Rua Sebastião Justino da Silva, Bairro Turvo, Município de Ipuiúna/MG
Finalidade: Registro fotográfico técnico para acompanhamento, fiscalização e composição documental de processo licitatório e execução contratual.
Responsável Técnico: Cíntia de Souza Aquino
Data: 25/05/2026

---

1. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório Fotográfico tem por finalidade apresentar, de forma técnica e detalhada, o registro das condições executivas, estruturais, construtivas e de acabamento referentes à reforma e adequação interna da nova Unidade Básica de Saúde – UBS, localizada na Rua Sebastião Justino da Silva, Bairro Turvo, no Município de Ipuiúna/MG.

As imagens anexadas documentam as etapas executadas da obra, contemplando serviços de demolição, adequações internas, infraestrutura, instalações, revestimentos, pintura, acabamentos e demais intervenções necessárias para adequação do imóvel às exigências técnicas, sanitárias e funcionais estabelecidas para edificações públicas destinadas à saúde.

O relatório possui caráter técnico e fiscalizatório, servindo como instrumento comprobatório da evolução dos serviços executados e das condições observadas em campo durante o período de acompanhamento da obra.

2. OBJETIVO

O presente documento objetiva:

- Registrar tecnicamente os serviços executados durante a reforma da UBS;
- Comprovar o andamento físico da obra;
- Auxiliar nos procedimentos de fiscalização e medição contratual;
- Subsidiar processos administrativos e licitatórios;
- Demonstrar as condições construtivas e funcionais da edificação;
- Garantir transparência e rastreabilidade das etapas executadas.

3. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS OBSERVADOS

Durante a vistoria técnica e levantamento fotográfico, foram identificados serviços relacionados a:

- Execução e reparos em revestimentos;
- Instalações elétricas e hidrossanitárias;
- Serviços de pintura interna;
- Instalação de esquadrias;
- Adequações em salas de atendimento;
- Acabamentos finais;
- Limpeza e organização do ambiente construtivo.

As fotografias demonstram as condições da edificação antes, durante e após determinadas etapas executivas, evidenciando o desenvolvimento da obra e os padrões técnicos empregados.

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01



Descrição Técnica: Vista geral da área externa da UBS evidenciando o estado atual.

FOTO 02




Descrição Técnica: Vista geral da área do fundo da UBS evidenciando o estado atual.

FOTO 03




Descrição Técnica: Execução de reparos e preparação das paredes para recebimento de pintura.

FOTO 04




Descrição Técnica: Adequações no sanitário.

FOTO 05



Descrição Técnica: Serviços de infraestrutura hidrossanitária executados em ambiente interno.

FOTO 06



Descrição Técnica: Vista do corredor interno demonstrando alinhamento construtivo e evolução dos acabamentos.

FOTO 07




Descrição Técnica: Execução de revestimentos cerâmicos em áreas molhadas da unidade.

FOTO 08



Descrição Técnica: Execução de revestimentos cerâmicos em áreas molhadas da unidade.

FOTO 09



Descrição Técnica: Vista do corredor interno demonstrando alinhamento construtivo.

FOTO 10



Descrição Técnica: Instalação e acabamento em esquadrias internas.

FOTO 11




Descrição Técnica: Instalação e acabamento em esquadrias internas.

FOTO 12




Descrição Técnica: Execução de pintura interna em paredes e tetos da edificação.

FOTO 13



Descrição Técnica: Adequações em instalações elétricas embutidas conforme necessidade funcional da unidade

FOTO 14



Descrição Técnica: Registro técnico da circulação interna e organização dos espaços funcionais.

FOTO 15



Descrição Técnica: Registro da execução de acabamentos em ambientes de atendimento.

FOTO 16




Descrição Técnica: Serviços de correção e reparo em superfícies construtivas.

FOTO 17




Descrição Técnica: Vista da fachada interna da obra.

FOTO 18



Descrição Técnica: Ambientes sanitários conforme finalidade da unidade.

.**FOTO 19**



Descrição Técnica: Instalação e acabamento em esquadrias internas.

FOTO 20



Descrição Técnica: Vista da recepção da obra.

5. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS FINAIS

Conforme verificado durante a vistoria técnica e registros fotográficos apresentados, os serviços executados na reforma e adequação interna da nova Unidade Básica de Saúde – UBS do Município de Ipuiúna/MG encontram-se compatíveis com as etapas previstas para a execução da obra, observando-se evolução física satisfatória dos serviços, organização do ambiente construtivo e adequações funcionais necessárias à finalidade pública da edificação.

As intervenções observadas visam proporcionar melhores condições estruturais, sanitárias, funcionais e operacionais para atendimento da população, garantindo maior eficiência na utilização dos espaços internos destinados aos serviços de saúde pública.

O presente relatório fotográfico passa a integrar a documentação técnica da obra para fins de acompanhamento, fiscalização, medição e composição documental do processo licitatório e administrativo correspondente.

Ipuiúna – MG, 26 de maio de 2026

CINTIA DE SOUZA AQUINO:12481301625

Assinado de forma digital por CINTIA DE SOUZA AQUINO:12481301625
Dados: 2026.05.26 14:17:09 -03'00'

CÍNTIA DE SOUZA AQUINO
CREA nº 284804-MG
Engenheira Municipal