Relatório fotográfico da Ponte do Onça

Condições visíveis da travessia existente

Local: distrito de Terra Branca, Bocaiúva/MG.

Este relatório integra a documentação de planejamento da nova ponte e registra o estado aparente da travessia existente. As imagens mostram tabuleiro de madeira com juntas abertas, peças desalinhadas e irregularidades nas faixas longitudinais de passagem.



Fotografia 01 — Vista geral da travessia e dos acessos em estrada não pavimentada.

Descrição do registro

Observam-se tábuas transversais no tabuleiro, pranchas longitudinais sobrepostas e elementos de proteção nas duas laterais. Na entrada em primeiro plano, há transição irregular entre o solo e a madeira, com extremidades de peças desgastadas e desníveis aparentes. A vegetação ocupa as margens e parte do entorno imediato.

Detalhamento do tabuleiro existente



Fotografia 02 — Vista longitudinal aproximada do tabuleiro e das proteções laterais.

Descrição do registro

O enquadramento evidencia aberturas entre tábuas, bordas irregulares e diferenças aparentes de nível. As pranchas longitudinais apresentam emendas e variações de alinhamento. Há solo e resíduos vegetais sobre a superfície. As proteções laterais são visíveis, mas suas ligações e ancoragens não podem ser verificadas neste registro.

Síntese e alcance

Os registros documentam irregularidades superficiais da travessia e subsidiam a caracterização da necessidade de intervenção no processo da Ponte do Onça. A avaliação da capacidade resistente, das fundações, dos apoios e das condições de segurança de uso exige inspeção presencial específica; as imagens não permitem concluir sobre esses aspectos nem definir carga admissível ou necessidade de interdição.

A documentação complementar deverá registrar a face inferior do tabuleiro, apoios, encontros, margens e leito, com identificação dos pontos e medições de campo. Não foram atribuídas às fotografias as dimensões previstas para a nova ponte.

HELDER LIMA GOUDINHO:09664518646

Assinado digitalmente por HELDER LIMA GOUDINHO:09664518646
ND: C=BR, CN=HELDER LIMA GOUDINHO:09664518646, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.29 08:30:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

Helder Lima Goudinho

Engenheiro Civil — CREA 251652/D