



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
REDE DE BIOTÉRIOS DE ROEDORES
(REBIR-UFU)**



Prezados responsáveis,

conforme proposta comercial N° PCV-DPO-116-2026 apresentada em 18 de agosto de 2026 pela empresa Cirurtec Hospitalar Ltda. (CNPJ: 25.676.149/0001-16) solicito a compra dos seguintes itens: 01 (uma) unidade de “Esfera flutuante em aço inox para o regulador de nível do gerador de vapor da autoclave Baumer” pelo preço estimado para aquisição de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), 01 (uma) unidade de “Filtro de Ar Hidrofobo para Equipamento Autoclave Marca Baumer” pelo preço estimado total para a aquisição de R\$ 4.276,99 (quatro mil duzentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), 02 (duas) unidades de “Guarnição cilíndrica para porta de Autoclave Marca Baumer” pelo preço estimado total para a aquisição de R\$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais), 01 (uma) unidade de “Tubo Flaxível de Inox de ½”x400 mm para Autoclave Marca Baumer” pelo preço estimado total para a aquisição de R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), 02 (duas) unidades de “Válvula de Retenção de ½” tipo pistão” pelo preço estimado total para a aquisição de R\$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais), 01 (uma) unidade de “Válvula de Retenção de ¼” mm(B) pelo preço estimado total para a aquisição de R\$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais), 01 (uma) unidade de “Válvula de segurança de 12” x ¾” com faixa de ajuste de 4,5 KgF” pelo preço estimado total para a aquisição de R\$ 3.792,00 (três mil setecentos e noventa e dois reais) totalizando R\$ 11.903,99 (onze mil novecentos e três reais e noventa e nove centavos). Adicionalmente, a mão de obra com execução no local em que o equipamento se encontra instalado pra revisão corretiva dos equipamentos Esterilizador a Vapor 2 portas – 716 Litros Marca Baumer Modelo HI VAC II – B0110-716P (número de série 2217164420) e seu produtos de água de abastecimento Osmose Reversa Marca Baumer Modelo H0100-060 (número de série 2209163080) pelo preço total de R\$ 6.754,89 (seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Os itens solicitados fazem parte do procedimento de manutenção corretiva do equipamento “Autoclave Horizontal Cesto Alto Esterilizador HI VAC II. Capacidade 716 Litros. Gerador de Vapor Elétrico 72 kW. Marca Baumer.” (Patrimônio 752127). O equipamento em questão é utilizado no procedimento de esterilização dos materiais e da água utilizados na manutenção/criação dos roedores/modelos experimentais. Procedimento esse adotado para garantir a qualidade dos parâmetros ambientais, sanitários e de bem-estar dos animais de modo que a sua não realização pode comprometer o bom andamento da pesquisa com modelos experimentais desenvolvida em toda a universidade.

Todos os itens solicitados são da marca Baumer compatíveis com o equipamento em questão também da marca Baumer. Dessa forma, a aquisição desses itens é relevante para a continuidade da operação adequada da autoclave (equipamento de alto valor agregado) essencial para a execução da rotina da REBIR-UFU e, por conseguinte, das pesquisas aqui desenvolvidas. Portanto, foram solicitados os itens da marca Baumer que atendem aos critérios requeridos para execução da manutenção preventiva do equipamento. Adicionalmente, a execução do serviço é solicitada da empresa representante oficial da marca Baumer na cidade de Uberlândia-MG, Cirurtec Hospitalar Ltda. Essa marca é reconhecida internacionalmente por sua competência na comercialização de equipamentos do tipo autoclave de barreira.

Estamos apresentando juntamente com o pedido de compra apenas uma proposta de preço, tendo em vista que diante da especificidade do objeto a ser desenvolvido, somente os itens da referida marca atendem tais condições e o fornecedor se trata do representante oficial dessa marca no município. Dessa maneira, o fornecedor é o único capaz de atender as necessidades técnicas sendo esse o representante regional da referida marca.

A escolha do fornecedor indicado visa garantir o desenvolvimento normal do procedimento de manutenção. Isto porque, em não sendo assim, o resultado do desenvolvimento dos experimentos poderá estar comprometido, o que não é razoável diante do dispêndio vultoso de recursos públicos envolvidos na pesquisa em desenvolvimento.

Esperando contar com a costumeira atenção coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e/ou informações julgados pertinentes ou complementares.

Uberlândia, 18 de Agosto de 2026



Prof. Murilo Vieira da Silva
Médico Veterinário – Responsável Técnico da REBIR-UFU
Diretor Técnico Científico REBIR-UFU
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação