# PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
## Referência: Projeto Básico nº 36BPMI - 003/240/26

| DADOS DA VIATURA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Marca:** | CHEV | **Modelo:** | SPIN 1.8L AT PREMIER | **PLACA: FCT7B64** |
| **Chassis:** | 9BGJP7520NB202544 | **Ano:** | 2022/2022 | **PATRIMÔNIO: 222013103** |
| **KM:** | 175.800 | **PREFIXO:** | I-36236 | **COMBUSTIVEL: FLEX** |

**Unidade: CPI9- 36º PBMI - 2ª Cia/PM** **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

**Endereço: Rua Alan Kardec, 143 - Jardim Maraba, Araras - SP**

**Telefone: (19) 3443-5820** **e-mail** 36bpmi2ciap4@policiamilitar.sp.gov.br

**Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): CAP PM TÁRCILA DE MIRANDA SANTOS**

### SERVIÇO 1

| ITEM | CÓD SERV (SIAFÍSICO) | CATSER | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TEMPO MO | VMO | V. EMP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1891-0 | 3565 | RETIFICA DO CONVERSOR | 5,20 | | |
| 2 | 1891-0 | 3565 | REMOVER E INSTALAR CÂMBIO | 4,00 | | |
| 3 | 1891-0 | 3565 | SUBSTITUIR REPARO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO | 5.20 | | |
| 4 | 1891-0 | 3565 | PROGRAMAÇÃO DO CÂMBIO AUTOMÁTICO | 0,70 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DOS SERVIÇOS :** | **R$ -** |

| ITEM | Código da Peça | CATSER | Descrição | QTDA | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24299481 | 3565 | KIT DA BOMBA DE ÓLEO | 1 | | |
| 6 | 24231698 | 3565 | ANEL DE IMPULSO CIRCULAR | 1 | | |
| 7 | 24231653 | 3565 | PISTÃO DA EMBREAGEM | 1 | | |
| 8 | 24261857 | 3565 | ANEL SELADOR DO PISTÃO DA EMBREAGEM | 1 | | |
| 9 | 24273010 | 3565 | PLACA DA EMBREAGEM (disco composite) | 14 | | |
| 10 | 24231666 | 3565 | PLACA DA EMBREAGEM (disco de aço) | 10 | | |
| 11 | 24231668 | 3565 | PLACA DA EMBREAGEM (disco mola) | 1 | | |
| 12 | 24231669 | 3565 | ANEL DE IMPULSO (trava do tambor) | 2 | | |
| 13 | 24253508 | 3565 | ALOJAMENTO DA EMBREAGEM (tambor) | 1 | | |
| 14 | 24291306 | 3565 | MODULO TCM | 1 | | |
| 15 | 24263268 | 3565 | JUNTA METALOPLASTICA (junta da carcaça do câmbio) | 1 | | |
| 16 | 98550134 | 3565 | LUBRIFICANTE ACD TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA (óleo de câmbio) | 9 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS PEÇAS :** | |
| | | | | | **TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :** | **R$ -** |

| | |
|---|---|
| VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS | **R$ -** |
| VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS | **R$ -** |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS | |
| VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO | |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE) | **R$ -** |

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA
PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS
HAVERÁ A NECESSIDADE DE GUINCHO PARA O TRANSPORTE.

Araras, 24 de agosto de 2026

MATHEUS BARRETO MOURÃO DA SILVEIRA
Sd PM - Elaborador

TÁRCILA DE MIRANDA SANTOS
Cap PM - Comandante

***DADOS DA EMPRESA***
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL:
CPF:
RG:
TELEFONE:
E-MAIL:
DADOS BANCÁRIOS: