PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Referência: Projeto Básico nº 36BPMI - 009/441/26

DADOS DA VIATURA				
Marca:	RENAULT	**Modelo:**	DUSTER ZEN 1.6	**PLACA: EMU2B64**
Chassis:	93YHJD202NJ114894	**Ano:**	2022	**PATRIMÔNIO: 222001572**
KM:	230.000	**PREFIXO:**	I-36417	**COMBUSTIVEL: FLEX**

Unidade: CPI9 - 36BPMI **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço: Rua João Picinini, 100 - Jardim Laranjeiras - Limeira SP

Telefone: (19) 3451-7373 **e-mail** 36bpmimotomec@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): CAP PM FELICIO PELLUCCI JUNIOR

SERVIÇO 1

ITEM	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
1	8359-3	3565	SUBSTITUIR ELETROVENTILADOR INTERNO	0,70		
2	8359-3	3565	SUBSTITUIR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,00		
3	8359-3	3565	SUBSTITUIR CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO	1,70		
4	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	0,30		
5	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	0,30		
6	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	0,30		
7	1965-8	3565	SUBSTITUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO	0,30		
8	1965-8	3565	SUBSTITUIR TAPETES DE BORRACHA	0,10		
9	1965-8	3565	SUBSTITUIR BANCO DIANTEIRO LD	0,90		
10	1965-8	3565	SUBSTITUIR BANCO DIANTEIRO LE	0,90		
11	1965-8	3565	SUBSTITUIR SUPORTE DO QUEBRA-SOL LADO ESQUERDO	0,20		
12	1965-8	3565	SUBSTITUIR SUPORTE DO QUEBRA-SOL LADO DIREITO	0,20		
13	1871-6	3565	SUBSTITUIR FAROL LADO DIREITO	0,30		
14	1871-6	3565	SUBSTITUIR FAROL LADO ESQUERDO	0,30		
15	1871-6	3565	SUBSTITUIR PALHETAS DOS LIMPADORES DO PARA-BRISA	0,20		
16	1871-6	3565	SUBSTITUIR PALHETA DO VIDRO TRASEIRO	0,10		
17	8359-3	3565	RECARGA DE GÁZ DO SISTEMA	2,50		
18	1965-8	3565	HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA	2,50		
19	1954-2	3565	POLIMENTO COMPLETO COM TROCA DE TODOS OS GRAFISMO PADRÃO PMESP	7,00		
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ -**

ITEM	Código da Peça	CATSER	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
20	696886	3565	VENTOINHA DO AR CONDICIONADO	1		
21	926000097R	3565	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1		
22	921007794R	3565	CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO	1		
23	808321867R	3565	BORRACHAS PORTAS DIANTEIRA	2		
24	769243358R	3565	BORRACHAS PORTAS TRASEIRA	2		
25	2710031	3565	JOGO DE TAPETES	1		
26	BANC26388	3565	JOGO DE BANCOS COMPLETOS DIANTEIRO	2		
27	964009219R	3565	QUEBRA SOL	2		
28	260100576R	3565	FAROL DIANTEIRO COMPLETO	2		
29	288901158R	3565	PALHETAS DIANTEIRA	2		
30	287900968R	3565	PALHETA TRASEIRA	1		
					TOTAL DAS PEÇAS :	
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ -**

VALOR DA VISTORIA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ESCOPO DE SERVIÇOS	**R$ -**
VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ -**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$ -**

VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$** -

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO: 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS

NÃO HAVERÁ A NECESSIDADE DE GUINCHO PARA O TRANSPORTE.

Limeira, 04 de setembro de 2026

EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA
Cb PM - Elaborador

MARINA PELEGRINI BISCAINO
Cap PM - Comandante

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL:
CPF:
RG:
TELEFONE:
E-MAIL:
DADOS BANCÁRIOS: