PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Referência: Projeto Básico nº 37BPMI - 008/200/26.

DADOS DA VIATURA

Marca:	FORD	**Modelo:**	RANGER	**Ano:**	2023	**Placa:**	FPJ-2E86
Chassis:	8AFAR23S4PJ299220			**Patrimônio:**	222039751		
KM:	126.000	**PREFIXO:**	I-37221			**Combustível:**	DIESEL S10

DADOS DO CLIENTE

Unidade: COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE — **CNPJ:** 04.198.514/0127-56

Endereço: RUA AMERICO VESPUCIO, 438 - BAIRRO ALGODOAL - PIRACICABA - SP

Telefone: (19) 3421-4515 — **e-mail** 37bpmi2ciap4@policiamilitar.sp.gov.br

Oficial Regimental (Gestor Do Contrato): 1º TEN PM GUSTAVO CARLOS FERNANDES

SERVIÇO 1

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	30007	3565	substituir bomba de alta pressão	7,5		
			limpeza de bicos	3		
			substituir correia de serviço	1,5		
			substituir tensionador da correia	0,5		
			substituir óleo diferencial dianteiro	0,5		
			substituir óleo diferencial traseiro	0,5		
			substituir óleo da caixa de transferência	0,5		
			substituir óleo de câmbio	1,25		
			substituir filtro de cabine c/higienização do sistema	0,5		
			troca do aditivo com limpeza do sistema de arrefecimento	1,5		
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ -**

	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
B	1	VDO 5WS40699	bomba de alta pressão	1		
	2	AB39-6C301-CD	correia de acessórios	1		
	3	BK3Q-6A228-BH	tensionador da correia	1		
	4	WSP-M2C197-A	óleo diferencial dianteiro e traseiro	4		
	5	WSS-M2C938-A	óleo da caixa de transferência	2		
	6	WSS-M2C938-A	óleo de câmbio	12		
	7	JU2Z-6731-B	filtro de cabine	1		
	8	NC	granada de higienização	1		
	9	H2MJ-19544-CA	aditivo do radiador	7		
	10	H2MJ-19544-DA	água desmineralizada	2		
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 0,00**
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ -**

SERVIÇO 2

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	30007	3565	substituir óleo de câmbio	1,25		
			substituir bomba de vácuo	1,5		
			substituir hidrovácuo do freio	1,5		
			substituir óleo de freio	1		
			substituir par de tambor freio traseiro LD / LE	1		
			substituir sapatas de freio traseiro LD / LE	2,5		
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ -**

	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
B	8	BK3Q-2A451-GB	bomba de vácuo	1		
	9	EB3C-2B195-GB	hidrovácuo do freio	1		
	10	BU2J-M6C65-A	óleo de freio	2		
	11	XM34-1126-BC	tambor de freio sem cubo	2		
	12	EB3C-2200-AA	sapata de freio	2		
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 0,00**
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ -**

SERVIÇO 3

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	30007	3565	alinhamento de utilitário	1		
			balanceamento de utilitário	1,5		
			rodízio de pneus	0,17		
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ -**

	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
B						R$ 0,00
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ -**
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ -**

SERVIÇO 4

	CÓD SERV (SIAFÍSICO)	CATSER	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TEMPO MO	VMO	V. EMP
A	30007	3565	substituir ou remover e instalar capota marítima	1,8		
			substituir capas dos bancos dianteiro assento e encosto	1		
			limpeza externa e interna com polimento	1		
					TOTAL DOS SERVIÇOS :	**R$ -**

	Nº de Ordem na Grade	Código da Peça	Descrição	QTDA	Valor Unitário	Valor Total
B	13	646	capota marítima	1		
	14	NC	capas dos bancos dianteiro assento e encosto	2		
					TOTAL DAS PEÇAS :	**R$ 0,00**
					TOTAL DESTE SERVIÇO A+B :	**R$ -**
					VALOR TOTAL DAS PEÇAS APLICADAS	**R$ 0,00**
					VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**R$ -**
					VALOR TOTAL COM O TRANSPORTE DO VEÍCULO	**R$ -**
					VALOR TOTAL DO CONTRATO (total NE)	**R$ -**

TIPO DE MANUTENÇÃO: CORRETIVA

PERÍODO: 10 DIAS UTEIS

Quartel em Rio Claro, 02 de setembro de 2026.

LUIS OTÁVIO DA SILVA
Subten PM Aux P4 da 2ª Cia

VAGNER APARECIDO REGAZZONI
Cap PM Comandante

O PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO PARA OS SERVIÇOS CITADOS ACIMA, SOMADO AOS SEUS INTERVALOS SERÁ DE 10 (DEZ DIAS UTEIS)

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL:
CPF:
RG:
TELEFONE:
E-MAIL:
DADOS BANCÁRIOS: