

0 C 3 2 0 3 5 0
3375

Emissor

B.Braun CD Guaxindiba
CNPJ.: 31673254001095
Estrada Guaxindiba , 1990
São Gonçalo - Guaxindiba - RJ
24722-030
BRAZIL
Telefone: +55 0800 022 7286 (opção 2)

Orçamento No.: 5193847

Data: 15.09.2026

Cliente No.: 20048869

Fundacao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

CNPJ: 89.421.259/0001-10

Pedido Cliente:

Validade até: 15.01.2027

Cond. Pagto.: Pagamento liqu.dentro 30 dias

Frete: DAP

Ordem de Serviço: WO-02210947

Código: GA673 ACCULAN 3TI SERRA OSCILATÓRIA

No de Série: 5531

Equipamento: 10260910

Observações :

WO-02210947

00229464

GA673

5531

Orçamento

Material	Descrição	Qtde	Unid	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
GA674804E	ROTOR	1,000	PEÇ	3.058,55	3.058,55
GA673802E	ESTATOR	1,000	PEÇ	7.489,42	7.489,42
TA013102	KIT DE PART. E PEÇ. P/ MANUT. PREV. GA67	1,000	PEÇ	2.542,80	2.542,80
TA011730	SPRING PRESSURE 1.80X30.4X67.0 113 284	1,000	PEÇ	38,58 X	38,58
TA011727	MOLA COMPRESSÃO 104708	1,000	PEÇ	17,72	17,72
TA011723	MOLA COMPRESSÃO	1,000	PEÇ	23,22	23,22
TA008358	MOLA COMPRESSÃO	1,000	PEÇ	3,40	3,40
TA005803	ANEL 113 282	1,000	PEÇ	151,37	151,37
GA674276	SELO SILICONE 87586	1,000	PEÇ	149,58	149,58
GA673221	BRAÇO OSCILANTE 104698	1,000	PEÇ	1.167,98	1.167,98
GA673218	ANEL 113 282	1,000	PEÇ	65,21	65,21
GA673211	RETENTOR DO ANEL INTERNO 104702	1,000	PEÇ	122,40	122,40
GA673209	ANEL DE SUPORTE 113 283	1,000	PEÇ	412,93	412,93
900076	MÃO DE OBRA MOTOR AESCULAP	7,000	UA	330,00	2.310,00

Total (R\$) 17.553,16

Em caso de necessidade de importação de material, o prazo para a conclusão do serviço a partir do recebimento da ordem / pedido de compra é de até 60 (sessenta) dias.

A manutenção preventiva preconiza que o equipamento esteja em pleno funcionamento, garantindo a possibilidade da manutenção ser realizada. Em casos em que o equipamento estiver quebrado ou impossibilitado, será necessário antes de realizar a manutenção preventiva, ser realizado a manutenção corretiva do equipamento.

Emissor

B.Braun CD Guaxindiba
CNPJ.: 31673254001095
Estrada Guaxindiba, 1990
São Gonçalo - Guaxindiba - RJ
24722-030
BRAZIL
Telefone: +55 0800 022 7286 (opção 2)

Ordem de Serviço: WO-02210948
Código: GA675 ACCULAN TAMPA FECHO
No de Série: 221122
Equipamento: 10437410

Observações :
WO-02210948
00229464
GA675
221122

Orçamento No.: 5193848

Data: 15.09.2026

Cliente No.: 20048869

Fundacao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
CNPJ: 89.421.259/0001-10

Pedido Cliente:

Validade até: 15.01.2027

Cond. Pagto.: Pagamento liqu.dentro 30 dias

Frete: DAP

OC320352

Orçamento

Material	Descrição	Qtde	Unid	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
TA011638	PARAFUSO 93957	1,000	PEÇ	4,95	4,95
TA003171	PINO 62062	2,000	PEÇ	55,53	111,06
GB229246	PINO	2,000	PEÇ	92,95	185,90
GA675207	TUBO 99562	2,000	PEÇ	192,20	384,40
GA675205	ANILHA 204707	1,000	PEÇ	72,85	72,85
GA675204	PLACA DE SILICONE 104712	1,000	PEÇ	49,91	49,91
GA675202	EIXO GIRATÓRIO 93953	2,000	PEÇ	217,66	435,32
AA845204	MOLA COMPRESSÃO 104708	2,000	PEÇ	5,96	11,92
900076	MÃO DE OBRA MOTOR AESCULAP 58888	1,500	UA	330,00	495,00
Total (R\$)					1.751,31

Em caso de necessidade de importação de material, o prazo para a conclusão do serviço a partir do recebimento da ordem / pedido de compra é de até 60 (sessenta) dias.

A manutenção preventiva preconiza que o equipamento esteja em pleno funcionamento, garantindo a possibilidade da manutenção ser realizada. Em casos em que o equipamento estiver quebrado ou impossibilitado, será necessário antes de realizar a manutenção preventiva, ser realizado a manutenção corretiva do equipamento.

Emissor

B.Braun CD Guaxindiba
CNPJ.: 31.673.254/0010-95
Estrada Guaxindiba , 1990
São Gonçalo - Guaxindiba - RJ
24722-030
BRAZIL
Telefone: +55 0800 022 7286 (opção 2)

Orçamento No.: 5193766

Data: 10.09.2026

Cliente No.: 20048869

Fundacao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

CNPJ: 89.421.259/0001-10

Pedido Cliente:

Validade até: 10.01.2027

Cond. Pagto.: Pagamento liqu.dentro 30 dias

Frete: DAP

Ordem de Serviço: WO-02210906

Código: GA675 ACCULAN TAMPA FECHO

No de Série: 90120

Equipamento: 10470085

Observações :

WO-02210906

00230864

GA675

090120

Orçamento

Material	Descrição	Qtde	Unid	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
GA675207	TUBO 99562	2,000	PEÇ	192,20	384,40
GA675204	PLACA DE SILICONE 104712	1,000	PEÇ	49,91	49,91
GA675200	TAMPA 99560	1,000	PEÇ	529,02	529,02
900076	MÃO DE OBRA MOTOR AESCULAP 58888	1,500	UA	330,00	495,00 —
Total (R\$)					1.458,33

Em caso de necessidade de importação de material, o prazo para a conclusão do serviço a partir do recebimento da ordem / pedido de compra é de até 60 (sessenta) dias.

A manutenção preventiva preconiza que o equipamento esteja em pleno funcionamento, garantindo a possibilidade da manutenção ser realizada. Em casos em que o equipamento estiver quebrado ou impossibilitado, será necessário antes de realizar a manutenção preventiva, ser realizado a manutenção corretiva do equipamento.

23/75

OC 320359

Emissor

B.Braun CD Guaxindiba
CNPJ.: 31.673.254/0010-95
Estrada Guaxindiba, 1990
São Gonçalo - Guaxindiba - RJ
24722-030
BRAZIL
Telefone: +55 0800 022 7286 (opção 2)

Orçamento No.: 5193765

Data: 10.09.2026

Cliente No.: 20048869

Fundacao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

CNPJ: 89.421.259/0001-10

Pedido Cliente:

Validade até: 10.01.2027

Cond. Pagto.: Pagamento liqu.dentro 30 dias

Frete: DAP

Ordem de Serviço: WO-02210905

Código: GA672 ACCULAN 3TI MÁQUINA DE FURAR E FRESAR

No de Série: 2534

Equipamento: 10150003

Observações :

WO-02210905

00230864

GA672

2534

Orçamento

Material	Descrição	Qtde	Unid	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
GA672808E	ROTOR 97356	1,000	PEÇ	3.028,96	3.028,96
GA672804E	ESTATOR	1,000	PEÇ	6.490,62	6.490,62
TA013101	KIT DE PART. E PEÇ. P/ MANUT. PREV. GA67 92358	1,000	PEÇ	718,11	718,11
TA011789	ARRUELA 91063	1,000	PEÇ	101,33	101,33
GA672291	ANEL FECHADO 113285	1,000	PEÇ	703,38	703,38
GA672267	MOLA TORÇÃO PARA DIREITA 104708	1,000	PEÇ	9,95	9,95
GA672266	MOLA TORÇÃO PARA ESQUERDA 104708	1,000	PEÇ	10,31	10,31
GA672265	CONEXÃO PROTETORA 113286	1,000	PEÇ	145,40	145,40
GA672261	PLACA 113287	1,000	PEÇ	710,70	710,70
GA672260	PLACA DE SUPORTE 113288	1,000	PEÇ	530,61	530,61
GA672258	JUNTA DE TORÇÃO 113289	1,000	PEÇ	356,83	356,83
GA635204	REGULAÇÃO DE DISCO 113289	1,000	PEÇ	20,17	20,17
900076	MÃO DE OBRA MOTOR AESCULAP 58888	4,000	UA	330,00	1.320,00 - mo
Total (R\$)					14.146,37

Em caso de necessidade de importação de material, o prazo para a conclusão do serviço a partir do recebimento da ordem / pedido de compra é de até 60 (sessenta) dias.

A manutenção preventiva preconiza que o equipamento esteja em pleno funcionamento, garantindo a possibilidade da manutenção ser realizada. Em casos em que o equipamento estiver quebrado ou impossibilitado, será necessário antes de realizar a manutenção preventiva, ser realizado a manutenção corretiva do equipamento.

OC 320 361 19/75

Emissor

B.Braun CD Guaxindiba
CNPJ.: 31.673.254/0010-95
Estrada Guaxindiba , 1990
São Gonçalo - Guaxindiba - RJ
24722-030
BRAZIL
Telefone: +55 0800 022 7286 (opção 2)

Orçamento No.: 5193687

Data: 08.09.2026

Cliente No.: 20048869

Fundacao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim

CNPJ: 89.421.259/0001-10

Pedido Cliente:

Validade até: 08.01.2027

Cond. Pagto.: Pagamento liqu.dentro 30 dias

Frete: DAP

Ordem de Serviço: WO-02205085

Código: GA676 ACCULAN ACUMULADOR NIMH

No de Série: 37033

Equipamento: 10632400

Observações :

00228941

WO-02205085

GA676

37033

Orçamento

Material	Descrição	Qtde	Unid	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
GA676824	PACOTE BATERIAS	1,000	PEC	1.939,97	1.939,97
GA676213	SELO DE PROTEÇÃO 87586	1,000	PEC	16,86	16,86
900076	MÃO DE OBRA MOTOR AESCULAP 58888	2,500	UA	330,00	825,00 -mo
Total (R\$)					2.781,83

Em caso de necessidade de importação de material, o prazo para a conclusão do serviço a partir do recebimento da ordem / pedido de compra é de até 60 (sessenta) dias.

A manutenção preventiva preconiza que o equipamento esteja em pleno funcionamento, garantindo a possibilidade da manutenção ser realizada. Em casos em que o equipamento estiver quebrado ou impossibilitado, será necessário antes de realizar a manutenção preventiva, ser realizado a manutenção corretiva do equipamento.