



Acompanhe via internet em <https://cmalegrete.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
951.617.877.472.454.259

Situação geral em 27/08/2026 12:10: Recebido

Patricia R. PL-PRE-SADM

Para

PL-DADM-PRE-DADM...

CC

2 setores envolvidos

PL-PRE-SADM

PL-DADM-PRE-DADM...

26/08/2026 09:27

Aquisição Pneu

Documento de Formalização de Demanda

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

Área Requisitante*: Secretária Administrativa

Responsável(eis) pela demanda*: Secretária Administrativa

E-mail*: camara@alegrete.rs.leg.br

Telefone:

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Data prevista para conclusão do processo*: 25/09/2026

Descrição sucinta do objeto*: Aquisição de 4 (quatro) pneumáticos novos na medida original 215/45 R18 (índice de carga e velocidade 93H), incluindo a substituição de válvulas e os serviços de alinhamento e balanceamento, para o Veículo Oficial Fiat Fastback, Placas FCY 2106.

Grau de prioridade da compra ou da contratação: ALTA

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO*: A presente solicitação visa a aquisição de 4 (quatro) pneumáticos novos na medida original 215/45 R18 (índice de carga e velocidade 93H), incluindo a substituição de válvulas e os serviços de alinhamento e balanceamento, para o Veículo Oficial Fiat Fastback, Placas FCY 2106.

A necessidade desta contratação fundamenta-se nos seguintes aspectos:

-Desgaste pelo Uso: O conjunto de pneus atual ultrapassou a marca de 50.000 km rodados, atingindo o fim de sua vida útil projetada e apresentando desgaste acentuado na banda de rodagem.

-Segurança Viária: Pneus desgastados perdem aderência ao solo, aumentam a distância de frenagem e elevam drasticamente o risco de aquaplanagem, comprometendo a integridade dos servidores e passageiros em viagens por estradas e rodovias.

-Manutenção Preventiva: A substituição das válvulas e a execução do balanceamento são indispensáveis para

garantir o assentamento correto dos novos pneus, evitar vibrações no veículo e prevenir o desgaste prematuro dos componentes da suspensão.

-Conformidade Técnica: A especificação técnica exigida atende rigorosamente aos padrões de engenharia determinados pelo fabricante no manual do veículo, preservando as condições originais de dirigibilidade e segurança do automóvel.

Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda. *: Não tem vinculação

Encaminhe-se ao Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Alegrete para análise e deliberação sobre a pertinência da demanda e o prosseguimento da contratação.

Item	Unidade	Quantidade anual	Descrição dos Serviços
01	Serviço	4	Pneumáticos novos na medida original 215/45 R18 (índice de carga e velocidade 93H), incluindo a substituição de válvulas
01	Serviço	1	Serviço de alinhamento e balanceamento

—
Patrícia Rodrigues Ribeiro
Diretora Administrativa



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE

PALÁCIO LAURO DORNELLES

OFÍCIO Nº 8809/2026



Procedimento Administrativo

Na oportunidade em que se trata de aquisição de bens e serviços, a Câmara Municipal de Alegrete, por meio do Departamento de Administração, solicita a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, bem como a substituição de pneus e peças de reposição, conforme especificações técnicas e orçamentárias anexas, sob o regime de contratação direta, nos termos da Lei nº 14.112/2015, e demais normas aplicáveis.

Encaminha-se a presente para análise e aprovação da Diretoria Administrativa, para ciência e providências cabíveis.

Solicitacao_Compras_...

Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE
PALÁCIO LAURO DORNELLES



OFÍCIO Nº 0900/2026

Prezada Diretora:

Na oportunidade em que cumprimento sua senhoria, solicito a aquisição de 4 (quatro) pneumáticos novos, contendo as medidas originais **215/45 R18**, índice de carga e velocidade **93H**, conforme manual, para o Veículo Oficial, Fiat fastback, Placas FCY 2I06, uma vez que os atuais já estão sinalizando desgaste por passar dos 50.000 km de uso.

Desta forma, e por motivo de segurança nas estradas e rodovias, é importante a substituição dos mesmos, contendo as válvulas e balanceamento.

Sendo o que tinha para o momento, renovo votos de estima.

