02

sanep

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

N°	420
Data:	12/08/2025

Unidade Demandante:	Unidade Executora:	Grau de Prioridade:			N° do Processo (DCL):
DEVO	DVO	Baixa	Média	Alta	888.

Descrição do Objeto: Conserto em veículo da Autarquia.

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Aplicação
01	mdo	01	Conserto na porta lateral, com troca de peças da MB Sprinter	OS1565 IYG 6A66
02	mdo	01	Troca da correia de acessórios e a válvula termostática do sistema de arrefecimento do motor da MB Sprinter	OS1565 IYG 6A66

JUSTIFICATIVA

Considerando à urgência do serviço, visto que o veículo se encontravam com pane mecânica e não podendo ficar parado por longo período devido a extrema necessidade, o que ocasionaria falta de atendimento ao setor que depende dos mesmos.
Considerando que terá que desmontar e remontar o veículo para avaliação, posteriormente o orçamento em três empresas, geraria um custo para autarquia claramente superior ao valor do serviço solicitado, salientamos também que existe dificuldade de encontrar prestadores de serviços ou empresas que se proponham a fazer orçamento sem custo.

Chefe Unidade Orçamentária:	Autorização Superintendência:	Autorização DCL/DEMT:
Magno F. da S. Ferreira Chefe do DEVO - SANEP Matrícula: 40002179 carimbo/assinatura	Michele Schuster Borba Super. Administrativa - sanep Matrícula: 40002138 carimbo/assinatura	George A. B. Salybi Chefe de DCL - sanep Matr: 40002308 carimbo/assinatura

Charles Larri A. Pagel
Chefe do DVO - SANEP
Matrícula: 40002159

S.3205125

22108125