a

sanep

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Nº	45
Data:	13/01/2026

Unidade Demandante:	Unidade Executora:	Grau de Prioridade:			N° do Processo (DCL):
DEVO	DVO	Baixa	Média	Alta	06

Descrição do Objeto: Conserto na suspenção traseira do caminhão Ford F 4000

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Aplicação
01	mdo	01	Conserto no feixe de mola da suspensão traseira, lado esquerdo do caminhão Ford F4000	OS 536081 ILF 2C91

JUSTIFICATIVA: MI 545/2026

Tendo em vista à urgência da necessidade das peças para o conserto do sistema pneumático, visto que o caminhão está parado, o que ocasiona falta de atendimento ao setor que depende do mesmo. O serviço que empresa que avaliará será mesma que terá que executar o conserto (peças), bem como os preços ofertados pelo prestador de serviço estão dentro do valor praticado no mercado, entendemos que seja plenamente justificada à contratação do serviço.

Chefe Unidade Orçamentária:	Autorização Superintendência:	Autorização DCL/DEMT:
Alagno F. da S. Ferreira Chefe do DEVO - SANEP Matrícula: 40002179 carimbo/assinatura	MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087 Assinado digitalmente por MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087 ND: C=BR, CN=MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.01.16 12:37:00-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0 carimbo/assinatura	George A. B. Salybi Chefe da DCL - Sanep Matrícula: 40002900 carimbo/assinatura

Charles Larri Aires Pagel
Chefe do DCL - sanep
Matrícula: 40002159

S 196/2026 * Solicitado junto do 190 (PD 06)
Valor R$ 380,00
Empresa: Mecânica Kurtz
Fechamento: 20/01/2026

Gabriel Chaves Gomes
Escrevente da DCL - sanep
Matrícula: 40003060