02

sanep

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Nº	02
Data:	06/01/2026

Unidade Demandante:	Unidade Executora:	Grau de Prioridade:			Nº do Processo (DCL):
DEVO	DVO	Baixa	Média	Alta	11

Descrição do Objeto: Conserto no caminhão Ford Cargo 1723

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Aplicação
01	mdo	01	Serviço de desmontar e montar o banco do motorista para reparos e a troca da válvula de regulagem do mesmo, do Ford Cargo 1723	OS 536077 IYP 3F10

JUSTIFICATIVA: MI 105/2026

Tendo em vista à urgência do serviço, visto que o caminhão não pode ficar parado por longo período devido a extrema necessidade de trabalho, o que ocasionaria falta de atendimento ao setor que depende do mesmo. O serviço que empresa que avaliará será mesma que terá que executar o conserto (peças), bem como os preços ofertados pelo prestador de serviço estão dentro do valor praticado no mercado, entendemos que seja plenamente justificada à contratação do serviço.

Chefe Unidade Orçamentária:	Autorização Superintendência:	Autorização DCL/DEMT:
Magno F. da S. Ferreira Chefe do DEVO - SANEP Matrícula: 40002176 carimbo/assinatura	MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087 Assinado digitalmente por MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087 ND: C=BR, CN=MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.01.20 14:56:43-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0	George A. B. Salybi Chefe da DCL - sanep Matr: 40002900 carimbo/assinatura

Charles Larri Aires Pagel
Chefe da DVO - sanep
Matrícula: 40002159

Solicitação: 245/2026
Valor: R$1.250,00
Empresa: Mecânica Kurtz
Fechamento 21/01/26

Gabriel Chaves Gomes
Escrevente da DCL - sanep
Matrícula: 40003060