2

sanep

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Nº	01
Data:	06/01/2026

Unidade Demandante:	Unidade Executora:	Grau de Prioridade:			Nº do Processo (DCL):
DEMT	DVO	Baixa	Média	Alta	10

Descrição do Objeto: Peça de reposição para o caminhão Ford Cargo 1723

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Aplicação
01	un	02	Bucha do tirante do radiador do caminhão Ford Cargo 1723	OS2903 ITX 4D19
02	un	02	Coxim inferior do radiador do caminhão Ford Cargo 1723	OS2903 ITX 4D19
03	un	02	Coxim superior do radiador do caminhão Ford Cargo 1723	OS2903 ITX 4D19
04	un	01	Radiador do sistema de arrefecimento do motor do caminhão Ford Cargo 1723	OS2903 ITX 4D19

JUSTIFICATIVA: MI 10/1/2026

Veículo estava parado, necessitando da trocas do radiador do sistema de arrefecimento, devido a ação do tempo e do uso.

Chefe Unidade Orçamentária:	Autorização Superintendência:	Autorização DCL/DEMT:
Magno F. da S. Ferreira Chefe do DEVO - SANEP Matrícula: 40002178 carimbo/assinatura	MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087 Assinado digitalmente por MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087 ND: C=BR, CN=MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.01.20 13:38:58-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0	George A. B. Salybi Chefe da DCL - sanep Mat: 40002900 carimbo/assinatura

Charles Larri Aires Pagel
Chefe da DVO - sanep
Matrícula: 40002159

Solicitação: 244/2026
Valor: R$ 3.300,00
Empresa: Makine (Thiago Arco)
Fechamento: 21/01/26

Gabriel Chaves Gomes
Escrevente da DCL - sanep
Matrícula: 40003060