

Orçamento

Número.....:

536.187

Emissão.....:

14/05/2026

Proprietário.....:

1141 - SANEP SERVICO AUT DE SANEAMENTO DE PELOTAS

Endereço.....:

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS

96010-000 PELOTAS - RS

Telefone.....:

(053) 3026-1144

Inscr. Est.....:

CGC/CPF....:

92.220.862/0001-48

Observação.....:

PLACA IIB4140

MB 1113

Identificação.....

IIB4140

Nr. chassi..:

Marca/modelo....

/

Cor/ano.....:

/

Observação.....:

Parcela	Nr. dias	Dt. vencido	Vlr. parcela
1	0	14-05-2026	5.984,00

Materiais utilizados

Código	Descrição	Ref. fabricante	Unid.	Qtd.	Vlr. unit.	Vlr. desc	Vlr. total
0	JG LONA DE FREIO DIANTEIRA		PC	1,00	295,00	0,00	295,00
0	JG BUCHAS E PINOS DE MOLA DIANTEIROS		PC	1,00	395,00	0,00	395,00
0	BARRA CURTA DE DIRECAO		PC	1,00	689,00	0,00	689,00
0	BARRA LONGA DE DIRECAO		PC	1,00	1.090,00	0,00	1.090,00
0	RETENTOR RODA DIANTEIRA		PC	2,00	95,00	0,00	190,00
0	ALGEMA DE MOLA DIANTEIRA		PC	2,00	135,00	0,00	270,00
0	AMORTECEDOR DIANTEIRO		PC	2,00	490,00	0,00	980,00
0	GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO		PC	4,00	90,00	0,00	360,00
755	GRAXA ESPECIAL P/ ROLAMENTO MR EP-2	1070154040	KG	1,00	95,00	0,00	95,00
Totais material.....:			15,00				4.364,00
Valor desconto.....							0,00
Valor total.....							4.364,00

ASS. Responsável

Serviço(s)

Descrição	Valor
SERVIÇO TROCAR BUCHAS E PINOS DE MOLAS DIANTEIRAS	980,00
SERVIÇO TROCAR 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS	260,00
SERVIÇO TROCAR BARRA CURTA DE DIRECAO	380,00
Valor total:	1.620,00

ASS. Responsável