

Santin Dist de Peças e Serv de Rep de Veic Ltda ME

ORÇAMENTO: 80497

EMIÇÃO: 19/05/2026

VALIDADE: 19/05/2026

CLIENTE: Sanep - Serviço Autonomo de Saneamento de Pelotas

TELEFONE: 53 3025-3966

ENDEREÇO: Rua Felix da Cunha 649

CIDADE...: Pelotas

OBS: Cargo ITX4D19 *PLACA*

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
158007	~~FO010.00~~ Mola tensor <i>PEÇAS TRASEIRA DO CAMIONETÃO FORD FALCO 1723</i>	UN	1,00	370,00	370,00
591300	~~3023008~~ Pino de Centro 1/2 x 12 Cl Gr.5	UN	1,00	26,00	26,00
992700	Porca 1/2 Unf Dupla	UN	1,00	4,00	4,00
Total de 3 Peças		TOTAL DE PEÇAS:			400,00

Descrição do Serviço

Mão de obra em molas traseiras [LD].

VALOR DO SERVIÇO: 220,00

ORDEN DE COMPRA:

TOTAL DO ORÇAMENTO: 620,00

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que recebi de Santin Dist de Peças e Serv de Repar. de Veic. Ltda, as mercadorias/serviços constantes neste orçamento, cuja cobrança sera feita pelo mesmo como melhor lhe convier na data acima especificada. As devoluções só serão aceitas se feitas dentro de 5(cinco) dias a contar

Adelson Makromam Martins
Sanep - Serviço Autonomo de Saneamento de