sanep

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Nº	284
Data:	20/05/2026
Nº do Processo (DCL):	645

Unidade Demandante:	Unidade Executora:	Grau de Prioridade:		
		Baixa	Média	Alta
DEVO	DVO			

Descrição do Objeto: Peças para conserto na suspensão traseira do Ford Cargo 1723

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Aplicação
01	un	01	Mola tensor para suspensão traseira do caminhão Ford Cargo 1723	OS 80497 ITX 4D19
02	un	01	Pino de centro ½ x 12 Cl Gr.5 para suspensão traseira do caminhão Ford Cargo 1723	OS 80497 ITX 4D19
03	un	01	Porca ½ Unf Dupla	OS 80497 ITX 4D19

JUSTIFICATIVA: MI: 4967/2026

Veículo com problema na suspensão traseira, necessitando de peças e reparo especifico em oficina especializada, devido ao desgaste do uso e ação do tempo.

Chefe Unidade Orçamentária:	Autorização Superintendência:	Autorização DCL/DEMP:
Magno F. da S. Ferreira Chefe da DVO - SANEP Matrícula 40002777 carimbo/assinatura	MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087 Assinado digitalmente por MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087 ND: C=BR, CN=MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.06.01 12:23:45-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0 carimbo/assinatura	George A. B. Salybi Chefe da DCL - sanep Matr: 40002800 carimbo/assinatura

Charles Luan Aires Pagel
Chefe da DVO - sanep
Matrícula 40002789

S. 2473/2026
07/06/2026

Vanessa Parodes Bastos
Escrevente da DCL - sanep
Matrícula 40002767