



SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Nº

298

Data:

02/06/2026

Unidade Demandante:

DEVO

Unidade Executora:

DVO

Grau de Prioridade:

Baixa

Média

Alta

Nº do Processo (DCL):


Descrição do Objeto: Reforma no banco do motorista e do carona no veículo da Autarquia.

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Aplicação
01	mdo	01	Conserto nos estofamentos do banco do motorista e do carona da Duster Oroch	OS IZF 3C64
02	mdo	01	Confecção de capas para o banco da retroescavadeira John Deere 310L	OS IZJ 8D56

JUSTIFICATIVA:

Banco do motorista e do carona em mau estado, devido ao uso e ação do tempo, causando falta de segurança para o condutor, podendo acarretar um acidente.

Chefe Unidade Orçamentária:


Magno F. da S. Ferreira
Chefe do DEVO - SANEP
Matrícula: 40002179
carimbo/assinatura

Autorização Superintendência:

**MICHELE
SCHUSTER
BORBA:95505
970087**
Assinado digitalmente por MICHELE
SCHUSTER BORBA:95505970087
ND: C=BR, CN=MICHELE
SCHUSTER BORBA:95505970087,
O=ICP-Brasil, OU=14911562000100
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.06.09 16:19:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0
carimbo/assinatura

Autorização DCL/DEMT:

carimbo/assinatura