sanep

SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Nº	300
Data:	02/06/2026

Unidade Demandante:	Unidade Executora:	Grau de Prioridade:			Nº do Processo (DCL):
DEVO	DVO	Baixa	Média	Alta	669

Descrição do Objeto: Conserto no sistema de injeção de combustível na retroescavadeira JCB 3CX

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Aplicação
01	mdo	01	Conserto na bomba injetora e troca da boma alimentadora do sistema de injeção de combustível do motor da retroescavadeira JCB 3CX	OS 2415 IYR 0D43

JUSTIFICATIVA: Mi: S.30312026

Tendo em vista à urgência do conserto, visto que a retroescavadeira está parada, o que ocasiona falta de atendimento ao setor que depende do mesmo. O serviço que empresa que avaliará será mesma que terá que executar o conserto (peças), bem como os preços ofertados pelo prestador de serviço estão dentro do valor praticado no mercado, entendemos que seja plenamente justificada à contratação do serviço.

Chefe Unidade Orçamentária:	Autorização Superintendência:	Autorização DCL/DEMT:
Magno F. da S. Ferreira Chefe do DEVO - SANEP Matrícula: 40002179 carimbo/assinatura	MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087 Assinado digitalmente por MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087 ND: C=BR, CN=MICHELE SCHUSTER BORBA:95505970087, O=ICP-Brasil, OU=14911562000100 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.06.09 16:18:13-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0 carimbo/assinatura	George A. B. Salybi Chefe da DCL - sanep Matr: 40002900 carimbo/assinatura

S. 25421 2026
12106 / 2026

Vanessa Parodes Bastos
Escrevente da DCL - sanep
Matrícula 40002767