

SUPERESTRUTURA
VÃO

LAJE - L E LAJES EM BALANÇO - LB1 E LB2
VÃO E BALANÇOS LONGITUDINAIS - BL1 E BL2




NOTA: MANCHA DE FULIGEM GENERALIZADA NO VÃO (9) FUL 1980 3040


FECHAMENTO LATERAL - FL
VÃO E BALANÇOS LONGITUDINAIS - BL1 E BL2




VIGA LONGARINA - VL1
VÃO E BALANÇOS LONGITUDINAIS - BL1 E BL2




VIGA LONGARINA - VL2
VÃO E BALANÇOS LONGITUDINAIS - BL1 E BL2




VIGA LONGARINA - VL3
VÃO E BALANÇOS LONGITUDINAIS - BL1 E BL2



VIGA LONGARINA - VL4
VÃO E BALANÇOS LONGITUDINAIS - BL1 E BL2



VIGA LONGARINA - VL5
VÃO E BALANÇOS LONGITUDINAIS - BL1 E BL2



LEGENDA:

- AEC — ARMADURA EXPOSTA E CORROÍDA
- DES_A — DESTACAMENTO DA ARGAMASSA
- DF+AEC — DESPLACAMENTO POR AÇÃO DO FOGO COM ARMADURA EXPOSTA E CORROÍDA
- INDICAÇÃO DE FOTOS (FT N°)
- CD+AEC_R — CONCRETO DISGREGADO COM ARMADURA EXPOSTA E CORROÍDA RASO
- DF — DESPLACAMENTO POR AÇÃO DO FOGO
- FUL — FULIGEM

TABELA DE ANOMALIAS

Nº	ANOMALIA	ELEM. EST.	QUANT.	UNID.
1	AEC	L	25,08	m²
2	AEC	L	25,08	m²
3	AEC	L	1,00	m²
4	AEC	L	0,03	m²
5	AEC	L	0,02	m²
6	AEC	L	0,01	m²
7	AEC	L	0,05	m²
8	AEC	L	0,01	m²
9	AEC	L	0,05	m²
10	AEC	L	4,40	m²
11	AEC	L	4,40	m²
12	AEC	VL1	8,55	m²
13	AEC	VL3	0,02	m²
14	AEC	VL3	0,01	m²
1	CD+AEC_R	L	0,04	m²
2	CD+AEC_R	L	0,06	m²
3	CD+AEC_R	L	0,04	m²
4	CD+AEC_R	L	0,04	m²
5	CD+AEC_R	L	0,15	m²
6	CD+AEC_R	L	0,30	m²
7	CD+AEC_R	L	0,21	m²
8	CD+AEC_R	L	0,20	m²
9	CD+AEC_R	LB2	0,20	m²
10	CD+AEC_R	LB2	1,05	m²
11	CD+AEC_R	LB2	0,16	m²
12	CD+AEC_R	FL	3,16	m²
13	CD+AEC_R	FL	0,10	m²
14	CD+AEC_R	BDL	0,02	m²
15	CD+AEC_R	BDL	0,02	m²
16	CD+AEC_R	BDL	0,03	m²
17	CD+AEC_R	BDL	0,30	m²
18	CD+AEC_R	VL1	0,96	m²
19	CD+AEC_R	VL1	0,24	m²
20	CD+AEC_R	VL1	0,03	m²
21	CD+AEC_R	VL1	0,02	m²
22	CD+AEC_R	VL3	0,06	m²
1	DES_A	VL1	1,00	m²
2	DES_A	VL1	0,04	m²
1	DF	LB1	4,05	m²
1	DF+AEC	L	1,00	m²
2	DF+AEC	FL	0,84	m²
1	FUL	L	25,08	m²
2	FUL	L	25,08	m²
3	FUL	L	25,08	m²
4	FUL	L	25,08	m²
5	FUL	L	10,34	m²
6	FUL	L	10,34	m²
7	FUL	L	10,34	m²
8	FUL	L	10,34	m²
9	FUL	L	601,92	m²
10	FUL	VL1	4,56	m²
11	FUL	VL2	4,28	m²
12	FUL	VL2	1,71	m²
13	FUL	VL2	4,28	m²
14	FUL	VL3	5,13	m²
15	FUL	VL3	5,13	m²
16	FUL	VL4	4,28	m²
17	FUL	VL4	1,71	m²
18	FUL	VL4	4,28	m²
19	FUL	VL5	8,55	m²
20	FUL	VL5	5,13	m²

CONVENÇÕES

AA	APARELHO DE APOIO
AB	ABÓBADA
AL	MURO DE ALA
ALE	ALMA EXTERNA
ALI	ALMA INTERNA
AP	APOIO
BDL	BORDA DE LAJE
BL	BALANÇO LONGITUDINAL
BLC	BLOCO DE FUNDAÇÃO
BR	BARREIRA RÍGIDA
CN	CANALETA
CO	CORTINA
DG	DENTE GERBER
DM	DEFENSA METÁLICA
ET	ESTACA
EB	EMBOQUE
ENC	ENCONTRO
GC	GUARDA-CORPOS
GR	GUARDA-RODAS
JD	JUNTA DE DILATAÇÃO
JE	JUNTA DE ENCONTRO
LB	LAJE EM BALANÇO
LI	LAJE INFERIOR
LS	LAJE SUPERIOR
LT	LAJE DE TRANSIÇÃO
M	MURO DE CONTENÇÃO
MT	MONTANTE
P	PILAR
PA	PAREDE
PAR	PAREDE DE FECHAMENTO
PC	PISO DE CONCRETO
PF	PAVIMENTO FLEXÍVEL
PL	PLACA DE FECHAMENTO
PR	PAVIMENTO RÍGIDO
PS	PASSEIO
SAP	SAPATA
T	TALUDE
TRE	TRELIÇA
TUB	TUBULÃO
VL	VIGA LONGARINA
VLR	VIGA LONGARINA DE RAMPA
VLT	VIGA LONGARINA DE TRAVESSIA
VT	VIGA TRANSVERSINA
VTR	VIGA TRAVESSA
VTRAV	VIGA DE TRAVAMENTO

NOTAS:

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO NAS ABERTURAS DE FISSURAS E ÁREAS.
2. AS FOTOS INDICADAS SE ENCONTRAM NO RELATÓRIO DE PATOLOGIA RT-332-003-001 - SANTANA

REVISÃO	VISTO PROJETISTA	DATA	VISTO PMPA	DATA
B		05/07/2022		
A		13/05/2022		

DESENHO Nº
DE-332-003-002-B

OBRA
IPIRANGA X SANTANA

TÍTULO
CADASTRAMENTO PATOLOGIA
SUPERESTRUTURA
VÃO

ESCALA S/ ESC.

ECR ENGENHARIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FABIO GIANNINI

Engº Fabio Giannini
Diretor - CREA nº 5060556495

	VISTO	DATA
PROJETO	LETÍCIA NOVAIS	04/08/2022
DESENHO	LETÍCIA NOVAIS	04/08/2022
VERIFICAÇÃO	FELIPE FERREIRA	04/08/2022
APROVAÇÃO	PEDRO TAMBURI	04/08/2022
LIBERAÇÃO	FABIO GIANNINNI	04/08/2022

Prefeitura de Porto Alegre

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PMPA, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO E/OU REVELADO NO TODO OU EM PARTE SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

APROVAÇÃO FINAL	DATA
VERIFICAÇÃO	
APROVAÇÃO	
LIBERAÇÃO	